



FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ACHERES

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_036

Nom : Abri de Cantonnier

Typologie : Maison rurale

15 CHEMIN DES BASSES PLAINES

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Autres		
Dispositions particulières	<i>porte plain-cintre, œil de bœuf, encadrement brique, croix en brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_037

Nom : Villa

Typologie : Villa

ROUTE CENTRALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>porte plain-cintre, œil de bœuf, encadrement brique, croix en brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_023

Nom : Villa

Typologie : Villa

30 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_048


Nom : Villa

Typologie : Villa

32 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Batiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>brique, marquise</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_031

Nom : Villa

Typologie : Villa

33 BIS AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>modénatures de brique, aisseliers, garde-corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_030

Nom : Villa

Typologie : Villa

33 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>baies cintrées de briques, bandeau, jeu de texture, garde-corps, marquise</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_032

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

71 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>décors brique, fer, meulière</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_033

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

83 BIS AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>frise de briques, linteaux de pierre blanche, chaînage d'angle, marquise, garde-corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_034

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

85 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>arcs dessus des baies, ferme apparente</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_006

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

1 RUE DESCHAMPS GUERIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Zinc		
Dispositions particulières	<i>niches, baies, statues, frontons, linteaux, chaînage et pilastres, épis de toit, balustre, modillons</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_041

Nom : Mairie

Typologie : Immeuble de ville

8 RUE DESCHAMPS GUERIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_045

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

8 BIS RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	--	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteaux en briques, épi faitage, croupe</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_008


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

9 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteau acier, bandeau brique, bois sous pente de toit, décor brique et céramique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_009

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

10 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Porte charretière, modénatures, garde-corps en fer forgé, aisse-liers, linteaux brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_010


Nom : Villa

Typologie : Villa

11 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteaux métallique, arc en pierre blanche, œil-de-bœuf</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_011

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

12 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>croupe toit, pan bois, linteau acier</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_044

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

16 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>1e moitié XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>épis de faitages, encadrement brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_013

Nom : Villa

Typologie : Villa

18 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>garde-corps, modénature brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_043

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

24 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>bandeaux brique rouge + décor losange brique rouge</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_012

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

BIS RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>modénature brique, garde-corps en fer forgé, marquise</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_047


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

6 RUE GEORGES BOURGOIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Faux-colombages</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_052

Nom : La Pinsonette

Typologie : Pavillon

14 BIS RUE HELENE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Chaînages d'angles en brique, linteaux acier motif, décor brique rouge sur façade, soubassement pierre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_007


Nom : Villa

Typologie : Villa

13 AVENUE JEAN XXIII

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bandeau, gardes corps en fer forgé, modénatures</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_051

Nom : Villa Suzane

Typologie : Pavillon

22 AVENUE JULES GUESDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bandeau et linteaux en briques, marquise, croupe, aisseliers</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_021

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

6 RUE LASNE BERGER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>décors brique, lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_014

Nom : Villa

Typologie : Villa

2 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>décors en brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_015


Nom : Villa

Typologie : Villa

3 BIS RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>modénatures brique polychrome, bandeau brique, épi de faitage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_016

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

4 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>aisselier, garde-corps ferronnerie, linteau brique et pierre, décor chaînage d'angle brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_017

Nom : Villa

Typologie : Villa

5 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>chaînage angle en brique, bandeau brique, linteaux voûtés en brique, gardes-corps en ferronnerie</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_018

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

7 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Colombages, linteaux acier, épi de faîtage, garde-corps en fer forgé, aisseliers, croupe, auvent</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_019


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

16 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>meulière, enduit, bois, brique, garde-corps fer forgé, épi de faitage, aisseliers, chaînage d'angle en brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_020

Nom : Villa

Typologie : Villa

18 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>faux colombages, meulières et enduit, linteaux voutés en brique, bandeaux brique, garde-corps en fer forgé</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_054


Nom : Villa

Typologie : Villa

10 RUE DES MESANGES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>faux colombage, façade meulière et enduit, garde de corps en bois, aisseliers, bow-window</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_050


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

9 AVENUE PAQUET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>pans de bois, croupe, épi de faitage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_022

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

25 AVENUE PAQUET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>chainage d'angle en brique, linteau brique bichromie</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_053


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

67 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>linteaux en pierre, épi de faîtage, aisseliers, croupe</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_042

Nom : Ancienne Poste

Typologie : Maison avec boutique

1 BIS RUE DE SAINT GERMAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^e me siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Chaînages d'angle en brique, bandeaux en brique, linteaux acier, garde de corps fer forgé, aisseliers, débords toit, marquise</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_046

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

10 RUE DE SAINT GERMAIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1+c	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>chaînage d'angle en brique, linteaux acier, bandeaux brique, gardes-corps en fer forgé, aisseliers</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_060

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

17 RUE DE SAINT GERMAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bandeau</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_024

Nom : Eglise Saint-Martin

Typologie : Patrimoine urbain et rural

8 AVENUE DE STALINGRAD

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

L'église paroissiale d'Achères est mentionnée dès 997, dans une charte du roi Philippe. La tour clocher, restaurée en 1904, comprend huit ouvertures en plein cintre, ornées de colonnettes à chaque angle. Des sculptures à tête humaines et animales soutiennent la corniche du toit.

Période de construction

Non renseigné
XII^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : HORS GABARIT

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Tour clocher, ouvertures plein cintre, sculptures soutenant la corniche du toit</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_001

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

17 AVENUE DE STALINGRAD

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>gardes-corps ferronnerie, bandeau brique bichrome</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_057

Nom : MAISON DE NOTABLE

Typologie : Maison de notable

5 RUE SURMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_049

Nom : Villa

Typologie : Villa

4 RUE TRAVERSIERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Chainages d'angle, encadrement des fenêtres</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_005

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

12 BIS RUE TRAVERSIERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>chainage d'angle, lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_055

Nom : Borne Camille Jenatzy

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE CENTRALE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :

Remarquable

Genèse

Implantée pour le 100e anniversaire des Records de vitesse d'Achères, elle commémore la mémoire de Camille Jenatzy. Jeune ingénieur, il se passionne pour l'électricité et devient l'un des pionniers de l'automobile électrique. Dès janvier 1899, dans une suite de défis, il dispute au Comte Gaston de Chasseloup-Laubat la conquête du record de vitesse. Il devient pilote de vitesse de réputation internationale surnommé le «diable rouge». Mort d'un accident de chasse en 1913.

Période de construction

2e moitié XXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager : OUI

Dispositions particulières

Non renseigné

Achères


Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_027

Nom : Portes (piles en pierre de taille)

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DU CLOCHER D'ACHERES



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	<i>piles en pierre de taille</i>		

Achères


Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_028

Nom : Monument aux Morts

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

29 AVENUE DE CONFLANS



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Ce monument commémore la mort des victimes des 1eres et 2nd guerres mondiales, mais aussi les guerres d'Indochine et Algérie. La statue représente une femme debout, tenant dans la main une épée et de l'autre un drapeau, coiffée d'une couronne de laurier. La couronne symbolise la victoire.

Période de construction

1920

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

statue

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_029

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

AVENUE DE CONFLANS



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Cet ensemble est élevé à l'instigation de l'Abbé Duport, qui est déjà à l'origine de la construction d'une première croix, en 1857, suite à l'épidémie de Choléra en 1852. Il s'agit de remercier dieu d'avoir épargné la commune lors d'une nouvelle épidémie du même fléau, survenue en 1866.

Période de construction

1866

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

inscriptions : "A peste fame et bello libera nos" et "Totum vovit Deo"

Achères


Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_004

Nom : Puits

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

5 IMPASSE DU HUIT MAI 1945



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Achères


Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_026

Nom : Portes (piles en pierre de taille)

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

149 RUE DE SAINT GERMAIN



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	<i>piles pierre de taille</i>		

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_025

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

149 RUE DE SAINT GERMAIN



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

socle en pierre, croix en métal

Achères


Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_035

Nom : La Croix d'Achères

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE SEINE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :

Remarquable

Genèse

Cette croix commémore l'achèvement des travaux de la digue. Une procession est réalisée chaque année pour rappeler la bénédiction de ce monument. Cette fête communale porte le nom de "fête de la digue" ; il s'agit depuis 1895, de l'équivalent de la "fête du céleri".

Période de construction

1855

Intérêt

Historique : OUI

Architectural :

Paysager :

Dispositions particulières

calcaire, pierre et métal

Achères

Ensemble bâti

78005_PAT_058

Nom : Ferme de Garenne

Typologie : Corps de ferme

CHEMIN DE LA FERME DE LA GARENNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Depuis la première occupation humaine du site, attesté dès l'époque gallo-romaine, jusqu'à l'implantation en 1895 par la Ville de Paris d'un domaine agricole qui fait suite à l'instauration de l'épandage. Déjà au Moyen Age, le fief de Garennes comprenait une ferme seigneuriale, remise en état sous Louis XV lorsque ces terres furent acquises par le roi. Sous Louis XIV, ces terrains avoisinaient ceux du fort Saint-Sébastien, édifié pour former le Dauphin aux arts de la guerre.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : Non renseigné

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
	Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Non visible
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Achères

Ensemble bâti

78005_PAT_003

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

1 IMPASSE DE SAINT-GERMAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

A proximité du centre-ville et au cœur historique d'Achères, cette impasse dessert plusieurs habitations situées sur des parcelles parallèles à la rue de Saint-Germain, dans la profondeur. C'était déjà sa fonction à l'époque de l'établissement du cadastre napoléonien. On y observe en effet un tronçon de voie reliant la rue à plusieurs cours.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Non renseigné
Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné Matériaux : Non renseigné
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : présence
Espace paysager : Non renseigné

Achères

Fiche de protection

Le Champ de Villars : allée Louis Noguères / voie Albin Desmazes / rue Pierre et Marie Curie/avenue du Général de Gaulle / square Toussaint Louverture

Ensemble Cohérent Urbain

78005_ECU_001


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>petit parcellaire et longiligne</i> <i>pavillons situés généralement en recul de la voie, seuls des garages en annexes accolés sont implantés en limite de voie et sur une ou deux limites séparatives. Constructions en bandes ou jumelées</i>	
	Gabarit : R+1, R+1+C et R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>harmonie des travées au sein d'une rue</i>
		Matériaux : <i>enduit clair et parfois blanc ; façades en briques</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>des espaces libres à l'avant bien entretenus, soit clôturés et végétalisés, soit minéraux et ouverts directement sur l'espace public</i>	
	Clôtures : <i>homogénéité des clôtures au sein d'une rue : soit basses et constituées d'un soubassement surmonté de lisses ou d'un autre matériau, soit espace ouvert non clôturé</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier pavillonnaire situé entre la gare et la zone d'activités et faisant face à des quartiers de grands ensembles, l'harmonie des constructions au sein d'une rue et la présence d'espaces libres bien entretenus à l'avant renforcent cette appartenance au quartier et redorent l'image du quartier.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale

Décors : *les façades en brique sont maintenues*

Qualité paysagère & écologique

Clôtures : *les clôtures sont réalisées en harmonie avec celles existantes dans la rue ; elles sont basses et constituées de matériaux mixtes*

Achères

Fiche de protection

Ensemble Cohérent Urbain

Les Haudières : chemin de Rocourt / avenue de Poissy / chemin de la Sente d'en bas / avenue Voltaire / chemin rural n° 6 et la RD n°30

78005_ECU_002


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>petit parcellaire et longiligne</i> <i>pavillons comportant des garages et situés en recul de la voie et sur une ou deux limites séparatives</i>	
	Gabarit : <i>R+C, parfois R+1</i>	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>enduit</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>l'espace situé à l'avant est soit minéral mais très arboré, soit végétal</i>	
	Clôtures : <i>hétérogénéité des clôtures lesquelles sont basses et soit constituées de murs mais sur une longueur partielle, soit mixtes. Elles sont très souvent doublées de haies vives.</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet espace situé en périphérie de grands ensembles et dont la morphologie des constructions et la présence de nombreux arbres confortent son aspect village.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

<p>Morphologie & Implantation des constructions</p>	<p><i>Gabarit : les constructions restent dans le gabarit existant en conservant la hauteur à l'égout du toit et le faitage des constructions avoisinantes. Lorsque les constructions sont constituées d'un rez-de-chaussée et d'un étage, ceci ne peut être que sur une partie de la construction.</i></p>
<p>Qualité paysagère & écologique</p>	<p><i>Clôtures : les clôtures sont réalisées en privilégiant l'aspect végétal et sont en harmonie avec celles existantes dans la rue ; elles sont basses et les murs pleins ne sont autorisés que s'il existe un accès ouvert sur voie.</i></p>

Achères

Fiche de protection

Le Chêne Feuillu : de part et d'autre de la place Olympe de Gouges

Ensemble Cohérent Urbain

78005_ECU_003


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<p>Morphologie</p> <p>&</p> <p>Implantation des constructions</p>	<p>Rapport à la rue et aux limites :</p> <p><i>petit parcellaire sauf rue Antoine Condorcet ou parcelles et constructions de plus grande taille et avenue César Franck petits collectifs à l'alignement à proximité de la place (R+3 toiture terrasse)</i></p> <p><i>constructions en recul de la voie et généralement sur une seule limite séparative</i></p> <p>Gabarit : R+C à R+1</p>	
	<p>Traitement de la façade</p>	<p>Composition : <i>travées régulières</i></p> <p>Matériaux : <i>enduit</i></p>
<p>Qualité urbaine & architecturale</p>	<p>Traitement de la toiture</p>	<p>Forme : <i>deux pans</i></p> <p>Matériaux : <i>tuiles brunes</i></p>
<p>Qualité paysagère & écologique</p>	<p>Traitement des espaces libres : <i>les espaces libres sont végétalisés.</i></p> <p>Clôtures : <i>homogénéité des clôtures au sein d'une rue mais hétérogénéité d'une rue à une autre, aspect végétal toujours présent.</i></p>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet espace remarquable situé le long de la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye, le gabarit et l'aspect des constructions et des clôtures seront sauvegardés.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité paysagère & écologique

Clôtures : les clôtures végétales sont à privilégier et elles sont en harmonie avec celles existantes dans la rue : pas de clôture pleine mais à claire-voie doublée de haie ou uniquement haie. Toutefois, rue Maximilien Robespierre, les murs sont autorisés.