

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

BREUIL-BOIS-ROBERT

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_004

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

10 DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>encadrement fenêtre en pierre + chéneaux + garde corps fer forgé + bandeau</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_002

Nom : Mairie - Ecole

Typologie : Maison de notable

DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Typique de l'époque		
Période de construction	<i>fin du XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>lucarne + encadrement baie en brique + oculus + bandeau brique + chaînage an angle brique + épis faîtage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural



78104_PAT_001

Nom : Eglise Saint Gilles

Typologie : Patrimoine urbain et rural
DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Eglise Saint-Gilles. Elle fut construite en pierre meulière dans les années 1890 sur l'emplacement de l'ancienne église démolie en 1888.

Période de construction

vers 1890
XIX^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : HORS GABARIT

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre de taille
Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Autres
Dispositions particulières	<i>clocher</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Parc et jardin, boisement

Breuil-Bois-Robert


Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_010

Nom : Source

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DES FONTAINES



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Deux sources dans le secteur dit des fontaines coulent toujours. Les ensembles maçonnés font partie du patrimoine paysager de la commune mais sont actuellement très dégradés. Ces ensembles présentent un intérêt historique.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_009

Nom : Le Béliet

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

LES FONTAINES



Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

A la fin du XIXème siècle, Breuil-Bois-Robert est alimenté en eau potable par un système dit de béliet qui remonte l'eau du bas du village vers un réservoir situé en haut. Il ne reste aujourd'hui que des ruines qui présentent un intérêt historique.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_011

Nom : Source

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN RURAL



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	Non renseigné		

Breuil-Bois-Robert

Ensemble bâti

78104_PAT_008

Nom : Bâtiments Agricoles

Typologie : Corps de ferme

41 RUE DE LA BROSSE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Autres		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Breuil-Bois-Robert

Ensemble bâti

78104_PAT_003


Nom : Ancien corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

6 RUE DE LA LIBERATION

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>porche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Breuil-Bois-Robert

Ensemble bâti

78104_PAT_005


Nom : Ancien corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

14 ROUTE DE MANTES

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>porche et oeil de boeuf</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Breuil-Bois-Robert

Ensemble bâti

78104_PAT_006


Nom : Ancien corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

30 ROUTE DE MANTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Auvent de clôture</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Breuil-Bois-Robert

Ensemble bâti

78104_PAT_007


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

1_3_8_10 RUE DE MONTAUBAN

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

