

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

BRUEIL-EN-VEXIN

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_008

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 RUE DE LA CHARTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Un pavillon de gardien, le long de la rue de la Chartre, complète l'ensemble. Un mur d'enceinte ferme la propriété. La grille est encadrée de deux piliers octogonaux. On note la présence d'une porte piétonne.		
Période de construction	<i>in XIXe siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>débords de toit, garde corps ferronnerie</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_034

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

1 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Cette maison fut habitée par Mady Mesplé (1931-...), célèbre chanteuse lyrique. A la mort de son mari et de sa fille, elle quitta Brueil-en-Vexin pour ne plus jamais y revenir.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+2+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
	Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Faux pans de bois, bandeau, équerres en bois</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_011

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Autrefois, cette demeure regroupait à la fois la fonction agricole et la fonction d'habitat.		
Période de construction	XIXe siècle.	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>marquise, porte cochère, gerbière</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_007


Nom : La Remusade

Typologie : Maison de notable

2 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>lucarnes, balcon maçonné,</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_023

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

5 RUE DE L' EGLISE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>Inconnue</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_012

Nom : MAISON RURALE

Typologie : Maison rurale

5 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>Inconnue</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Anciennes gerbières en façade, ancienne gerbière transformée en fenêtre sur le pignon</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_009

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

16 RUE DE L' EGLISE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Lucarne, corniche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_003

Nom : Eglise Saint-Denis

Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Une église primitive fut bâtie en 862. Elle fut remplacée au XII^{ème} siècle, par un nouvel édifice dédié à Saint-Denis, église en pierre et meulière de style roman. Reconstituée au début du XX^{ème} siècle après destruction presque complète de la nef, du portail et d'un porche roman unique en Vexin français. Seul le clocher, couronné d'une flèche en pierre à huit pans supportée par un étage octogonal, date de l'église p

Période de construction

XII^e siècle ou XIII^e siècle et XX^e siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : HORS GABARIT

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Autres
Dispositions particulières	<i>clocher construit au XII^e siècle. Corniche à modillons cubiques, s'élève une flèche de pierre de forme octogonale.</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_005

Nom : Ancienne « Hôtellerie de Brueil-en-Vexin, Le fief du Perché »

Typologie : Maison de notable

7 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Ce bâtiment abritait jusque dans les années 1970 une hôtellerie qui ne fonctionne plus aujourd'hui.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Le porche est en éventail, petits bois, lucarnes, modénatures</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_004


Nom : Bureau de Poste

Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE LA POSTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Toit à croupe, ouverture persienne. Les linteaux et les bandeaux sont en brique. Une inscription d'origine surplombe une fenêtre en plein cintre sur le pan coupé : « Postes et télégraphes, Brueil en Vexin »</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_030

Nom : Ancienne grange

Typologie : Bâtiment agricole

31 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>corniche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_033

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

35 RUE DU VEXIN

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Grille d'entrée. Mur de clôture en moellon enduit avec chaperon en tuiles mécaniques. Face à l'entrée de la maison, porte piétonne et grille sur mur bahut		
Période de construction	<i>Inconnue</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bandeaux, corniche moulurée, marquise, petite gerbière</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_032

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

37 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Un second bâtiment, à l'arrière, fait également partie de la propriété.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Bandeau, chaînage d'angle, lucarnes, persiennes métalliques.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	Espace paysager : Non renseigné

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_031

Nom : Ancien Café-Tabac

Typologie : Maison de bourg

40 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	fin XIXème siècle - XXème siècle : restauration totale : l'ancienne échoppe a disparu aux profits de l'habitat		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>corniche, bandeau</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_010

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

41 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1930	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>épi de faîtage, lucarne, linteaux métalliques décorés, encadrement des baies</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_022

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

54 ROUTE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

De part et d'autre, 2 petites ailes d'un niveau surmontées d'une terrasse. Grille sur mur bahut

Période de construction

Inconnue

Intérêt

Historique :
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+2

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>corniche, bandeau, encadrement des ouvertures, marquise au-dessus de la porte</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_042

Nom : La Cavé aux Fées

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE LA CAVE AUX FEES



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :

Exceptionnel

Genèse	<p>Ce caveau collectif bâti au troisième millénaire avant JC accueille plus de 150 sépultures. Découvert au milieu du XVII^{ème} siècle, il est fouillé à fin du XIX^{ème} siècle. Des corps et des objets y ont été retrouvés. Par la suite, abandonné il servit de décharge pendant la seconde guerre mondiale. En 1957 un nettoyage permit d'extraire des munitions abandonnées dont 27 obus. Le mégalithe est resté une vingtaine d'années à l'abandon avant d'être restauré, il appartient désormais à la commune.</p>
---------------	---

Période de construction	<i>néolithique récent</i>	Intérêt	<p>Historique : OUI Architectural : Paysager :</p>
--------------------------------	---------------------------	----------------	--

Dispositions particulières	<p><i>L'allée couverte est constituée de dalles de grès, mesure 14 mètres de long, 2 mètres de large et 2,25 mètres de haut. Sur les dalles de grès appelées orthostates on distingue le dessin d'une hache, d'une pointe de lance et un motif quadrangulaire</i></p>
----------------------------	---

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_038

Nom : La Fontaine Saint-Gaucher

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE GARGENVILLE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Brueil-en-Vexin


Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_036

Nom : Maison de Cantonnier

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE GARGENVILLE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_045

Nom : Stèle Saint-Laurent

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DE GUITRANCOURT



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Brueil-en-Vexin


Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_019

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 RUE DU MOULIN



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Il est en contrebas de la rue mais accessible par un escalier. Il ne reste que les vestiges d'un lavoir ouvert : quelques restes de carreaux à laver et la partie basse du mur porteur. Malgré l'état du lavoir, le lieu a fait l'objet d'une belle valorisation (arrangement floral, lampadaire...).

Période de construction

XIXe siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Brueil-en-Vexin


Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_020

Nom : Le Ponceau

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU MOULIN



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Le ponceau permet de traverser le ru de la Montcient en menant à l'entrée des communs du château Maret. Bâti de pierre, il se compose d'une arche unique cintrée. Deux chasse-roues sont également présents sur les côtés.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_021

Nom : Lavoir de la Chartre

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

11 RUE D' OINVILLE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Ce lavoir, qui comporte deux bassins de taille différente, n'est pas un lavoir en bord de rivière comme dans le bourg. Il a fait l'objet d'une rénovation récente avec emploi de béton dans les rebords des bassins au lieu de la pierre, ajout d'une gouttière parasitant l'esthétique de la charpente et l'installation de barrières de sécurité,

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_037

Nom : Fontaine Maheux

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU PONT MADAME



Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Brueil-en-Vexin


Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_017

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU PONT MADAME



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Ce lavoir est constitué d'un mur en pierre, deux murs en bois et briques rouges sur le côté et d'un toit en demi-pentes en tuiles plates. Il a fait l'objet d'une restauration récente.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_018

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUELLE SAINT-JEAN



Etat : Dégradé

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	<p>Ce lavoir a été restaurée en 2008. Non entretenu pendant de longues années, il montre des signes importants de fragilité. Sans doute à l'emplacement d'un ancien gué ou d'un abreuvoir, il est fermé sur trois côtés, accessible par une petite porte de bois. Des carreaux à laver sont présents le long de la rivière de la Montcient. Le site présente un intérêt d'autant plus grand que les vestiges de nombreux autres lavoirs privés y sont visibles.</p>
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	<p>Historique : OUI Architectural : Paysager :</p>
--------------------------------	----------------------	----------------	--

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Brueil-en-Vexin


Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_041

Nom : Transformateur (pilier électrique)

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

36 RUE DU VEXIN



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	Non renseigné		

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_006


Nom : Grand Moulin

Typologie : Corps de ferme

2 RUE DE LA CHARTE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XVIII ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>epis de faitage, lucarne meulière, ancre</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_002

Nom : Château Maret

Typologie : Château

3 RUE DE LA CHARTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

A l'emplacement actuel du château existait autrefois une maison forte, avec de grosses et de petites tours, entourée de fossés. On y accédait par pont levés. Le château appartenait notamment au premier seigneur de Brueil connu, Ernaud de Meulan, avant de passer entre les mains de plusieurs autres seigneurs. En 1856, l'édifice fut acheté par Paul MARET et resta dans sa famille jusqu'en 1980. A cette époque, le château fut revendu pour la modique somme d'un million de francs.

Période de construction

*fin XVII^e siècle, début XVIII^e siècle ;
ajout de l'échauguette au XIX^e siècle.*

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire
Gabarit : R+2+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : Complexe
	Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant
Arbre remarquable

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_015

Nom : Château de la Chartre

Typologie : Château

1 ROUTE DE GARGENVILLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

L'établissement de la Seigneurie remonte à l'époque médiévale, mais la date de la venue des premiers seigneurs dans le hameau est méconnue. La famille de Dampont habita la demeure au XVème siècle et XVème siècle. Puis plusieurs propriétaires se succédèrent pour arriver à la famille Faure, qui possède le château depuis plusieurs générations. Le corps central de ce château est flanqué de deux pavillons dissymétriques, celui du nord étant bien moins important.

Période de construction

XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire
Gabarit : R+2+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>lucarne, fronton, épi de faitage, encadrement des baies en pierre, chaînage d'angle en pierre, horloge, pavillons</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_046

Nom : Ferme de la Malmaison

Typologie : Corps de ferme

LA MALMAISON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_029

Nom : Ancienne exploitation

Typologie : Corps de ferme

3 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Cette ancienne exploitation était une petite ferme de bourg possédant un logis en fond de parcelle. Il n'est pas visible de la rue. L'ensemble comporte également une grange en moellons enduits qui longe la rue. Son pignon est en bois.

Période de construction

inconnue

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
	Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_035

Nom : La Source

Typologie : Maison de notable

9 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>inconnue</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>corniche, bandeaux, pilastres, linteaux moulurés, fenêtres cintrées à six carreaux, persiennes, lucarnes.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	Espace paysager : Non renseigné

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_040

Nom : Ferme du Haubert

Typologie : Corps de ferme

ROUTE DE SAILLY RD 913

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

La ferme du Haubert est située à la sortie du village vers Sailly, en retrait de la route. Elle présente plusieurs éléments du patrimoine intéressants.

Période de construction

XIXe siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_014

Nom : La ferme de Saint Laurent

Typologie : Corps de ferme

SAINT LAURENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

La ferme était un couvent fondé au XI^{ème} siècle et cité en 1252. A la Révolution, les biens du prieuré furent vendus. La ferme st Laurent est encore en activité. Le terrain est la propriété de la Société Calcia.

Période de construction

XI^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>petits bois, fenêtre demi lune, porche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_039


Nom : Moulin de la Chatarde

Typologie : Moulin

1 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	<i>Arbre remarquable</i>	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_013


Nom : Petit Moulin

Typologie : Moulin

14 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non visible	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_028

Nom : Ancienne exploitation

Typologie : Corps de ferme

38 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Grange à l'angle de la rue de Damply avec gerbières, bâtiment en retour d'équerre du logis avec pignon sur rue. Mur de clôture, porche couvert et porte piétonne

Période de construction

inconnue

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Fenêtres petit bois, volets persiennes, lanterne</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_001

Nom : Ancien logis seigneurial

Typologie : Château

49 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Ensemble antérieur au reste du château. Ensemble constitué d'un grand édifice et de petits bâtiments. Il est composé d'une écurie et de granges.

Période de construction

fin XVIe siècle, début XVIIe siècle ; porte monumentale : XVIIe siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Mur
Gabarit : R+2+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>lucarnes, volets bois, bandeaux, porche monumental en pierre de taille, fronton orné d'un décor, porte cintrée</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant
Arbre remarquable

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_043

Nom : Château de Brueil

Typologie : Château

49 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Autrefois, le château de Brueil était nommé le « Petit château ». Il appartient à de nombreuses familles, dont notamment celle de Jean de Vion. Celui-ci, en 1656, fit construire une chapelle attenant au chœur de l'église de Brueil ainsi qu'une chapelle particulière l'année suivante, au-dessus du porche de sa maison. Elle est encore présente aujourd'hui.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : Complexe
	Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant