

## FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

---

# CHANTELOUP-LES-VIGNES



## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_011

Nom : Maison de vigneron

Typologie : Maison de bourg

27 RUE DE L' ABREUVOIR

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Sur le cadastre napoléonien de 1821, il y a 4 propriétés différentes : sans doute trois maisons rurales et une annexe, ce qui semble correspondre aux trois escaliers qui existent encore. Les quatre ont été réunies et agrandies à une date inconnue

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)

Autres éléments à préserver : Non renseigné

Gabarit : R+1

### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade

Composition : Autres

Matériaux : Enduit

Traitement de la toiture

Forme : 2 pans

Matériaux : Tuile plate

Dispositions particulières

*Non renseigné*

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence

Espace paysager : Non renseigné

## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_009

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

2 RUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>chaînage d'angle en brique + encadrement baies en brique bichromie</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	
	<i>Arbre remarquable</i>	



## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_010


Nom : Villa

Typologie : Villa

10 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Lucarne + volet bois + chaînage d'angle + encadrement des baies</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	<i>Arbre remarquable</i>	

## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_001


Nom : Villa Cérés

Typologie : Villa

15 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	1911	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>balcon + débord toiture</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_026

Nom : Mairie - Ecole

Typologie : Maison de notable

31 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	construction de la mairie-école en 1891-1892 par l'architecte Désiré Geoffroy et l'entrepreneur local Villeneuve		
<b>Période de construction</b>	1892	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Autres		
Dispositions particulières	<i>lucarnes en zinc, clocheton, menuiseries, parvis et escalier</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_037

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

46 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>encadrement fenêtre + bandeau + garde corps en ferronnerie</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_035

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

4 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>lucarne + bandeau</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_002

Nom : Villa

Typologie : Villa

36 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>porche, menuiseries + linteaux en brique + croupe</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_012

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

41 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Maison de notable déclarée en 1869 comme construction nouvelle par Victor Barrois		
<b>Période de construction</b>	1869	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>chaînage en pierres, modénatures en pierres, corniche, ferronneries, piliers portail en meulière et brique</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_038

Nom : Ecole

Typologie : Maison de bourg

4 RUE JOSEPH CASTORI

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteau brique</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_039


Nom : Espace Emploi Entreprise

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

2 MAIL DU COTEAU

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Autres		
Dispositions particulières	Non renseigné	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_007

Nom : Dojo d'Aïkido traditionnel

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

12 MAIL DU COTEAU

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	années 2000	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+5	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_016


Nom : Grande Mosquée

Typologie : Patrimoine urbain et rural

1 RUE MAIS

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Coupole</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_034


Nom : Villa

Typologie : Villa

8 RUE DES OUCHES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>colombages, terrasse</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	
	<i>Arbre remarquable</i>	

## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_003


Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

13 RUE PAULINE SOYER

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

En 1818 acquisition par Jean Conrad Raumlund ancien marchand joailler demeurant à Paris d'une maison qui appartenait aux héritiers de Denis Deligny qui l'avait achetée en 1775 à Denis Villeneuve, vigneron, devient sa maison de campagne. En 1819 il achète la maison voisine à Marie Louise Letivot veuve d'un vigneron. En 1820, troisième acquisition d'une petite maison. 1845 la propriété est vendue à Nicolas Gontier puis 1862 à Nicolas Hubert Roux, architecte, marié à Pauline Soyer.

### Période de construction

*XVIIIème siècle ? 3e quart XIXème siècle*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager : OUI

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul  
Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : R+1+C

### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
	Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Jardin intéressant

## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_030


Nom : Maison de vigneron

Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE LA PLATRIERE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_033

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

27 RUE DES RESERVOIRS

Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_040

Nom : Maison passive - Hermann Kaufmann

Typologie : Pavillon

24 RUE RUE DES COTES BLANCHES

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
Matériaux : Autres		
	Dispositions particulières	<i>Toiture végétalisée, construction en bois</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_028

Nom : Maison de vigneron

Typologie : Villa

1 RUE SAINT-ROCH

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Il existe une petite maison sur le cadastre napoléonien. En 1831, un acte de vente la décrit. Elle a été modifiée et agrandie en 1927		
<b>Période de construction</b>	1927	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteaux, mur de clôture</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_015

Nom : Eglise paroissiale Saint Roch

Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE SAINT-ROCH

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Les deux chapelles latérales furent reprises au XVème siècle. Le clocher porche a été reconstruit en 1846 sur les plans de l'architecte Fauconnier de Saint-Germain-en-Laye. Ce dernier connut deux graves préjudices, l'un en 1938 où la foudre le détériora et l'autre en 1999 où la tempête l'endommagea gravement, le faisant tomber sur la nef qu'il éventa. Il a été reconstruit par l'architecte Bernard Ruel, dont le travail fut primé en 2004 par les rubans du patrimoine.

### Période de construction

1518

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural : OUI  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

#### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné  
Rapport aux limites : Sur aucune limite  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : HORS GABARIT

#### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Pierre de taille
Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>sculpture (étudiée dans la base Palissy), clocher</i>

#### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_008

Nom : Maison de vigneron

Typologie : Bâtiment agricole

10 RUE DE TRIEL

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	La maison construite au début du XXème siècle par le grand-père du propriétaire actuel. L'activité principale était la vigne puis après la guerre de 14-18, la famille s'est tournée vers le maraîchage		
<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Hublot + Linteaux brique + ferronnerie + chaînage d'angle en brique</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_014

Nom : Cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

32 RUE EDOUARD LEGRAND



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
<b>Dispositions particulières</b>	Non renseigné		

## Chanteloup-les-Vignes


Edifice patrimoine urbain et rural

78138\_PAT\_004

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

12 BIS RUE DE LA SOURCE



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

### Genèse

Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

### Dispositions particulières

*Non renseigné*

## Chanteloup-les-Vignes

Ensemble bâti

78138\_PAT\_013

Nom : Le Chapitre

Typologie : Ensemble bâti

1 RUE DU CHAPITRE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Cette propriété dépendait du chapitre Notre-Dame, seigneur d'Andrésy. Elle appartenait à la fin du XVème siècle selon l'abbé Pacaud à madame Jeanne Anroux. En 1749 elle appartient à Laurent Pécoule, écuyer et conseiller du roi. Il fait construire une chapelle qui est bénie par le curé de Jouy-le-Moutier. En 1821, la propriété, qui comprend des vignes, est aux mains de M. Pion. Elle est aujourd'hui très dénaturée et découpée en plusieurs propriétés. La chapelle a été transformée en remise

### Période de construction

1759

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>porche</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné <i>Arbre remarquable</i>	

