

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_001


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

2 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_035

Nom : Villa

Typologie : Villa

5 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>toit à deux pans asymétrique, balcon, soubassement en meulière, travées en bois sur comble, ouverture en ronde</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_667

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

8 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_006

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

19 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_011


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

26 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Moulure</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_012

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

27 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Non renseigné

Période de construction

2nd quart XXème siècle

Intérêt

Historique :
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Auvent, Volets persienne, croupe</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Non renseigné
Espace paysager : Non renseigné

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_018

Nom : Villa

Typologie : Villa

39 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Chainages d'angles+Encadrement des baies+Volets persienne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_023

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

48 BIS RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Lucarnes+Gardes corps+Escalier dans la marge de recul+Auvent</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_022


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

48 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Lucarnes+Gardes corps+Escalier dans la marge de recul+Auvent</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_027

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

57 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteau brique, toiture à 2 pans, garde-corps ferronnerie</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_030


Nom : Villa

Typologie : Villa

62 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
Matériaux : Zinc		
Dispositions particulières	<i>oeil de bœuf, marquise, toit terrasse</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_033

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

65 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_034

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

68 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Maison construite par Raymond Lacombe, architecte A.D. à Bagneux, dans un lotissement réalisé en 1931.

Période de construction

2nd quart XXème siècle

Intérêt

Historique :
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>pente à deux pans asymétrique, fenêtre ronde, balcon, sous-bassement en pierre de vigny</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_644

Nom : Internat du second degré

Typologie : Immeuble de ville

63 RUE ANATOLE FRANCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1975-2000	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
Dispositions particulières	<i>Structure béton apparente</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_037


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

6 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1879	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteaux en pierre, volets, modénatures, bandeau</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_038


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

8 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_039

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

9 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>extension pentagonale, bandeau, polychromie, carreaux de verre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_040


Nom : Villa

Typologie : Villa

12 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>bandeau brique, épi de faitage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_041


Nom : Villa

Typologie : Villa

14 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>vigne vierge, volets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_042

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

15 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>volets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_043


Nom : Villa

Typologie : Villa

17 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bois sous toiture, linteau brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_044

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

18 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>volets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_045


Nom : Villa

Typologie : Villa

19 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Exceptionnel



Genèse	Maison de villégiature construite en 1911 pour le joaillier Parisien Mellerio. Dans les années 1950 elle fut rachetée par l'entreprise Bonna qui y logea des employés. C'est actuellement un immeuble en copropriété.		
Période de construction	1911 1er quart XXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>balcon de la terrasse</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_046


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

20 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>toiture en escalier et dessin sur pignon, décors briques</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_642

Nom : Immeuble collectif

Typologie : Immeuble collectif

2 ALLEE DES ARCADES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1975-2000	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+4	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
Dispositions particulières	<i>modénature des façades</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_047


Nom : Villa

Typologie : Villa

21 BOULEVARD ARMAND LEPRINCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>meulière, marquise en ferronnerie et verre, encadrement en brique, lucarnes, bandeau</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_048

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

23 BOULEVARD ARMAND LEPRINCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>toiture complexe, linteau en brique, marquise, lucarne, moellon</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_049


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

24 BOULEVARD ARMAND LEPRINCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>lucarne, toit à 2 pans avec lucarne à pignon, persiennes, sous-bassement en meulière, bandeaux sur façade</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_050


Nom : Villa

Typologie : Villa

25 BOULEVARD ARMAND LEPRINCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Toiture Mansart, lucarnes, pierre et meulière sur murs, garde-corps, marquise, bandeau</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_053


Nom : Villa

Typologie : Villa

8 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	2nd quart XXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Pierre de vigny, Bandeaux, Toit complexe</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_054

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

10 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>pierre de meulière, linteau briques, marquise, toiture complexe, persienne métallique</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_061

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

19 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>meulière, travées en bois sur combles, marquise en bois, toiture complexe, encadrement</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_068

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

44 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>pierre de vigny pour la maison, symétrie des ouvertures sur le bâtiment en longueur, avancée en débord, garde-corps en bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_070


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

52 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>sous-bassement en pierre de vigny, crépi</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_074

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

4 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>pierre de vigny, encadrement des fenestres, toiture à deux pans avec débord, escalier, encadrement blanc</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_075


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

7 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>meulière, marquise, encadrement en brique, garde-corps en ferronnerie, deux piliers en meulière, toiture complexe</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_076

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

8 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1934	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>pierre de vigny, deux bandeaux, ouvertures en arc de cercle, toiture à deux pans avec débord, symétrie de la façade, garde-corps métallique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_077

Nom : Villa

Typologie : Villa

12 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Modénature, brique, garde corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_078

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

14 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>briques en façade</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_080

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

21 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_082

Nom : Maison

Typologie : Pavillon

27 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

maison construite en 1960 par et pour Gaston Rousset, directeur de l'école de Fin d'Oise. Dans un premier temps le permis de construire avait été refusé parce que la façade de style "néoprovençal" n'était pas admise dans le quartier.

Période de construction

1960
3e quart XXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Mur
Gabarit : R+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Baie</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Non renseigné
Espace paysager : Non renseigné

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_083

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

31 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Brique, linteaux</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_084

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

35 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1934	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_085

Nom : Maison de villegiature dite Les Raisins

Typologie : Maison de bourg

37 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>limite XIXème XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>chainage angle et bandeau en brique, faux colombage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_086

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

43 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Cheminée, débords de toit en bois, linteau, soubassement meulière</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_087

Nom : Villa

Typologie : Villa

3 BIS RUE DU BEL AIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1920-1945	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bandeau, appuis et linteaux de fenêtres, garde corps en fer forgé, bois débord de toiture, œil de bœuf</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	
	<i>Alignement d'arbres</i>	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_088

Nom : Villa

Typologie : Villa

7 RUE DU BEL AIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Chainage, hublot, garde corps, encadrements, épi de faitage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_089

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

9 RUE DU BEL AIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1920-1945	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>modénatures en briques, linteaux et appuis de fenêtres, débord de toiture</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_099

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

1 RUE CAILLOYS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	2nd quart XXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>linteau</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_103


Nom : Villa

Typologie : Villa

9 RUE CAILLOYS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1937	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Marquise</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_109

Nom : Villa Fernande

Typologie : Maison de notable

1 AVENUE CARNOT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Maison de notable construite en 1894 pour Théophile Lacroix. Des communs et un kiosque (détruits) ont été construits en 1896.

Période de construction

1894
2nd quart du XIXème siècle

Intérêt

Historique :
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>Chainage, ornement, cheminée, moulure, lucarne marquise</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_108

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

2 AVENUE CARNOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>balcon, rambardes de balcon, encadrements de fenêtres</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_104

Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

5 AVENUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>encadrement, marquise, volets marquise</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_105


Nom : Maisons Jumelles

Typologie : Maison de bourg

9 BIS AVENUE CARNOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>limite XIXème XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Modénature, garde corps, marquise</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_106

Nom : Villa

Typologie : Villa

11 AVENUE CARNOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bandeau, linteau, ferronnerie, volets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_110

Nom : Villa

Typologie : Villa

12 AVENUE CARNOT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Cette maison abrite un centre d'accueil et de soins médicaux psychologiques, antenne de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye		
Période de construction	<i>limite XIXème XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Modénature, marquise, clef, chaînage d'angle</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	
	<i>Arbre remarquable</i>	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_107

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

13 AVENUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>écusson en céramique, modénatures en brique, appui-jardinière de la fenêtre</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_111

Nom : Villa

Typologie : Villa

14 AVENUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>chainage d'angle, bandeau, garde-corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_114


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

5 RUE DU CASTELET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Chainage brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_115

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

7 RUE DU CASTELET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>balconnets, linteaux</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_119

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

3 IMPASSE DES CHAISES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_118

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 IMPASSE DES CHAISES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_632

Nom : Commissariat

Typologie : Immeuble de ville

1 RUE CHARLES BOURSEUL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	restructuration faite en 2008 par Alain Derbesse architecte		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_120

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

2 ALLEE DES CHASSELAS

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>marquise</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_121

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

4 ALLEE DES CHASSELAS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Modénature, brique, garde corps, modénature</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_122

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

5 ALLEE DES CHASSELAS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Épi de faitage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_123

Nom : Villa

Typologie : Villa

7 ALLEE DES CHASSELAS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Modénature, garde corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_125


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

2 RUE DE LA CHAUSSEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_126

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

9 RUE DU CLOS DE ROME

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>débord de toit, appui de fenêtre-jardinière de la baie principale, lucarne rampante</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant <i>Alignement d'arbres</i>	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_127


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

11 RUE DU CLOS DE ROME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>milieu XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_128

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 PLACE DU COLONEL COUTISSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Garde corps, modénature, moulure, marquise</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_129

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

3 PLACE DU COLONEL COUTISSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Epi de faitage, moulure, clef, corniche, hublot</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_130

Nom : Villa des Acacias

Typologie : Maison de bourg

5 PLACE DU COLONEL COUTISSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Ce lotissement concentré comprend des maisons jumelles donnant sur la place. Sous l'une d'entre elles un passage étroit conduit à une allée privée bordée de 4 maisons accolées identiques		
Période de construction	<i>limite XIXème XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Modénature, frise, garde corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_131

Nom : Villa

Typologie : Villa

7 PLACE DU COLONEL COUTISSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Modénature, clef, garde corps,</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_132

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

9 PLACE DU COLONEL COUTISSON

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+4	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_133

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

4 RUE DU COMMANDANT PLAMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1920-1945	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>débords de toiture en lambris, marquise, épi de faîtage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_135


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

8 RUE DU COMMANDANT PLAMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1939 <i>milieu XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Épi de faitage, soubassement pierre, bandeau brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_136


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

9 RUE DU COMMANDANT PLAMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Bois épi de faitage, baie</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_139

Nom : Le Charme

Typologie : Villa

6 BIS RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1er quart XXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>faitage, escalier</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_654


Nom : Villa

Typologie : Villa

7 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Modénature, garde de corps, volet persienne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_141

Nom : Villa

Typologie : Villa

8 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>avancée de toiture, chaînage angle</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_142


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

9 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_143

Nom : Villa

Typologie : Villa

10 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel



Genèse	Selon la tradition orale, cette maison a été construite pour la famille Dehillerin, grand fabricant détaillant parisien de batterie de cuisine		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>croupe, épi de faîtage, toit conique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_144

Nom : Villa

Typologie : Villa

11 BIS RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>1er quart XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>lucarne, balcon, épi de faitage, cheminée, décors brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_145

Nom : Villa

Typologie : Villa

14 BIS RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>lucarnes corniche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_148


Nom : Villa

Typologie : Villa

16 TER RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	---------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bandeau</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_147


Nom : Villa

Typologie : Villa

16 QUATER RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_146


Nom : Villa

Typologie : Villa

16 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_149


Nom : Villa "les Rochers"

Typologie : Villa

18 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteaux, épi de toit, volets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_629


Nom : Poste de Police SNCF

Typologie : Maison rurale

LES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	2000 XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Chainage en brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_639

Nom : Bâtiment industriel

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

3 COURS DE CHIMAY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1959 XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_163

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

3 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1920-1945	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>modénature en briques, gardes corps en fer forgé, polychromie, cheminée en brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_173

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

11 BIS RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_177

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

18 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteaux et appuis de fenêtres, corniche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_178

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

20 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bandeau en brique, gardes corps en fer forgé, préau structure bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	<i>Alignement d'arbres</i>	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_179

Nom : Immeuble

Typologie : Maison de bourg

21 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	2nd moitié XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bandeaux, volets, garde-corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_180

Nom : Maison dite La Rose Rouge

Typologie : Villa

25 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>1er quart du XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Chainage brique, balconnet, clef, hublot</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_181

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

26 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteaux et appuis fenêtres, polychromie, débords de toiture en lambris, arrondis et retrait de l'entrée</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_182

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

27 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>ouverture en demi-lune encadrement brique, bandeau, appuis de fenêtres</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_183


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

29 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	2nd quart XXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>motifs brique, croupe</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_184

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

34 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1920-1945	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>linteaux des fenêtres, débords de toiture, marquise</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_185

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

37 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Modénature brique, garde corps, marquise, chaînage brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_186

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

39 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Brique, modénature, garde corps, marquise, linteaux brique, chaînage angle</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_187

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

41 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Chainage brique, hublot, garde corps, marquise, modénaature</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_190


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

52 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_192

Nom : Bâtiment artisanal, industriel

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

63 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>écusson en céramique, débords du toit en lambris</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_640

Nom : Conservatoire

Typologie : Maison de notable

74 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_196

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

86 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1850	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>corniche, bandeau filant, porte bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_198

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

90 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>milieu XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>garde-corps en ferronnerie, oculus</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_200

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

94 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>ancre, volets, porte en bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_165

Nom : Villa

Typologie : Villa

107 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Lucarne, porche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_166

Nom : Ancienne exploitation agricole

Typologie : Bâtiment agricole

113 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_201


Nom : Villa

Typologie : Villa

1 RUE DESIRE FOUCHER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1906 1er quart XXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Modénature, brique, cheminée, , chaînage, épi de faitage, girouette</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_202

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

2 RUE DESIRE FOUCHER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1925 2nd quart du XXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	-----------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>encadrement en briques</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_203


Nom : Villa

Typologie : Villa

9 RUE DESIRE FOUCHER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Modénature, lucarne, bois, garde corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_205

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

13 RUE DESIRE FOUCHER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Marquise, linteaux en brique, balconnets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	<i>Arbre remarquable</i>	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_206

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

15 RUE DESIRE FOUCHER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Epi de faitage, perron, briques</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_210

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

34 RUE DESIRE FOUCHER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1920-1945	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bandeau et appui de fenêtres, modénature en brique, cheminée en briques, garde corps en fer forgé</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_641

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

1 RUE DES ECOUVILLIERS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1975-2000	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Soubassement en briques, volets en bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_222

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

3 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>volets bois colorés</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_220

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	cette maison nous est connue par une description contenue dans un P.V. d'expert daté de 1830.		
Période de construction	1er quart XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Statut</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_223


Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

9 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Lucarne, volets bois, balconnets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_221

Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

11 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1876 ?	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Moulure, volets, balconnets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_231

Nom : Villa

Typologie : Villa

3 RUE EUDOXIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1929 2nd quart XXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>dessins colombages</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_116


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

6 IMPASSE EUGENE CHABROT

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_636

Nom : Bâtiment industriel

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

14 QUAI EUGENE LECORRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	en activité jusqu'à la fin du XXème siècle puis réaménagé en logements par un promoteur en 2004		
Période de construction	1896 <i>XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine


Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_238

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

16 QUAI EUGENE LECORRE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Zinc		
Dispositions particulières	<i>Lucarne, enseigne, chaînage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_243


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

40 QUAI EUGENE LECORRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Brique, balconnet, modénature</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_283

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

7 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maison construite en 1856 pour Jean-Charles Hache		
Période de construction	1856 3e quart XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Hublot, volets bois, encadrements maison avec un étage de comble à oculi</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_272

Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

12 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Autres		
Dispositions particulières	<i>volets, soubassement et bandeau</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_273

Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

13 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Autres		
Dispositions particulières	<i>volets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_274

Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

16 RUE FELIX FAURE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1890	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_275

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

17 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Lucarne, encadrements de fenêtres, balconnets</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_276

Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

19 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>encadrement de fenêtres</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_277

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

21 RUE FELIX FAURE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>rambardes en fer forgé</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_278

Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

23 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Statut</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_279

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

25 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	4e quart XIXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>porte en bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_281


Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

27 BIS RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Garde corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_280



Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

27 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Modénature, brique, garde corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_626


Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

29 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>Modénature,</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_282


Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

31 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Lucarne, moulure, corniche, clef</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_251

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

1 PASSAGE DES FONDES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Décor brique, marquise</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_254


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

10 RUE DE LA FOSSE DU MOULIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>balconnets, encadrement de fenêtres</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_255

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

3 PLACE FOUILLERE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Moulure, clef</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_256


Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

4 PLACE FOUILLERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Moulure, cheminée</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_257

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

5 PLACE FOULLERE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Moulure, rideau publicitaire</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_260

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

2 RUE DES FRERES BRUHIER ALLAIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1888 4e quart XIXe siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>escalier d'accès frontal, lucarne fronton, volets en bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	<i>Arbre remarquable</i>	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_262

Nom : Villa

Typologie : Villa

2 RUE DES FRERES FRANÇOIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Colombage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_267

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

15 RUE DES FRERES FRANÇOIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_268


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

19 RUE DES FRERES FRANÇOIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>marquise, pans en bois, linteaux</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_269

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

23 RUE DES FRERES FRANÇOIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_259

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

6 RUE DES FROMENTAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>ornement brique, garde corps, modénature</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	
	<i>Arbre remarquable</i>	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_285

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

40 QUAI DE GAILLON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1890	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Lucarne, hublot, moulure, clef, brique de parement, porche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_286

Nom : Maison de villegiature

Typologie : Maison de notable

41 QUAI DE GAILLON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Maison construite en 1890 pour Marie-Emilie Dugue selon les matrices cadastrales. Le belvédère a probablement été remanié dans les années 1920-1930 et la maison recouverte d'enduit tyrolien. Maison de notable avec grand jardin en bord de Seine, maison de gardien, remises et puits. Maison construite sur une terrasse au pied du coteau. Façade symétrique enduite avec avant-corps central et belvédère de section carrée à l'arrière.

Période de construction

1890
4e quart XIXème siècle

Intérêt

Historique :
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : Complexe
	Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_288

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

48 BIS QUAI DE GAILLON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1883 <i>4e quart XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Chaînage, moulure, frise, modénature, marquise, lucarne, garde corps</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_291


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

53 QUAI DE GAILLON

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_292


Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

58 BIS QUAI DE GAILLON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	4e quart XIXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>modénatures en briques bicolores, marquise et gardes corps en fer forgé, épi de faitage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	<i>Alignement d'arbres</i>	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_620

Nom : Villa

Typologie : Villa

59 QUAI DE GAILLON



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_294


Nom : Villa

Typologie : Villa

1 IMPASSE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Épi de faîtage, encadrements brique, garde corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_293


Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

3 IMPASSE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1932	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+4	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_295


Nom : Villa

Typologie : Villa

9 IMPASSE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1930	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>marquise, balconnets, ouvertures</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_303


Nom : Villa

Typologie : Villa

2 BIS AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>pans en bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_301


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

18 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Modénature, marquise</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_309


Nom : Villa

Typologie : Villa

25 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	4e quart XIXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>encadrement des fenêtres, polychromie, gardes corps en ferronnerie</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_304

Nom : Villa

Typologie : Villa

28 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	2nd quart XXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Balconnet, baie, épi de faitage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_310

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

31 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	2nd quart XXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>pans en bois, rambardes en fer forgé</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_305

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

32_34 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>modénatures en briques, arrondis des fenêtres, volets métalliques, rives et poutres apparentes</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_311


Nom : Villa

Typologie : Villa

35 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	2nd quart XXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>façade partiellement en pierre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_307


Nom : Villa

Typologie : Villa

36 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_312


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

37 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	4e quart XIXe siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>linteaux et appuis des fenêtres (briques), garde corps fer forgé, porte d'entrée en bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant <i>Arbre remarquable</i>	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_313

Nom : Villa

Typologie : Villa

39 AVENUE GASTON LE COUSIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>marquise, avancée de toiture avec boiserie, encadrement de fenêtres et sculptures</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_320

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

4 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Modénature, brique, garde corps, chaînage brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_321

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

8 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Ornement brique, garde corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_322

Nom : Villa

Typologie : Villa

10 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_323

Nom : Villa

Typologie : Villa

14 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Garde corps, brique, baie, œil de bœuf</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_324

Nom : Villa

Typologie : Villa

18 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_325

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

22 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_326

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

30 BIS RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_327

Nom : Villa

Typologie : Villa

34 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Pans de bois, lucarnes</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_328

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

38 RUE GENERAL MANGIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_319

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

8 BIS RUELLE DU GOUFFE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_318

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

8 RUELLE DU GOUFFE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	4e quart XIXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>volets métalliques, appui de fenêtre</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	Espace paysager : Non renseigné

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_335

Nom : Série de 2 maisons jumelles

Typologie : Pavillon

14 AVENUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>1er quart XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>encadrements, modénatures</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_336

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

16 AVENUE JEAN JAURES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Épi de faitage, chaînage, lucarne, tour, cheminée</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_638

Nom : Lycée Jules Ferry

Typologie : Immeuble de ville

7 RUE JOSEPH BOUYSSSEL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Lycée dont l'architecture est typique d'une époque et donc d'une politique d'enseignement - pour mémoire		
Période de construction	XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_637

Nom : Musée de la Batellerie

Typologie : Château

3 PLACE JULES GEVELOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	le château et ses dépendances ont été remaniés de nombreuses fois au fil des propriétaires successifs. La commune a acheté le château en 1966 pour y installer le musée de la Batellerie		
Période de construction	1808 XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>encadrements de fenêtres, bandeau, lucarnes, épi de toit, chaînons d'angle, modénatures p</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_553

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

12 RUE LA SAVATERIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_556

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

49 RUE LA SAVATERIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_338


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 PLACE DE LA LIBERTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1920-1945	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Garde corps en ferronnerie, porte cochère pavée avec charpente apparente</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_337


Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

3 PLACE DE LA LIBERTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1920-1945	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Garde corps en ferronnerie, bandeau d'étage, polychromie, modénatures et corniche en briques</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_617

Nom : Villa

Typologie : Villa

42 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1930 2nd quart XXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	--------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_381

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

70 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>marquise, encadrements, modénatures</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_382

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

5 AVENUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_383

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

42 AVENUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Moulure, garde corps, baie, chaînage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_384

Nom : Villa

Typologie : Villa

19 RUE MARECHAL JOFFRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Hublot, chaînage, modénature</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_385

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

21 RUE MARECHAL JOFFRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>garde corps en fer forgé, rives et crête de toit, chaînage en brique</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant <i>Arbre remarquable</i>	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_387

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 RUE MARECHAL MAUNOURY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>cheminée, travées en brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_389


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

31 RUE MARECHAL MAUNOURY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	4e quart XIXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>linteaux et appuis des fenêtres en briques, poutres du toit apparentes, porche latéral structure bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant <i>Arbre remarquable</i>	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_390

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

38 RUE MARECHAL MAUNOURY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	4e quart XIXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>garde-corps en fer forgé, bandeaux/linteaux en briques et marquise en ferronnerie/verre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	<i>Alignement d'arbres</i>	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_392

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

52 RUE MARECHAL MAUNOURY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>mur de façade partiellement en brique, balconnets en fer forgé</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_363

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

1 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Moulure, lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_364

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

2 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	2nd quart XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Chainage, moulure, clef, garde corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_366

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

5 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	4e quart XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Brique, Chainage pierre, moulure</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_367

Nom : Villa

Typologie : Villa

10 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Chainage, moulure, clef</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine


Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_369

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

12 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1869 milieu XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_372

Nom : Villa

Typologie : Villa

17 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>volets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_373

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison de bourg

18 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	milieu XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_374

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

19 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1884 3e quart XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Brique, Chainage, clef, moulure</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_375

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

20 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Hublot, Gardes corps, clef, chainage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_376

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

22 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XVIIème 1ere moitié XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-----------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Chainage, lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_379

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

26 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1875 ?	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Balcons, lucarne, volet persienne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_361


Nom : Villa

Typologie : Villa

42 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	4e quart XIXe siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>appareil supérieur en brique, polychromie, cheminée, marquise, balcon en bois, gardes corps, épi de faitage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_362


Nom : Villa

Typologie : Villa

44 QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Brique, Bois, lucarne, modénature</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_396

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

4 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Moulure, clef, brique, garde corps</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_397

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

6 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_398


Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

8 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1926	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
Traitement de la toiture	Forme : Mansardée	
	Matériaux : Ardoise	
Dispositions particulières	<i>Moulure, lucarne, cheminée</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_399

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

9 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1868 4e quart XIXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>menuiseries bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_400

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

10 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Moulure, garde corps, lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_403

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

15 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1911 1er quart XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Modénature, moulure, clef, lucarne, anse</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_404

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

16 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_407

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

19 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Hublot, chaînage, marquise</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_413


Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

34 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1905 1er quart XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Moulure, lucarne, modénature, porche, balconnet, garde corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_414

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

35 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Moulure, modénature, garde corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_415

Nom : Immeuble (Hotel Des Voyageurs, Café, Restaurant)

Typologie : Maison avec boutique

36 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	4e quart XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>Modénature, moulure, lucarne, garde corps, enseigne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_416

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

37 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>poutre bois apparente, corniche, chien assis, cheminée en briques</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	Espace paysager : Non renseigné

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_417

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

39 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>lucarne pendante à demi-croupe, débord de toiture, volets bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_418

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

43 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1er quart XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Brique, moulure,</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_419

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

44 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Moulure</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_420

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

46 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Chainage, lucarne, garde corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_423

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

51 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bandeaux et linteaux en briques, gardes corps en fer forgé, corniche en briques</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_424

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

52 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1894	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Moulure, lucarne, chaînage, garde corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_426

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

57 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	2nd quart XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Moulure, volets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_430

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

69 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Porte cochère, Barres d'appui, chaînage, briques</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_432


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

2 RUE AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1876	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_433


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

26 RUE AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Maison bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_434

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

3 RUE DES NONNAINS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Porte charretière</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_436

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 RUE DES NONNAINS

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Porte charretière</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_438

Nom : Villa

Typologie : Villa

3 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Moulure, chaînage, lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_439

Nom : Villa

Typologie : Villa

5 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Angle de chaînage en briques, bandeau de fenêtre, corniche, barre d'appui en fer forgé</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_440

Nom : Villa

Typologie : Villa

9 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	A l'origine : maison en R+1. Extension plus récente: façade en enduit.		
Période de construction	XIXe - 1930, puis fin XXe - début XXIe	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Linteau supérieur de la fenêtre en brique rouge et détail en blanc, qui entoure la fenêtre; linteau inférieur en brique jaune. La façade est en moellons calcaires; corniche et barre d'appui en fer forgé</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_441

Nom : Villa

Typologie : Villa

11_13 RUE PASTEUR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>limite XIXème XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Modénature, ornement brique, lucarne, bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_443

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

16 RUE PASTEUR

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>limite XIXème XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Moulure, modénature, corniche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_625

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

18 RUE PASTEUR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>limite XIXème XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-----------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Moulure, modénature, corniche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_444

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

24 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_445

Nom : Villa

Typologie : Villa

25 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Linteaux supérieurs fenêtres composés de modénature (2e moitié 18e - 19e siècle caractéristiques des maisons rurales) et briques rouges, avec insertions en enduit blanc.</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_446

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

26 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_447

Nom : Villa

Typologie : Villa

28 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Colombage, soubassement pierre, baie, brique, balconnet</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_448


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

29 RUE PASTEUR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Clef, ornement brique, garde corps, chaînage brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_449

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

32 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Fin XXe - début XXIe	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Soubassement en pierre meulière et partie inférieure des fenêtres (sur la façade) décorées par une modénature sobre; barres d'appui modernes en fer forgé.</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_450

Nom : Villa

Typologie : Villa

34 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1932 2nd quart du XXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	---------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Façade aux matériaux mixtes: pierre meulière, enduit et brique. Forme de la fenêtre au rdc en arc.</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_451


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

35 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Extension latérale récente.		
Période de construction	XIXe - 1930	Intérêt	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Barres d'appui en fer forgé; linteaux en briques rouges</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_452


Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

37 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	2nd quart XXe siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Linteaux en enduit blanc</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_453

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

53 RUE PASTEUR

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_454

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

57 RUE PASTEUR

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_455

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

1 IMPASSE DU PAVILLON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>poutres débords de toiture, rives de toiture</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	
	<i>Alignement d'arbres</i>	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_456

Nom : Villa

Typologie : Villa

27 IMPASSE DU PAVILLON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>garde corps en fer forgé, rives et crête de toit, chaînage d'angle et encadrement des fenêtres en brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	<i>Alignement d'arbres</i>	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_457

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

35 IMPASSE DU PAVILLON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>linteaux et appuis des fenêtres, poutres apparentes débords de toiture, marquise, fenêtres triangulaires garage</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant <i>Alignement d'arbres</i>	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_458

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

6 RUE PIERRE GUY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_653


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

5 RUE DE POLOGNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_460

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

6 RUE DE POLOGNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_652

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

9 RUE DE POLOGNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_651


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

11 RUE DE POLOGNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_463


Nom : Villa

Typologie : Villa

13 RUE DE POLOGNE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bandeaux, modénatures, appui fenêtre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_649

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

14 RUE DE POLOGNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Garde de corps, pans de bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_478

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

2_4_6_8 RUE DU PORT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Moulure, clef, lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_481

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

1 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1866	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Lucarne, cheminée, chaînage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_482

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 BIS RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_483

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_484

Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

7 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Lucarne, hublot, moulure</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_485

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

11 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Lucarne, chaînage, moulure</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_486

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

12 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1929	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Brique, garde corps</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_487

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

13 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>volets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_488

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

15 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_489


Nom : Villa

Typologie : Villa

17 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Balconnet</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_492


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

26 RUE DE LA PORTE PONTOISE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1890	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Colombages, porte cochère, volet vénitien</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné <i>Arbre remarquable</i>	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_493

Nom : Villa

Typologie : Villa

34 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	2nd quart XXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières	<i>Brique, garde corps</i>
	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_494

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

36 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Lucarne, soubassement brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_495

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

38 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Epi de faitage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_496

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

6 RUE DE LA PROCESSION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1891	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>volets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_502

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

5 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1888	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Soubassement pierre, moulure</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_504


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

7 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Lucarne, Hublot, brique, clef</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_506

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

13 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>volets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_507

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

15 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_508

Nom : Hôtel restaurant

Typologie : Maison de bourg

19 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_509

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

21 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Chainage, clef, lucarne, moulure, garde corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_511

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

33 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Porche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_528

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

1 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_529


Nom : Villa

Typologie : Villa

2 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Baie, balconnet, modénature, moulure décors brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_530


Nom : La Maisnie

Typologie : Maison de notable

3 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Maison construite sur une propriété détachée dès 1864 du domaine de la " Maisnie". Elle a été transformée en commissariat de police. Un grand domaine existait à cet emplacement. En 1884 les parcelles sont partagées en deux. Maître Lefrançois, les achètent. Il a alors une grande maison toute en longueur. Ne subsiste du bâtiment du XIXème siècle que la partie droite appelée La Maisnie. Elle a perdu une partie de sa modénature.

Période de construction

1904

Intérêt

Historique :
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
Matériaux : Autres		
Dispositions particulières	<i>Modénature, balconnet, chaînage, baie, corniche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_531


Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

6 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Moulure</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_532


Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

9 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	4e quart XIXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>devanture de boutique art déco, corniche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_533

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

10 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1920-1945	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>appuis de fenêtres, porche pavé d'accès à la cour</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	<i>Arbre remarquable</i>	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_635

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

12 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1993 XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_534

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

13 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Hublot, lucarne, moulure, balconnets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_535

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

18 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_536

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

20 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Zinc		
Dispositions particulières	<i>Lucarne, moulure, clef, corniche, volets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_537


Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

22 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>Lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_538


Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

24 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1920-1945	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>volets bois, appuis et garde corps fenêtres supérieures, polychromie</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_539

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

25 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1920-1945	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>volets métalliques, garde corps en fer forgé, corniche, encadrement des fenêtres</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_540


Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

26 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Lucarne, Balconnet</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_541


Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

27 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1875	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Lucarne, balconnet</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_542

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

28 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_543


Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

29 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1866	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>volets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_544

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

33 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_627


Nom : Villa

Typologie : Villa

35 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	4e quart XIXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>volets en bois, appuis de fenêtre, garde corps, porte du garage bois et carreaux de verre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	<i>Arbre remarquable</i>	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_633


Nom : Centre hospitalier

Typologie : Immeuble de ville

2 BOULEVARD RICHARD GARNIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	extension en 1990 et 2003 par Michel Remon architecte		
Période de construction	1890 XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>modénatures, chainons d'alliage, toit</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_526

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

4 BOULEVARD RICHARD GARNIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>milieu XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Soubassement pierre</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_527

Nom : Villa

Typologie : Villa

8 BOULEVARD RICHARD GARNIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>appuis de fenêtres géométriques, bandeaux, épi de faitage, débords de toiture en lambris</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	
	<i>Arbre remarquable</i>	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_258


Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

8 RUE RUE DES FROMENTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_545

Nom : Villa

Typologie : Villa

7 RUE SAINT MAURICE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>toit en escalier</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_564

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

23 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_566

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

30 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_568

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

33 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>colombage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_569

Nom : Villa

Typologie : Villa

38 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>encadrement des fenêtres, lucarne rampante</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_574

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

50 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_582

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

66_68 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Pignons en pierre calcaire, lucarne rampante, encadrement fenêtres</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	<i>Alignement d'arbres</i>	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_585



Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

8 BIS IMPASSE DU VICARIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1874	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Lucarne, hublot</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_583

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

8 IMPASSE DU VICARIAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
Dispositions particulières	<i>volets, marquise</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_586


Nom : Maison de ville

Typologie : Maison avec boutique

2 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Moulure, lucarne, clef</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_591

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

12 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1928	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Garde corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_597

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

21 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Moulure, modénature</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_596

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

21 TER RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Moulure, modénature</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_595

Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

21 BIS RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Moulure, modénature</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_594


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

21 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Moulure, modénature</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_598

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

23 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Brique, Moulure, modénature</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_601

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

25 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Moulure, modénature, volets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_602

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

27 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Moulure, modénature</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_634

Nom : Pont ferroviaire

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

QUAI DE L' ILE DU BAC



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	tablier SNCF fait en 1947		
Période de construction	<i>XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>		

Conflans-Sainte-Honorine


Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_302

Nom : Monument aux Morts

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

20 RUE DU REPOS



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :

Remarquable

Genèse

C'est relativement tardivement que le cimetière a quitté le centre ville puisqu'il fallu attendre les ravages de l'épidémie de choléra de 1932 qui fit 85 victimes à Conflans pour que la décision soit prise de transférer le cimetière autour de l'église vers des lieux moins densément bâtis.

Période de construction

1er quart XXème siècle

Intérêt

Historique : OUI

Architectural : OUI

Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Conflans-Sainte-Honorine

Ensemble bâti

78172_PAT_643

Nom : Immeuble collectif

Typologie : Immeuble collectif

46 RUE DES FRERES FRANÇOIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1975-2000	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Soubassement, bandeaux, acrotère, balcons</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Ensemble bâti

78172_PAT_645


Nom : Immeuble collectif

Typologie : Immeuble collectif

74 RUE DE PIERREFITTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1975-2000	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Pignons latéraux en pierre, garde corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Ensemble bâti

78172_PAT_156

Nom : Château de Themicourt

Typologie : Château

36 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

En 1658, le sieur François Lesecq achète les fiefs. Il construit le château en 1667. Dès 1782 il passe entre les mains de plusieurs propriétaires avant d'appartenir en 1906 à Maître Renault, créancier des propriétaires. En 1921, le château a été acheté par "l'Enfance Batelière", une association qui y installe une école primaire avec internat destinée aux enfants de bateliers. Il est donné à l'Etat en 1960 et un nouveau bâtiment scolaire est construit au-dessus, sur le plateau en 1968.

Période de construction

1667
la seconde moitié du XVe siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>Lucarne, modénatures (bandeau, corniche,...), escalier chapelle</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection

Trois ensembles patrimoniaux : rue des Martyrs / rue Bourbon, rue René Albert / quai des Martyrs de la résistance / rue de la Savaterie

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_001 // 78172_ECP_002 // 78172_ECP_016

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES	
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>de manière générale, les maisons sont situées à l'alignement de la voie, en continu, sur un parcellaire de petite taille ne laissant pas de place pour un espace paysager</i>
	Gabarit : R+1+C à R+2
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade
	Composition : <i>travées régulières</i> <i>volets bois</i>
	Matériaux : <i>crépi</i>
	Traitement de la toiture
	Forme : <i>2 pans</i>
	Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>rareté des espaces libres sauf pour les maisons donnant quai des martyrs de la résistance.</i> Clôture : <i>rareté des clôtures</i>




OBJECTIF

Les objectifs poursuivis sont d'une part de sauvegarder les façades paysagères constituées de lierre et de vigne (rue des Martyrs) et d'autre part de mettre en valeur et de réhabiliter les constructions situées en bordure de Seine (rue Bourbon).



Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_001 // 78172_ECP_002 // 78172_ECP_016



DIPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité paysagère & écologique	Traitement de la façade	<i>Il convient de développer les façades végétalisées afin de contenir les caractéristiques paysagères existantes et apporter davantage de végétation à cet ensemble dépourvu d'espaces libres.</i>
---	-------------------------	---

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection


Rue Victor Hugo

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>Maisons situées à l'alignement de la voie, en continu et sur un parcellaire de petite taille ne laissant pas de place pour un espace paysager.</i>	
	Gabarit : R+1+C à R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>Travées à tendance régulière</i> <i>Modénatures</i>
	Traitement de la toiture	<i>Matériaux : crépi de différentes teintes</i> Forme : 2 pans Matériaux :
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>rare espaces végétalisés du fait de la forte densité</i> Clôture : <i>absence de clôture</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble bien entretenu constitué de maisons de ville aux enduits et aux menuiseries de différentes teintes donnant un air champêtre au quartier.

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection

Rue Edmont Magnez / rue Arnoult Crapotte

Ensemble Cohérent Patrimonial


78172_ECP_004

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES	
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>maisons implantées en recul de l'alignement de la voie et en retrait des limites séparatives ou sur une seule limite séparative.</i>
	Gabarit : R+C à R+1+C
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade
	Composition : <i>travées irrégulières</i>
	Matériaux : <i>Pierre, meulière, brique</i>
	Traitement de la toiture
	Forme : <i>2 pans</i>
	Matériaux : <i>tuiles brunes.</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>espace paysager à l'arrière des maisons.</i>
	Clôture : <i>clôtures sur rue constituées de pierre</i>



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble de maisons constituées de matériaux nobles à savoir la pierre, la meulière ou la brique et dont la situation géographique dévoile de belles vues panoramiques.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

<p>Qualité urbaine & architecturale</p>	<p>Traitement de la façade</p>	<p><i>Décors : les linteaux en brique, les débords de toit, les modénatures, les bandeaux, les marquises, les lucarnes, les toits en demi-croque sont conservés.</i></p>
<p>Qualité paysagère & écologique</p>	<p>Clôture : le mur de clôture en pierre, les piliers et les parties constituées de fer forgé sont préservés.</p>	

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection

Rue du Départ

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_005

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>maisons hautes implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives.</i>	
	Gabarit : R+1+C à R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>meulière, pierre</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>2 pans, parfois complexes et à demi-croupe.</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>présence de jardins à l'arrière des maisons</i> Clôture : <i>clôtures en pierre, meulière, briques, haie, maçonnerie surélevée d'un autre matériau</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble dont l'harmonie repose sur la présence de très beaux murs de clôture en pierre, en meulière ou en brique.

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection

Rue Marie Charles

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_006


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>Parcelles en lanières avec des maisons implantées en recul de la voie et souvent sur une seule limite séparative</i>	
	Gabarit : <i>R+C ou R+1+C</i>	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées irrégulières</i>
		Matériaux : <i> pierre, meulière, briques, enduit</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>2 pans ou à demi-croupe</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>présence d'un petit espace paysager en façade et d'un grand jardin à l'arrière</i>	
	Clôture : <i>elles sont sans intérêt patrimonial mais avec une hauteur homogène et parfois doublée de haie vive</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble composé de jolies maisons parfois constituées de meulière, pierre ou briques.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

<p>Qualité urbaine & architecturale</p>	<p>Traitement de la toiture</p>	<p>Forme : <i>l'harmonie existante ainsi que les toits à demi-croupe sont préservés</i></p>
--	---------------------------------	---

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection


Rue Léon / Boulevard Troussel

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_007


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>maisons implantées en recul de la voie, sur une seule limite séparative ou avec un faible retrait, parcelles de grande taille.</i>	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>Travées irrégulières</i>
		Matériaux : <i>enduit, moellons calcaires</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>2 pans</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes.</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>présence de jardins à l'arrière des maisons</i>	
	Clôture : <i>clôtures mixtes, mur ou haie</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver les éléments architecturaux de ces demeures.



PARTICULARITES

Qualité urbaine & architecturale

Décors : les lucarnes, les toits à demi-croupe les débords de toit, les pans en bois, les marquises et les balconnets sont maintenus ou reconstitués

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection	Rue du Maréchal Maunoury / rue Eudoxie / avenue Gaston Cousin.
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_008

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>maisons implantées généralement en recul de l'alignement de la voie, sur un parcellaire de taille moyenne.</i>	
	Gabarit : <i>R+C à R+1+C</i>	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>Pierre, meulière ou enduit.</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>toitures parfois complexes.</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes.</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>présence de jardins à l'arrière des maisons</i>	
	Clôture : <i>clôture sur voie ajourée.</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver le front bâti et l'harmonie qui se dégage de cet ensemble constitué de maisons de taille moyenne voisinant avec des maisons de plus grande taille. Les toitures complexes et les matériaux révèlent un riche patrimoine à conserver.

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection


Rue de Cirjean / rue des Côtes de Vannes

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_010

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>maisons implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives ou sur une seule limite, sur un parcellaire rectangulaire de taille moyenne</i>	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i> Matériaux : <i>meulière, pierre, moellons calcaire, crépi</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>2 pans, parfois complexe et à demi-croupe</i> Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>présence de petits espaces paysagers en façade et grands jardins à l'arrière des maisons</i>	
	Clôture : <i>clôtures ajourées et constituées de haies végétales</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble caractérisé par des demeures de grande qualité ; les façades marquées par des haies et des espaces arborés donnent une ambiance végétale à ce quartier aéré.

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection

Deux ensembles patrimoniaux : rue de la Savaterie, rue du Midi / quai des Martyrs de la Résistance, rue de la Chaussée

Ensemble Cohérent Patrimonial


78172_ECP_011 // 78172_ECP_012

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES	
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>maisons situées à l'alignement de la voie, en continu</i>
	Gabarit : <i>R+1 à R+1+C</i>
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade
	Composition : <i>travées régulières</i> <i>volets bois</i>
	Matériaux : <i>crépi de différentes teintes</i>
	Traitement de la toiture
Qualité paysagère & écologique	Forme : <i>2 pans</i>
	Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>rareté des espaces libres lesquels sont végétalisés</i>
	Clôture : <i>absence de clôture</i>



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de sauvegarder ce quartier ayant une double exposition, à savoir les bords de Seine et le quartier historique avec son parc. Il faut d'une part veiller à la préservation architecturale des bords de Seine et d'autre part conserver les éléments en harmonie avec la place de l'église, témoins de l'histoire de la commune.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

<p>Qualité urbaine & architecturale</p>	<p>Traitement de la façade</p>	<p>Matériaux : <i>la teinte de l'enduit peut varier mais elle doit tenir compte de la diversité des teintes existantes</i></p>
--	--------------------------------	--

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection


Rue Emile Chapelier

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_013


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>les maisons sont implantées en recul de la voie et sur une limite séparative</i>	
	Gabarit : <i>R+1+C</i>	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>Pierre, meulière, briques, enduit</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>toitures complexes</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>espaces arborés en façade et à l'arrière des maisons</i>	
	Clôture : <i>clôtures en murs, parfois doublées de haies</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale des maisons pour certaines datées du début du XXème siècle et situées dans un environnement végétalisé.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

<p>Qualité urbaine & architecturale</p>	<p><i>L'aspect d'origine est conservé et notamment les toits à longs pans</i></p>
<p>Qualité paysagère & écologique</p>	<p><i>Clôtures : elles sont réalisées en mur plein lequel s'harmonise avec celui des clôtures avoisinantes et peut être doublé d'une haie</i></p>

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection

Ensemble encadré par la rue Victor Hugo, la rue Maurice Berteaux et la rue Félix Faure

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_014

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>Maisons situées à l'alignement de la voie, en continu et sur un parcellaire de petite taille.</i>	
	Gabarit : R+1 à R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>Travées régulières, modénatures, balconnets, volets bois</i>
		Matériaux : <i>crépi de différentes teintes, meulière</i>
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : tuiles
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>..rares espaces végétalisés du fait de la forte densité</i> Clôture : <i>absence de clôture (sauf Maurice Berteaux)</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble situé en centre-ville et dont la densité, la morphologie et les teintes harmonieuses renforcent l'ensemble et constituent une rupture avec les grandes voies de circulation proches.

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection


Rue Désiré Foucher

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_015


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>les maisons sont implantées en recul de la voie, en retrait des limites séparatives et sur un parcellaire longiligne de grande taille</i>	
	Gabarit : R+C à R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>moellons calcaire et enduit</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>2 pans</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>petit espace paysager en façade des maisons et jardin à l'arrière</i>	
	Clôture : <i>clôtures mixtes ou grillage.</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la morphologie urbaine et la qualité architecturale des maisons situées dans un environnement paysager.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

<p>Qualité urbaine & architecturale</p>	<p><i>L'aspect d'origine est conservé et notamment les linteaux en briques, les marquises, les balconnets et les volets en bois originaux</i></p>
<p>Qualité paysagère & écologique</p>	<p><i>Clôtures : la clôture est mixte ou réalisée en grillage</i></p>

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection


Deux ensembles : rue Désiré Clément et quartier Chennevières

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_017 // 78172_ECP_022


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>les maisons sont implantées à l'alignement de la voie et sur les deux limites séparatives ou en recul de la voie et en retrait des limites séparatives ou sur une seule limite lorsque le parcellaire est de grande taille.</i>	
	Gabarit : R+C à R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i> Matériaux : <i>meulière, moellons calcaire, enduit</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>2 pans</i> Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>jardins à l'arrière des constructions</i>	
	Clôture : <i>clôtures mixtes</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la morphologie urbaine et la qualité architecturale des maisons situées dans un environnement végétalisé en rupture avec les immeubles collectifs voisins.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale

L'aspect d'origine est conservé et notamment les encadrements de fenêtres, les linteaux en briques, les balconnets, les volets en bois originels et les débords de toit.

Qualité paysagère & écologique

Clôtures : lorsque la construction est en recul de la voie, la clôture est réalisée en mur soit plein ou sur au maximum la moitié de la hauteur totale et dans ce dernier cas le mur partiel est doublé d'une haie.

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection

Boulevard Troussel et quai Eugène Le Corre

Ensemble Cohérent Patrimonial


78172_ECP_018

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES	
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>Maisons implantées en recul de l'alignement de la voie, en retrait ou en limite séparative.</i>
	Gabarit : <i>R+1 à R+1+C</i>
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade
	Composition : <i>travées régulières</i>
	Matériaux : <i>Pierre, enduit</i>
	Traitement de la toiture
	Forme : <i>2 pans, 4 pans</i>
	Matériaux : <i>tuiles brunes.</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>présence de jardins à l'arrière des maisons</i>
	Clôture : <i>clôture mixtes constituées d'un soubassement en maçonnerie ou en pierre surmontée de lisses</i>



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale de cet ensemble en bordure de Seine.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

<p>Morphologie</p> <p>&</p> <p>Implantation des constructions</p>	<p><i>Les constructions et les extensions s'intègrent dans le tissu existant en utilisant les mêmes matériaux et en préservant les caractéristiques architecturales. Ainsi, les linteaux, les chiens assis, les cheminées, les encadrements de fenêtres, les parements de pierre et les grandes lucarnes sont à maintenir.</i></p>
<p>Qualité urbaine & architecturale</p>	

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection

Les Longues Raies : rue des Alouettes

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_023


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>les maisons sont implantées en bande en recul de la voie et en retrait de limites séparatives</i>	
	Gabarit : <i>R+1+C</i>	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>Pierre, moellons calcaire, meulière, briques, enduit</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>toitures complexes</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>espaces arborés en façade et à l'arrière des maisons</i>	
	Clôture : <i>clôtures mixtes, parfois végétalisées</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale des maisons situées à proximité des bois dans ce quartier à l'écart du centre-ville.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

<p>Qualité urbaine & architecturale</p>	<p>Traitement de la façade</p>	<p><i>L'aspect d'origine est conservé et notamment, les linteaux, les balconnets, les briquettes, les encadrements de fenêtres, les débords de toit et les toits à demi-croupe</i></p>
<p>Qualité paysagère & écologique</p>	<p><i>Clôtures : elles peuvent être mixtes, les murs pleins sont proscrits. Elles sont basses et s'harmonisent avec la construction et les clôtures avoisinantes</i></p>	

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection

Rue Arnoult Crapotte / rue de la Porte de Pontoise / rue des Nonnains

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_024

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES	
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>les maisons sont implantées à l'alignement de la voie et en limites séparatives sur un parcellaire de grande taille</i>
	Gabarit : R+1 à R+1+C
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade
	Composition : <i>travées régulières</i>
	Matériaux : <i>moellons calcaire, enduit</i>
	Traitement de la toiture
	Forme : <i>2 pans</i>
	Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>espaces arborés à l'arrière des maisons</i>
	Clôture : <i>clôtures mixtes, doublées de haies</i>



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver ce front urbain et la qualité du parcellaire de grande taille, rareté de ce parcellaire en plein cœur de ville.

Conflans-Sainte-Honorine

Fiche de protection


Rue de Pologne

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_025

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>les maisons sont implantées en recul de la voie et sur une limite séparative</i>	
	Gabarit : <i>R+1+C</i>	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées irrégulières</i>
		Matériaux : <i>moellons calcaire, enduit</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>toitures complexes</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes, pans en bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>espaces arborés en façade et à l'arrière des maisons</i>	
	Clôture : <i>clôtures mixtes, parfois doublées de haies</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale des maisons pour certaines datées du début du XX^{ème} siècle et situées dans un environnement végétal.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Fiche de protection


Boulevard Troussel / rue de Seine / rue Léon

Ensemble Cohérent Urbain

78172_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>maisons en recul de la voie et en continuité des limites séparatives</i>	
	Gabarit : R+C à R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>revêtements en pierres et crépi</i> <i>Volets bois, chiens assis, grandes lucarnes</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans</i>
		Matériaux : <i>tuiles</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>jardin à l'arrière</i>	
	Clôtures : <i>elles sont constituées de haies ou d'un mur en maçonnerie ou en pierre surmonté de lisses ou de grilles</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'ordonnement, les grandes lucarnes et la combinaison de matériaux de nature et de teinte diverses de cet ensemble situé en bordure de Seine et qui se démarque des constructions voisines

