
FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

DROCOURT

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_002

Nom : Ancienne Mairie

Typologie : Maison de bourg

3 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>auvent, inscription sur façade "RF mairie"</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_015


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

7 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | Non renseigné | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_019

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

9 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>ancre</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_018


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

9 BIS RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>néant</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_025

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

11 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | <i>volets battants, marquises</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Jardin intéressant | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_029

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

13 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre de taille |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>volets, lucarnes et véranda stylée</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Jardin intéressant | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_033

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

15 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Ardoise | | |
| Dispositions particulières | <i>néant</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_035

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

17 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_036

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

19 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_008

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

4 RUE DE L' EGLISE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_021

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

9 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_045

Nom : Eglise

Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|--|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : HORS GABARIT | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Autres Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | <i>clocher en ardoise</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_001

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

1 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | <i>chainage d'angle en pierre</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_005


Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

3 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+3+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Ardoise | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_012

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

6 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Jardin intéressant | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_028

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

12 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Jardin intéressant | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_038

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

22 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Pierre de taille |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_040

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

24 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | Non renseigné | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Jardin intéressant | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_041

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

26 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : RDC | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>pan de bois</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_042

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

28 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | |
|---------------|---------------|
| Genèse | Non renseigné |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Période de construction | <i>Non renseigné</i> | Intérêt | Historique : Architectural : OUI Paysager : |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_044

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

36 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : RDC | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | Non renseigné | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_026

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

11 RUE DU GUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Ancres, volet bois, lucarne</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_011


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

5 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | Non renseigné | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_027

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

11 RUE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_030

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

13 RUE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_034

Nom : Le Bistrot du Vexin

Typologie : Maison de bourg

15 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | Non renseigné | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_024

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

10 RUE DE VERNOUILLET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| Dispositions particulières | <i>Encadrement fenêtre</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Jardin intéressant | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_006

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

3 RUE DE VERNOUILLETTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>bandeau, encadrement, soubassement, corniche, volet bois</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_007

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

4 RUE DE LA VERNUILLETTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_009

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 RUE DE LA VERNOUILLETTE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>frise sur façade vert et rouge, garde corps en ferronnerie linteau acier et décors</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_013

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

6 RUE DE LA VERNUILLETTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | Non renseigné | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_016

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

8 RUE DE LA VERNOUILLETTE



Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>lucarnes, garde corps ferronnerie, porche d'entrée</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_020

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

9 RUE DE LA VERNUILLETTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | <i>Ancre, ensemble porte d'entrée/perron</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Ensemble bâti

78202_PAT_010

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

5 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>mur à l'alignement à sauvegarder</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Ensemble bâti

78202_PAT_014

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

7 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | <i>Oeil de boeuf à conserver et modénatures</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Ensemble bâti

78202_PAT_043


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

33 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>ancre</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Ensemble bâti

78202_PAT_003


Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

2 RUE DE LA SANGLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Ensemble bâti

78202_PAT_031


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

12 RUE DE LA SANGLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Drocourt

Ensemble bâti

78202_PAT_004

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

2 RUE DE LA VERNOUILLET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

