

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ECQUEVILLY

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_039

Nom : Villa

Typologie : Villa

10 RUE DE L' ABREUVOIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | Non renseigné | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_021

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | 1er quart XXème siècle | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | <i>linteau brique + garde corps ferronnerie</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné | |

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_037

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

15 RUE DU COLOMBIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_009

Nom : Porche Du Château

Typologie : Patrimoine urbain et rural

1 PLACE HENRI DEUTSCH DE MEURTHER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Châtelet d'entrée à la cour d'honneur du château de Fresnes (ancien nom d'Ecquevilly) construit entre 1578 et 1580 pour François d'O surintendant des finances d'Henri III, sur les plans de l'architecte royal Baptiste Androuet du cerceau. Aujourd'hui pavillon d'entrée du parc de la mairie.

Période de construction

1578 - 1580
XVI^e siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+C

Qualité urbaine & architecturale

| | |
|----------------------------|---|
| Traitement de la façade | Composition : Travées régulières Matériaux : Composée |
| Traitement de la toiture | Forme : 4 pans Matériaux : Ardoise |
| Dispositions particulières | <i>Porche + pavillons en brique et pierre + soubassement pierre</i> |

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_005

Nom : Château d'Ecquevilly (Mairie)

Typologie : Château

1 PLACE HENRI DEUTSCH DE MEURTHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Château construit pendant la seconde moitié du XIX^{ème} siècle (1862 à 1867) dans le style Henri IV par Monsieur François MARIE PURGET sur l'emplacement du château de Fresne (ancien nom d'Ecquevilly) construit en 1578 et 1580 par François d'O surintendant des finances d'Henri III, sur les plans de l'architecte royal baptiste Androuet du Cerceau, démoli dans la première moitié du XIX^{ème} siècle. aujourd'hui Mairie d'Ecquevilly.

Période de construction

fin XIX^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

| | |
|----------------------------|---|
| Traitement de la façade | Composition : Travées régulières Matériaux : Composée |
| Traitement de la toiture | Forme : Complexe Matériaux : Ardoise |
| Dispositions particulières | <i>chaînage d'angle en pierre + fronton + sculpture + épi de faîtage + escalier central en pierre + chéneau</i> |

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant
Alignement d'arbres

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_016

Nom : Eglise Saint Martin

Typologie : Patrimoine urbain et rural

2 PLACE HENRI DEUTSCH DE MEURTHER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---|----------------|---|
| Genèse | L'église a été construite au XII ^{ème} siècle et grandement remaniée au XVI ^{ème} siècle au moment de la reconstruction du château. | | |
| Période de construction | début XII ^e siècle | Intérêt | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : HORS GABARIT | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | <i>portail avec deux colonnes, statues en pierre, vitraux, encadrement fenêtres en pierre de taille</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_017

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

6 PLACE HENRI DEUTSCH DE MEURTHER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné | |

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_012

Nom : Ancienne Mairie

Typologie : Maison de bourg

7 PLACE HENRI DEUTSCH DE MEURTHER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|--|----------------|---|
| Genèse | L'ancienne mairie-école fut construite en 1897 sur l'emplacement de l'ancienne allée cavalière du château dans l'axe du porche. Il s'agissait d'un bâtiment administratif. | | |
| Période de construction | 1897 | Intérêt | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | <i>modénature d'alignement en brique à la verticale, encadrement des fenêtres avec des briques lucarne entouré de deux écritaux R et F + oculus</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | Espace paysager : Non renseigné |

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_036


Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

1 RUE DE MORAINVILLIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Ardoise |
| Dispositions particulières | <i>lucarne</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_011

Nom : Colombier du Château

Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DU PARC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Colombier du château de Fresnes (ancien nom d'Ecquevilly), dépendant de la Bassecour, construit entre 1578 et 1580 pour François d'O surintendant des finances d'Henri III, sur les plans de l'architecte royal Baptiste Androuet du Cerceau.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Petit patrimoine
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

| | |
|----------------------------|--|
| Traitement de la façade | Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire |
| Traitement de la toiture | Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate |
| Dispositions particulières | <i>Lucarne et lanterne centrale sur le toit + caves voutées en brique et arêtes en pierre de taille.</i> |

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_022

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

21 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

La gendarmerie fut installée le 1er avril 1867 construite spécialement par Mr Coquelin, charron à Vernouillet, maison située sur la route nationale la première, arrivant de Saint-Germain en Laye à l'époque. Maison bourgeoise du XIXème siècle.

Période de construction

XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire

Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade

Composition : Travées régulières

Matériaux : Enduit

Traitement de la toiture

Forme : 2 pans

Matériaux : Tuile mécanique

Dispositions particulières

corniche en plâtre de dessous de toit + lucarnes

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence

Espace paysager : Non renseigné

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_035

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

22 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | <i>bandeau plâtre</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_013

Nom : Maison en meulière

Typologie : Maison de bourg

26 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>linteau acier + encadrement baies en brique + lucarne + chaînage d'angle en brique</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_015

Nom : Maison Beuzeville

Typologie : Maison de notable

27 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|--|----------------|---|
| Genèse | Maison de notable construite en 1864 et augmentée vers le sud-est en 1867, pour Alphonse Beuzeville maire d'Ecquevilly de 1860 à 1884. | | |
| Période de construction | 1864 - 1867 | Intérêt | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre de taille |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| Matériaux : Ardoise | | |
| Dispositions particulières | <i>Ferronnerie + Balconnet + chaînage d'angle en pierre</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_014

Nom : La Jonchère

Typologie : Maison de notable

33 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | <i>milieu XIXème siècle</i> | Intérêt | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Autres |
| Matériaux : Ardoise | | |
| Dispositions particulières | <i>Corniche + bandeau</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_018


Nom : Immeuble Deutsch

Typologie : Immeuble collectif

41 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|--|----------------|---|
| Genèse | Immeuble construit par la famille Deutsch de la Meurthe au premier quart du XXème siècle pour l'installation de la gendarmerie nationale. Ecurie au fond d la cour. L'immeuble est habité aujourd'hui par des particuliers et les écuries étaient transformées en appartement. second gendarmerie ; premier immeuble de la ville construit à cette époque. | | |
| Période de construction | 1er quart XXème siècle | Intérêt | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+2+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>décor de fleur sur les linteaux en acier + balustrades en fer forgé aux fenêtres + murets et grille fer forgé + décor brique + corniche</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_031

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

12 RUE SAINT-ANTOINE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+2 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>garde-corps ferronnerie + porche</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_007

Nom : Viaduc

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE LA MUETTE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

| | |
|---------------|---------------|
| Genèse | Non renseigné |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Période de construction | <i>Non renseigné</i> | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
|----------------------------|----------------------|

Ecquevilly

Ensemble bâti

78206_PAT_003

Nom : Domaine de Romainville

Typologie : Ensemble bâti

ROUTE DES ALLUETS LE ROI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

La «ferme des bois» nom initial de ce fief, appartenait en 1584 au seigneur de Fresne. La ferme fut ensuite possession de Jacques Romey. La famille Hac hérita du domaine. S'ensuit une succession de propriétaires (Chénevière, Hennequin, Philippe, Perrier, Davillier). En 1893, il est racheté par M. Henri Deutsch de la Meurthe. Il y fit construire en 1894 le « Château » actuel. Depuis 2002 le domaine est utilisé comme lieu de séminaire d'entreprise par la société Chateauform.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+2+C

Qualité urbaine & architecturale

| | |
|----------------------------|---|
| Traitement de la façade | Composition : Travées régulières Matériaux : Composée |
| Traitement de la toiture | Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate |
| Dispositions particulières | <i>meulière et brique, pan de bois, lucarne rampante, encadrement des baies cintrées, volets bois</i> |

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant

Ecquevilly

Ensemble bâti

78206_PAT_032

Nom : Maison de forestier

Typologie : Corps de ferme

ROUTE DU CHÂTEAU DE ROMAINVILLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| Dispositions particulières | <i>Colombage,</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Ecquevilly

Ensemble bâti

78206_PAT_038


Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

3_5_6_7 PLACE HENRI DEUTSCH DE MEURTHE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Ecquevilly

Ensemble bâti

78206_PAT_019

Nom : Maisons Pourtours De L'Eglise

Typologie : Ensemble bâti

9_10 PLACE HENRI DEUTSCH DE MEURTHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|--|----------------|---|
| Genèse | Ensemble de maisons datant du XVème au XVIIIème siècle, formant une unité autour de la place de l'église. Cet ensemble urbain comprend l'ancien presbytère, une ancienne maison de justice et l'ancienne prison. | | |
| Période de construction | XVIe au XVIIIe siècle | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 à R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Ecquevilly

Ensemble bâti

78206_PAT_020

Nom : Ferme De La Basse Cour

Typologie : Corps de ferme

1 RUE DU PARC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Ancien corps de logis seigneurial dont certains éléments dateraient du XIIème siècle, affecté à l'usage de ferme lors de la reconstruction du château à la fin du XVème siècle. Cette ferme fût en activité jusqu'en 1955, date à laquelle elle devint une résidence secondaire. En 2017 toujours en rénovation, à l'usage d'habitation principale et dépendances à l'usage de bureaux et d'ateliers.

Période de construction

à partir XIIIe siècle XVIe siècles

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire
Gabarit : R+1

Qualité urbaine & architecturale

| | |
|----------------------------|---|
| Traitement de la façade | Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire |
| Traitement de la toiture | Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate |
| Dispositions particulières | <i>ancienne poterne en pierre de taille souches de cheminée</i> |

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Ecquevilly

Ensemble bâti

78206_PAT_033

Nom : Domaine les Preaux

Typologie : Corps de ferme

LES PREAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| Dispositions particulières | <i>œil de bœuf, corniche, chaînage d'angle, pan de bois</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Ecquevilly

Ensemble bâti

78206_PAT_034

Nom : Ferme du château

Typologie : Corps de ferme

38 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | Non renseigné | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Ecquevilly

Ensemble bâti

78206_PAT_023

Nom : Ferme du Rouloir

Typologie : Corps de ferme

CHEMIN RURAL N°4 DES ROULOIRS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | <i>Non renseigné</i> | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Ecquevilly

Ensemble bâti

78206_PAT_026


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

13 RUE SAINT-ANTOINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | Non renseigné | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Ecquevilly

Fiche de protection

Ensemble Cohérent Urbain

Les Motelles : ensemble constitué de rues débouchant sur la place de la Porte du May

78206_ECU_001


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|--|--|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue et aux limites : <i>les constructions respectent une continuité le long des voies, en bande et en recul de l'alignement de la voie.</i> <i>Elles sont implantées soit en retrait des deux limites séparatives ou sur une seule limite séparative et sur un parcellaire de taille moyenne.</i> | |
| | Gabarit : R+C avec lucarnes et garage intégré | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : <i>travées régulières</i> |
| | | Matériaux : <i>crépi de teinte claire, menuiseries blanches</i> |
| | Traitement de la toiture | Forme : <i>deux pans avec lucarnes</i> |
| | | Matériaux : <i>tuiles brunes</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Traitement des espaces libres : <i>espace minéral et espace paysager à l'avant et jardin à l'arrière des constructions.</i> | |
| | Clôtures : <i>absence de clôture sur voie ou clôture constituée uniquement d'une haie.</i> | |



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de valoriser cet espace végétalisé situé en limite des zones agricoles et d'en préserver la grande homogénéité des constructions ainsi que les haies.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale

Décors : *les lucarnes sont conservées*

Qualité paysagère & écologique

Clôtures : *les clôtures à l'alignement peuvent couvrir au maximum la moitié du linéaire. Dans ce cas, elles sont constituées de haies basses d'essences locales variées. Les espaces libres à l'avant restent minéralisés dans leur surface actuelle, laquelle ne peut être étendue.*