

## FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

---

# EVECQUEMONT



## Evécquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_024

Nom : Villa

Typologie : Villa

1 RUE D' ADHEMAR

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



**Genèse**

Cette villa participe à la qualité urbaine, architecturale et patrimoniale de cette rue emblématique du village.

**Période de construction**

*Non renseigné*

**Intérêt**

Historique :  
Architectural : OUI  
Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

**Morphologie & Implantation des constructions**

Rapport à la rue : En recul  
Rapport aux limites : Sur aucune limite  
Autres éléments à préserver : Mur  
Gabarit : R+1

**Qualité urbaine & architecturale**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Traitement de la façade    | Composition : Travées régulières<br>Matériaux : Enduit   |
| Traitement de la toiture   | Forme : 4 pans<br>Matériaux : Non visible  |
| Dispositions particulières | <i>modénatures, encadrement fenêtres, chaînage d'angle motifs, corniche, soubassement, marquise, escalier extérieur.</i> |

**Qualité paysagère & écologique**

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Jardin intéressant

## Evquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_023

Nom : Villa

Typologie : Villa

3 RUE D' ADHEMAR

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |  |                |   |
|--------------------------------|--|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                  | Cette villa, située rue d'Adhémar participe à la qualité urbaine, architecturale et patrimoniale de cette rue emblématique du village. Elle se distingue par la symétrie de ses ouvertures et de ses décors en façade. |                |   |
| <b>Période de construction</b> | <i>Non renseigné</i>   | <b>Intérêt</b> | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : En recul   |                                  |
|   | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)   |                                  |
|   | Autres éléments à préserver : Façade  |                                  |
|   | Gabarit : R+1+C   |                                  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade   | Composition : Travées régulières |
|   |   | Matériaux : Pierre meulière      |
|   | Traitement de la toiture  | Forme : Complexe                 |
| Matériaux : Ardoise                                     |   |                                  |
| Dispositions particulières                              | <i>chaînage d'angle en brique, marquise, garde de corps en ferronnerie, décors brique polychrome, linteaux cintrés en brique, bandeau dentelé, épi de faîtage</i> |                                  |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence   |                                  |
|   | Espace paysager : Jardin intéressant  |                                  |
|   | <i>Arbre remarquable</i>  |                                  |

## Evacquaumont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_020


Nom : Maison de vigneron

Typologie : Maison de bourg

17 RUE D'ADHEMAR

Etat : Dégradé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Cette habitation, implantée à l'alignement des voies publiques participe à la qualité du front urbain. Elle est également le témoin de l'ancienne occupation viticole de la commune. Cette habitation se distingue notamment par la couleur de son Enduit (ocre-rouge) et par la présence d'un porche en arc-cintré.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné  
Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)  
Autres éléments à préserver : Façade  
Gabarit : R+1+C

### Qualité urbaine & architecturale

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Traitement de la façade    | Composition : Travées irrégulières<br>Matériaux : Composée   |
| Traitement de la toiture   | Forme : 2 pans<br>Matériaux : Tuile mécanique  |
| Dispositions particulières | <i>chaînage d'angle en pierre de taille, enduit ocre rouge, lucarne, porche ensemble architectural</i> |

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Absence  
Espace paysager : Non renseigné

## Evécquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_014

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

27 RUE D'ADHEMAR

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |   |                |   |
|--------------------------------|---|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                  | Cette construction a subi des transformations (condamnation d'une porte, fermeture de la voûte, etc...) qui déclassent malheureusement sa valeur patrimoniale. Elle participe néanmoins à la qualité urbaine de cette rue emblématique. |                |   |
| <b>Période de construction</b> | <i>Non renseigné</i>  | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : Aligné   |  |
|   | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) |  |
|   | Autres éléments à préserver : Non renseigné                           |  |
|   | Gabarit : SS+R  |  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade   | Composition : Travées régulières<br>Matériaux : Moellon calcaire |
|   | Traitement de la toiture  | Forme : 2 pans<br>Matériaux : Tuile mécanique                    |
|   | Dispositions particulières  | <i>soubassement, encadrement des fenêtres.</i>                   |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné            |  |

## Evécquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_017


Nom : Maison particulière

Typologie : Maison de bourg

52 RUE D' ADHEMAR

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |               |  |   |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| <b>Genèse</b>                  | Non renseigné |  |   |
| <b>Période de construction</b> | Non renseigné |  | <b>Intérêt</b>                                    |
|                                |               |  | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : Aligné   |  |
|   | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) |  |
|   | Autres éléments à préserver : Façade                                  |  |
|   | Gabarit : R+1   |  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade   | Composition : Travées régulières<br>Matériaux : Pierre meulière  |
|   | Traitement de la toiture  | Forme : 4 pans<br>Matériaux : Tuile mécanique  |
|   | Dispositions particulières  | <i>Corniches et encadrement brique, céramique, arcs cintrés, fenêtres du rez-de-chaussée, ferronneries, ancienne porte cochère (linteau acier)</i> |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence   | Espace paysager : Non renseigné  |

## Evécquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_002

Nom : Mairie

Typologie : Maison de notable

RUE D'ADHEMAR

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

La façade présente des détails architecturaux intéressants et une symétrie et régularité des ouvertures, comptant des huisseries à 6 carreaux. Plus particulièrement, on note la présence de chaînage vertical en pierre de taille enduite, de moulures et de corniches encadrant les ouvertures et enduites de la même teinte que la façade principale. La façade comporte par ailleurs un baromètre de forme ronde (dont la flèche est bloquée sur la mention « beau temps »).

### Période de construction

XIX<sup>ème</sup> siècle

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural : OUI  
Paysager :

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné  
Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : R+2

### Qualité urbaine & architecturale

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Traitement de la façade    | Composition : Travées régulières<br>Matériaux : Enduit  |
| Traitement de la toiture   | Forme : 4 pans<br>Matériaux : Tuile mécanique   |
| Dispositions particulières | <i>lanternes d'applique, chaînage d'angle en pierre enduite, moulures et corniches enduites encadrant les ouvertures, décors sur façade, baromètre rond, épi de faitage</i> |

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Absence  
Espace paysager : Non renseigné

## Evécquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_018


Nom : Maison particulière

Typologie : Maison de bourg

31 RUE DES CARRIERES

Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Cette habitation est composée de deux parties juxtaposées de hauteur différente : une première partie est structurée autour d'un étage et d'un comble, la seconde partie est organisée autour d'un rez-de-chaussée surmontée d'une terrasse.

### Période de construction

*XIXème siècle*

### Intérêt

Historique :  
Architectural : OUI  
Paysager :

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné  
Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : R+1+C

### Qualité urbaine & architecturale

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Traitement de la façade    | Composition : Travées régulières<br>Matériaux : Enduit   |
| Traitement de la toiture   | Forme : Mansardée<br>Matériaux : Ardoise   |
| Dispositions particulières | <i>Volets en bois peints, porte d'entrée avec perron, lucarnes jacobines, terrasse, corniche en pierre de taille</i> |

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Evécquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_005


Nom : Ancienne ferme

Typologie : Maison de bourg

32 RUE DES CARRIERES

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Cette ancienne exploitation datée du XV<sup>ème</sup> siècle est composée de plusieurs bâtiments juxtaposés formant un front bâti continu le long de la rue des Carrières. Il se compose d'un bâtiment d'exploitation avec un pignon sur rue et d'une grange et logis légèrement en retrait. A noter que les huisseries comportent de petits carreaux.

### Période de construction

*XVIII<sup>ème</sup> siècle*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné  
Rapport aux limites : Sur aucune limite  
Autres éléments à préserver : Mur  
Gabarit : R+1+C

### Qualité urbaine & architecturale

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Traitement de la façade    | Composition : Travées irrégulières<br>Matériaux : Enduit  |
| Traitement de la toiture   | Forme : 2 pans<br>Matériaux : Tuile plate   |
| Dispositions particulières | <i>Linteaux en bois, niche avec statuette, cheminées en briques, ancien porche en bois plein peint.</i> |

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Jardin intéressant

## Evécquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_051


Nom : Mairie - Ecole

Typologie : Maison de bourg

RUELLE DES CLOS

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |   |                |   |
|--------------------------------|---|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                  | Mairie : début XIXème siècle - Ecole : début XXème siècle |                |   |
| <b>Période de construction</b> | 1912  | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : En recul   |  |
|   | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) |  |
|   | Autres éléments à préserver : Non renseigné                           |  |
|   | Gabarit : R+C   |  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade   | Composition : Travées régulières<br>Matériaux : Moellon calcaire   |
|   | Traitement de la toiture  | Forme : 2 pans<br>Matériaux : Tuile mécanique  |
|   | Dispositions particulières  | <i>Fenêtre cintrée, linteaux en brique et pierre, décors bandeau brique, lucarne, plaque commémorative</i> |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné            |  |

## Evquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_019

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

8 RUE DE L' HERMITAGE

Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



**Genèse**

On retrouve les grandes caractéristiques des maisons vigneronnes dans cette ruelle, à savoir des caves semi-enterrées engendrant la mise en place d'escalier pour accéder aux pièces de vie. A noter la présence d'un porche en arc cintré en pierres.  
Les éléments typiques des maisons vigneronnes sont les façades en pierre, le porche et le traitement végétal de la ruelle.

**Période de construction**

*Non renseigné*

**Intérêt**

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

**Morphologie & Implantation des constructions**

Rapport à la rue : Aligné  
Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)  
Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur  
Gabarit : R+1+C

**Qualité urbaine & architecturale**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Traitement de la façade    | Composition : Travées régulières<br>Matériaux : Composée                                   |
| Traitement de la toiture   | Forme : 4 pans<br>Matériaux : Tuile mécanique  |
| Dispositions particulières | <i>épi de faitage</i><br><i>Façade en pierre, porches, traitement végétal de la sente.</i> |

**Qualité paysagère & écologique**

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Evectquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_049


Nom : Maison de vigneron

Typologie : Maison rurale

2 RUELLE DU PRESOIR

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |  |                |   |
|--------------------------------|--|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                  | Habitation composée de détails architecturaux suivants: bâtiment implanté sur un angle dont le pignon est bien visible du domaine public, bâtiment composé d'un rez-de-chaussée surélevé et d'un comble; Présence d'une marquise en verre au niveau de la porte d'entrée, à noter également la présence de la porte de la cave sur la façade latérale. |                |   |
| <b>Période de construction</b> | <i>Non renseigné</i>   | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : Aligné                     |  |
|   | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) |  |
|   | Autres éléments à préserver : Non renseigné   |  |
|   | Gabarit : SS+R+C                              |  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade                       | Composition : Travées irrégulières<br>Matériaux : Moellon calcaire |
|   | Traitement de la toiture                      | Forme : 2 pans<br>Matériaux : Tuile mécanique                      |
|   | Dispositions particulières                    | <i>marquise, débord toiture</i>                                    |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence                       | Espace paysager : Non renseigné                                    |

## Evecquemont


Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_044

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

21 RUE D' ADHEMAR



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

### Genèse

Avant les travaux d'adduction d'eau, les fontaines, mares et puits étaient les seuls lieux d'approvisionnement en eau. Douze d'entre elles sont signalées sur le cadastre Napoléonien en 1825, dont 7 dans le village. Elles ont quasiment disparu. Seule la mare de l'Hautil est encore présente dans les bois. Ces éléments ne révèlent pas de qualité architecturale particulière. La plupart d'entre elles sont en fer et peuvent présenter une manivelle.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

### Dispositions particulières

*Non renseigné*

## Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_054

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE D' ADHEMAR



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

|                                   |               |                |   |
|-----------------------------------|---------------|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                     | Non renseigné |                |   |
| <b>Période de construction</b>    | Non renseigné | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |
| <b>Dispositions particulières</b> | Non renseigné |                |   |

## Evecquemont


Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_052

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE D'ADHEMAR



Etat : Dégradé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Genèse</b> | Non renseigné |
|---------------|---------------|

|                                |                      |                |   |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|
| <b>Période de construction</b> | <i>Non renseigné</i> | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
|----------------------------|----------------------|

## Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_039

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE D' ADHEMAR



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**

**Remarquable**

### Genèse

Avant les travaux d'adduction d'eau, les fontaines, mares et puits étaient les seuls lieux d'approvisionnement en eau. Douze d'entre elles sont signalées sur le cadastre Napoléonien en 1825, dont 7 dans le village. Elles ont quasiment disparu. Seule la mare de l'Hautil est encore présente dans les bois. Ces éléments ne révèlent pas de qualité architecturale particulière. La plupart d'entre elles sont en fer et peuvent présenter une manivelle.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

### Dispositions particulières

*Non renseigné*

## Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_030

Nom : Grange à Sel - Ancien Moulin

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' ADHEMAR



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**

**Remarquable**

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Genèse</b> | Cet édifice a en partie disparu. Il ne reste en effet qu'une partie de la façade qui a fait lors de l'aménagement du parking l'objet d'une restauration. Subsiste ainsi la façade en pierre jointée présentant de soubassement en pierres de tailles. Cette façade se trouve percée d'une entrée grillagée surmontée d'une petite ouverture rectangulaire. Elle est prolongée par un mur en pierre couronné d'un chaperon en tuiles |
|---------------|---|

|                                |                      |                |   |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|
| <b>Période de construction</b> | <i>Non renseigné</i> | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
|----------------------------|----------------------|

## Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_057

Nom : Ancienne carrière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES CARRIERES



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

### Genèse

Comme l'ensemble du massif de l'Hautil, les sous-sols d'Evecquemont ont été exploités depuis le Moyen-âge pour en tirer des pierres calcaires, du grès, de la meulière, des pierres à plâtre et du gypse. Si l'extraction est relativement artisanale à ses débuts, elle se mécanise lors de la Révolution Industrielle et des concessions sont accordées pour l'exploitation. Peu rentables, les exploitations s'arrêtent au cours du XXe siècle.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager : OUI

### Dispositions particulières

*Ancienne carrière*

## Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_056

Nom : Galerie souterraine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES CARRIERES



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

|                                   |  |                |   |
|-----------------------------------|--|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                     | Galerie souterraine de carrières de gypse Sebilotte. Condamnées. |                |   |
| <b>Période de construction</b>    | <i>Non renseigné</i>   | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |
| <b>Dispositions particulières</b> | <i>carrières gypse</i>   |                |   |

## Evecquemont


Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_055

Nom : Champignonnière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES CARRIERES



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Genèse</b> | Cette ancienne carrière est reconvertie en champignonnière à la fin de la première guerre mondiale. Quatre récoltes y sont effectuées tous les 10 semaines, ce qui correspond à 3 tonnes de champignons de Paris par semaine. Il ne subsiste que 7 cultivateurs de champignons en Ile-de-France. |
|---------------|--|

|                                |                          |                |   |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|---|
| <b>Période de construction</b> | 1ère moitié XXème siècle | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|---|

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Dispositions particulières | <i>calcaire</i> |
|----------------------------|-----------------|

## Evecquemont


Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_015

Nom : Colombier

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

18 RUE DE CHOLLET



Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

|                                |  |                |   |
|--------------------------------|--|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                  | Non renseigné  |                |   |
| <b>Période de construction</b> | <i>Non renseigné</i>   | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |
| Dispositions particulières     | <i>corniche en pierre de taille, ouvertures réduites lucarnes à capucine</i> |                |   |

## Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_025

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DU LAVOIR



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

### Genèse

Ce lavoir, « alimenté par une source, comporte une rare disposition en deux bassins: le bassin d'amont à l'eau claire sert en effet au rinçage et celui d'aval au lavage du linge ». Des murs en meulières couronnés d'un chaperon en tuiles ceinturent l'ensemble. Les bassins rectangulaires sont encadrés sur 3 côtés par un toit en appentis qui guide les eaux pluviales vers le bassin à ciel ouvert. Une charpente métallique soutient la toiture.

### Période de construction

*XVIIIème siècle XIXème siècle*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

### Dispositions particulières

*Non renseigné*

## Evecquemont


Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_016

Nom : Croix du Bouquet

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DE PONTOISE



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

### Genèse

L'implantation d'une croix est attestée au carrefour de la route de Meulan à Pontoise et de l'allée bordée d'arbres qui part du château. Cette allée constituait l'entrée principale du village. Elle se trouve jalonnée d'arbres d'alignement et mène au-delà de la RD à la croix du bouquet, repère important et point de départ des allées forestières du massif de l'Hautil. Cette croix et son allée sont l'un des symboles de l'histoire communale.

### Période de construction

*XVIIIème siècle*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

Dispositions particulières

*Non renseigné*

## Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_058

Nom : Galerie souterraine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

SENTIER DU RUISSEAU



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Genèse</b> | Galeries souterraines de carrières de gypse Sebilotte. Condamnées. |
|---------------|--|

|                                |                      |                |   |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|
| <b>Période de construction</b> | <i>Non renseigné</i> | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Dispositions particulières | <i>carrières calcaires de gypse</i> |
|----------------------------|-------------------------------------|

## Evecquemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78227\_PAT\_059

Nom : Cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE TESSANCOURT



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Genèse</b> | Non renseigné |
|---------------|---------------|

|                                |                      |                |   |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|
| <b>Période de construction</b> | <i>Non renseigné</i> | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
|----------------------------|----------------------|

## Evquemont

Ensemble bâti

78227\_PAT\_011

Nom : Ancienne exploitation agricole

Typologie : Corps de ferme

9 RUE D'ADHEMAR

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Ce linéaire bâti, constitué de plusieurs bâtiments forment aujourd'hui un front bâti continu. Malgré des hauteurs différentes (Comble et R+1), l'alignement des bâtiments sur les voies publiques crée un front urbain de qualité.

Ces habitations constituaient d'anciens corps de ferme. Leur plan présentait historiquement une organisation en cour carré et fermée. Ces bâtisses présentent des caractéristiques communes en matière d'architecture.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager : OUI

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : Façade  
Gabarit : R+1+C

### Qualité urbaine & architecturale

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Traitement de la façade    | Composition : Travées irrégulières<br>Matériaux : Enduit     |
| Traitement de la toiture   | Forme : 2 pans<br>Matériaux : Tuile mécanique                |
| Dispositions particulières | <i>Chainages d'angles, corniches, soubassement en pierre</i> |

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Evécquemont

Ensemble bâti

78227\_PAT\_046

Nom : Ancienne exploitation agricole

Typologie : Corps de ferme

11 RUE D' ADHEMAR

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |               |  |   |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| <b>Genèse</b>                  | Non renseigné |  |   |
| <b>Période de construction</b> | Non renseigné |  | <b>Intérêt</b>                                    |
|                                |               |  | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : Non concerné             |                                  |
|   | Rapport aux limites : Non concerné          |                                  |
|   | Autres éléments à préserver : Non renseigné |                                  |
|   | Gabarit : SS+R+1                            |                                  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade                     | Composition : Travées régulières |
|   |   | Matériaux : Enduit               |
|   | Traitement de la toiture                    | Forme : 2 pans                   |
|   |   | Matériaux : Tuile mécanique      |
| Dispositions particulières                              | <i>Porte cochère</i>                        |                                  |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence                     |                                  |
|   | Espace paysager : Non renseigné             |                                  |

## Evquemont

Ensemble bâti

78227\_PAT\_009

Nom : Ancienne exploitation agricole

Typologie : Corps de ferme

23 RUE D' ADHEMAR

Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



**Genèse**

Cette ancienne ferme présente un volume en U via une cour intérieure non visible du domaine public. La composition globale de la façade et son harmonie sont primordiales pour le maintien de la qualité architecturale.

**Période de construction**

*Non renseigné*

**Intérêt**

Historique :  
Architectural : OUI  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

**Morphologie & Implantation des constructions**

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : SS+R+1

**Qualité urbaine & architecturale**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Traitement de la façade    | Composition : Travées irrégulières<br>Matériaux : Enduit |
| Traitement de la toiture   | Forme : 4 pans<br>Matériaux : Tuile mécanique            |
| Dispositions particulières | <i>hainage d'angles, corniches de gouttière</i>          |

**Qualité paysagère & écologique**

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Evécquemont

Ensemble bâti

78227\_PAT\_050


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

29 RUE D'ADHEMAR

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |               |                |   |
|--------------------------------|---------------|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                  | Non renseigné |                |   |
| <b>Période de construction</b> | Non renseigné | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : Non concerné             |                                  |
|   | Rapport aux limites : Non concerné          |                                  |
|   | Autres éléments à préserver : Non renseigné |                                  |
|   | Gabarit : SS+R+C                            |                                  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade                     | Composition : Travées régulières |
|   |   | Matériaux : Moellon calcaire     |
|   | Traitement de la toiture                    | Forme : 2 pans                   |
| Matériaux : Tuile mécanique                             |   |                                  |
| Dispositions particulières                              | <i>Non renseigné</i>                        |                                  |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence                     |                                  |
|   | Espace paysager : Non renseigné             |                                  |

## Evécquemont

Ensemble bâti

78227\_PAT\_022


Nom : Château

Typologie : Château

33 RUE D'ADHEMAR

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Cette propriété historique comprenant un château et son parc, se trouve à l'abri des regards derrière de hauts murs de ceinture, en pierre de taille et surmontés d'un chaperon en tuile. L'entrée présente des piliers en pierre de taille surmontés de boules décoratives en pierre, grand portail en ferronnerie. Les murs de ceinture et les piliers du portail, la symétrie et l'ordonnancement des ouvertures du château participent à la qualité architecturale de la construction.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural : OUI  
Paysager :

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : Non concerné  |                                  |
|   | Rapport aux limites : Non concerné   |                                  |
|   | Autres éléments à préserver : Mur  |                                  |
|   | Gabarit : R+3  |                                  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade  | Composition : Travées régulières |
|   |  | Matériaux : Enduit               |
|   | Traitement de la toiture   | Forme : 4 pans                   |
| Matériaux : Ardoise                                     |  |                                  |
| Dispositions particulières                              | <i>Chaperon tuile<br/>Ceinture, piliers, portail, ensemble bâti, château, annexe</i> |                                  |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence  |                                  |
|   | Espace paysager : Jardin intéressant   |                                  |

## Evécquemont

Ensemble bâti

78227\_PAT\_053

Nom : Ancien prieuré Saint Augustin

Typologie : Ensemble bâti

37 RUE D' ADHEMAR

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |               |  |   |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| <b>Genèse</b>                  | Non renseigné |  |   |
| <b>Période de construction</b> | Non renseigné |  | <b>Intérêt</b>  |
|                                |               |  | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : Non concerné                   |                                  |
|   | Rapport aux limites : Non concerné                |                                  |
|   | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire |                                  |
|   | Gabarit : R+C                                     |                                  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade                           | Composition : Travées régulières |
|   |   | Matériaux : Composée             |
|   | Traitement de la toiture                          | Forme : 2 pans                   |
| Matériaux : Tuile mécanique                             |   |                                  |
| Dispositions particulières                              | <i>Non renseigné</i>                              |                                  |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence                           |                                  |
|   | Espace paysager : Jardin intéressant              |                                  |

## Evécquemont

Ensemble bâti

78227\_PAT\_006

Nom : Ancien relais de poste

Typologie : Corps de ferme

45 RUE DES CARRIERES

Etat : Dégradé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Cette ancienne bâtisse est organisée à l'angle des deux rues d'Adhémar et des Carrières selon un plan en triangle. Les bâtiments d'exploitation étaient ainsi organisés autour d'une cour fermée. Le pignon des bâtiments est notamment visible depuis l'espace public. Les percements, l'ordonnancement, le volume et la symétrie des ouvertures participent à la qualité architecturale de la construction.

### Période de construction

XIXe siècle

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural : OUI  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

#### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : R+1+C

#### Qualité urbaine & architecturale

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Traitement de la façade    | Composition : Travées irrégulières<br>Matériaux : Enduit |
| Traitement de la toiture   | Forme : 2 pans<br>Matériaux : Tuile mécanique            |
| Dispositions particulières | <i>Ordonnancement, volumes, symétrie des ouvertures</i>  |

#### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Evécquemont

Ensemble bâti

78227\_PAT\_003

Nom : Ancienne ferme

Typologie : Corps de ferme

1 RUELLÉ DES CLOS

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



**Genèse**

Ancienne ferme, se distingue par son plan classique en forme de U. La couverture sur le pignon est irrégulière et plus large que hautes surmontée d'un jour de comble. A l'origine, il existait un portail à deux battants en bois plein peint et doté d'une ouverture pour les piétons qui aujourd'hui a disparu.

**Période de construction**

*Non renseigné*

**Intérêt**

Historique :  
Architectural : OUI  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

**Morphologie & Implantation des constructions**

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : R+1+C

**Qualité urbaine & architecturale**

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Traitement de la façade    | Composition : Travées régulières |
|                            | Matériaux : Moellon calcaire     |
| Traitement de la toiture   | Forme : 2 pans                   |
|                            | Matériaux : Tuile mécanique      |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i>             |

**Qualité paysagère & écologique**

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Evectquemont

Ensemble bâti

78227\_PAT\_004

Nom : Ancienne ferme

Typologie : Corps de ferme

4 RUE MAURICE DUBOIS

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Cette ancienne ferme datée du XIX<sup>ème</sup> siècle comporte une façade à pan coupé en pierres jointées avec une corniche d'égot en plâtre. Les ouvertures en façade sont régulières et symétriques. Le volume du bâtiment permet de conserver une harmonie participant à la qualité urbaine et architecturale de la commune. Cependant la rénovation de ce bâti semble peu conforme à la tradition vexinoise.

### Période de construction

XIX<sup>e</sup> siècle

### Intérêt

Historique :  
Architectural : OUI  
Paysager :

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : R+2+C

### Qualité urbaine & architecturale

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Traitement de la façade    | Composition : Travées régulières<br>Matériaux : Composée  |
| Traitement de la toiture   | Forme : 2 pans<br>Matériaux : Tuile mécanique   |
| Dispositions particulières | <i>ancres de façade, corniche, œil de bœuf, ancien porche à arc cintré volume, symétrie, ouvertures, couverture</i> |

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Absence  
Espace paysager : Non renseigné



## EVECQUEMONT

Fiche de protection


Rue d'Adhémar / rue d'Ambrée / rue de l'Ermitage

**Ensemble Cohérent Patrimonial**

78227\_ECP\_001


### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Morphologie</b><br><br><b>&amp;</b><br><br><b>Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue et aux limites :<br><br><i>Implantation en limites séparatives, en continu et le plus souvent à l'alignement de la voie</i> |  |
|   | Gabarit : R+1 à R+1+C  |  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>   | Traitement de la façade  | Composition :<br><br><i>travées irrégulières et régulières</i> |
|   |  | Matériaux : <i>enduit, moellons de pierre</i>                  |
|   | Traitement de la toiture   | Forme : <i>deux pans</i>                                       |
|   |  | Matériaux : <i>tuiles</i>                                      |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>   | Traitement des espaces libres : <i>peu d'espaces libres, qualité paysagère de la ruelle</i>  |  |



### OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver les grandes caractéristiques des maisons vigneronnes situées au sein d'un îlot de part et d'autre de la ruelle du Donjon. Une attention est à porter aux caves semi-enterrées, au porche en arc cintré en pierres, aux façades en pierre, aux portails et à la qualité paysagère de la ruelle.



**DISPOSITIONS PARTICULIERES**

**Qualité urbaine & architecturale**

*Les éléments typiques des maisons vigneronnes, les façades en pierre et les porches sont maintenus.*

**Qualité paysagère & écologique**

*Le traitement végétal de la ruelle est préservé. Dans le cadre d'une construction située en recul de la voie, le portail s'intègre à l'ensemble.*