

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

FAVRIEUX

Favrieux

Edifice patrimoine urbain et rural

78231_PAT_004


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

3 CHEMIN DU CLOS MESSIRE JEAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Favrieux

Edifice patrimoine urbain et rural

78231_PAT_005

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

5 CHEMIN DU CLOS MESSIRE JEAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Favrieux

Edifice patrimoine urbain et rural

78231_PAT_006

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

CHEMIN DU CLOS MESSIRE JEAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Favrieux

Edifice patrimoine urbain et rural

78231_PAT_001

Nom : Eglise Notre-Dame-de-la-Trinité

Typologie : Patrimoine urbain et rural

5 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Le chevet droit en pignon est étayé par trois contreforts. La nef et le chœur, raccourci en 1926, sont plafonnés en plâtre appliqué sur le lattis, en forme de berceau. Les poinçons et entrails datent de la fin du XVème. La cloche placée sous la flèche charpentée et ardoisée chevauchant le faitage du toit à l'entrée de la nef porte une inscription mentionnant sa fonte d'origine en 1111 et sa refonte en 1852, ainsi que le nom des dignitaires présents lors de sa bénédiction

Période de construction

XIIIème XVIIIème et XIXème siècles

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)
Autres éléments à préserver : Mur
Gabarit : HORS GABARIT

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>clocher en ardoise, fenêtres ogives</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Favrieux

Edifice patrimoine urbain et rural

78231_PAT_009

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

3 ROUTE DE MANTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné lucarnes</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Favrieux

Edifice patrimoine urbain et rural

78231_PAT_008

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 ROUTE DE MANTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Non renseigné

Période de construction

XXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Favrieux

Edifice patrimoine urbain et rural

78231_PAT_002

Nom : Mairie

Typologie : Maison rurale

ROUTE DE MANTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Favrieux

Edifice patrimoine urbain et rural

78231_PAT_011


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

CHEMIN VERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Favrieux

Edifice patrimoine urbain et rural

78231_PAT_014

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

58 ROUTE DE MANTES



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Favrieux

Ensemble bâti

78231_PAT_013

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

4 CHEMIN DU CLOS AU COMTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Non renseigné

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné

Rapport aux limites : Non concerné

Autres éléments à préserver : Non renseigné

Gabarit : R+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade

Composition : Travées régulières

Matériaux : Moellon calcaire

Traitement de la toiture

Forme : 2 pans

Matériaux : Tuile mécanique

Dispositions particulières

Non renseigné

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence

Espace paysager : Non renseigné

Favrieux

Ensemble bâti

78231_PAT_003

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

39 ROUTE DE MANTES

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Favrieux

Ensemble bâti

78231_PAT_012

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

46 ROUTE DE MANTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>volumétrie</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Favrieux

Ensemble bâti

78231_PAT_007

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

61 ROUTE DE MANTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

