

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

FOLLAINVILLE-DENNEMONT



Follainville-Dennemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_015

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

1 RUE DU BOIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Encadrement fenêtre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Follainville-Dennemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_008

Nom : Chapelle Saint Elisabeth

Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Barres d'appui et modénatures fenêtres</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Follainville-Dennemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_014

Nom : Mairie

Typologie : Maison de notable

2 PLACE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Follainville-Dennemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_001

Nom : Bâtiment agricole

Typologie : Bâtiment agricole

5 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Laverie d'Orange, Contreforts Murs...</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Follainville-Dennemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_005

Nom : Hôtel restaurant : La Tour Du Val

Typologie : Patrimoine urbain et rural

CHEMIN DE LA TOUR DU VAL



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Un vieux moulin construit vers 1840, ses engrenages et ses ailes provenaient de l'ancien moulin hollandais du Parc Monceau à Paris qui avait été démantelé. En 1901 d'importants travaux de terrassements et de transformation ont été faits par son propriétaire Jules Duval, il récupéra des vieilles portes de cellule de la prison Mazas. Puis l'aviateur Gabriel Voisin entreposa son aéroplane dans les grottes de la tour. En 1960 le saxophoniste Alix Combelle y réalisa les batiments actuels.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouvrage d'art	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	<i>chainage d'angle, créneaux Tour médiévale, matériaux</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant <i>Arbre remarquable</i>	

Follainville-Dennemont


Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_007

Nom : Croix de Pelerinage

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DE FOLLAINVILLE A LIMAY



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Follainville-Dennemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_020

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE JEAN JAURES



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.		
Période de construction		Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières			

Follainville-Dennemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_009

Nom : Lavoir couvert - Croix de Pelerinage

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

15 RUE DES LAVOIRS



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Follainville-Dennemont



Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_012

Nom : Calvaire

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES LAVOIRS



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	Non renseigné		

Follainville-Dennemont


Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_003

Nom : Lavoir couvert

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES LAVOIRS



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Murs d'enceinte

Follainville-Dennemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_006

Nom : Croix de Pelerinage

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE PASTEUR



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Follainville-Dennemont

Edifice patrimoine urbain et rural

78239_PAT_011

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE WILSON



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIème et XIIIème siècles.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Follainville-Dennemont

Ensemble bâti

78239_PAT_010


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

13 RUE DES GROUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Follainville-Dennemont

Ensemble bâti

78239_PAT_002


Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

3 RUE WILSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	