

## FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

---

# FONTENAY-SAINT-PERE



## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_023


Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

9 RUE DES CLOS

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	Non renseigné	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_006

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 PASSAGE DU COMMUN

Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>corniche, encadrement, œil de bœuf</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_028

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

8 RUE DE FOLLAINVILLE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>modénatures plates, fenêtres arrondies</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_024

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

7 RUE DES FOYAUX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Marquise</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_058


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE LA GRENOILLERE

Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b> Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>maison + porte cintrée</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_052

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

6 RUE DE LA GRENOUILLERE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_079

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

11 RUE LEON ANDRIEUX

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_059

Nom : Mairie - Ecole et Place

Typologie : Maison de notable

RUE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>chainons, modénatures</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_021

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

12 RUE DE MANTES

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>oeil de boeuf</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_068

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	Non renseigné	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_067

Nom : Habitation le Moucel

Typologie : Maison de notable

14 RUE DE MEULAN

Etat : Dégradé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Crossette , Corniche, œil de bœuf.</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_026

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

1 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>lucarne + décor de lucarne</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_037

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 RUE DE LA PAIX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	Non renseigné	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_080

Nom : L'Orphelinat

Typologie : Maison de notable

1 RUE PASTEUR

Etat : Dégradé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	Non renseigné	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_083

Nom : Le Prieure

Typologie : Maison de notable

13 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_034

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

20 RUE PASTEUR

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>encadrements, garde-corps, bandeaux, porche</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_039

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

26 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>oeil de boeuf, perron</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_040

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

30 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>garde-corps, encadrements, lucarne</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_011

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

10 RUE DE LA PETITE VALLEE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>encadrement de la porte en briques, croix au-dessus de la porte</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_090

Nom : Maison Christine Caillet

Typologie : Maison de bourg

6 RUE PIERRE CURIE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_091

Nom : Moulin des Biards

Typologie : Moulin

13 RUE PIERRE CURIE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	Non renseigné	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_073

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

5 RUE DU SAUSSAYE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b> Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	Non renseigné	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_016

Nom : Abreuvoir "La corvée"

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' ANCIENNE MAIRIE



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

### Genèse

Abreuvoir en forme de demi-cercle tout en pierres sur une placette en pavés, adossé à un mur de soutènement privé. Alimenté en eau avec un exutoire au centre de l'ouvrage permettant d'évacuer le trop plein. Banc en pierre à proximité.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural : OUI  
Paysager :

### Dispositions particulières

*Non renseigné*

## Fontenay-Saint-Père


Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_081

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

PLACE DE LA CROIX



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

### Genèse

Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

### Dispositions particulières

*Non renseigné*

## Fontenay-Saint-Père


Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_078

Nom : Lavoir et Cressonnière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE ELOI



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.
---------------	--

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_072

Nom : Lavoir du Saussaye

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE FOLLAINVILLE



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.		
<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>		

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_046

Nom : croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE FOLLAINVILLE AUX RUES



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

### Genèse

Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIème et XIIIème siècles.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural : OUI  
Paysager :

### Dispositions particulières

*Non renseigné*

## Fontenay-Saint-Père


Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_025

Nom : Puits

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES FOYAUX



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
<b>Dispositions particulières</b>	Non renseigné		

## Fontenay-Saint-Père


Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_056

Nom : Niche avec statuette

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

34 RUE DE LA GRANDE VALLEE



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
<b>Dispositions particulières</b>	Non renseigné		

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_051

Nom : Lavoir de la Grande Vallée

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA GRANDE VALLEE



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**

**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.
---------------	--

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_099

Nom : Une épigraphe

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

11 RUE LEON ANDRIEUX



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Exceptionnel**

<b>Genèse</b>	Inscription attestant de la date et de l'origine de la construction.
---------------	--

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Inscription dessus portail (Epigraphe)</i>
----------------------------	---

## Fontenay-Saint-Père


Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_032

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE LEON ANDRIEUX



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**

**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.
---------------	--

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_031

Nom : Puits

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

IMPASSE DE LA LUBINE



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
<b>Dispositions particulières</b>	Non renseigné		

## Fontenay-Saint-Père


Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_030

Nom : Puits

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

2 RUE DE MANTES



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
<b>Dispositions particulières</b>	Non renseigné		

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_019

Nom : Abreuvoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

7 RUE DE MANTES



Etat : Vestige

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
<b>Dispositions particulières</b>	Non renseigné		

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_094

Nom : Puit

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE MONTGISON



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_009

Nom : Croix de cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA PAIX



Etat : Dégradé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

### Genèse

Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

### Dispositions particulières

*Non renseigné*

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_008

Nom : Croix de cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA PAIX



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

### Genèse

Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIème et XIIIème siècles.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

### Dispositions particulières

*Non renseigné*

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_018

Nom : Lavoir du Grez

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA PETITE VALLEE



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**

**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.		
<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>		

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_012

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA PETITE VALLEE



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
<b>Dispositions particulières</b>	Non renseigné		

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_043

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

11 RUE PIERRE CURIE



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
<b>Dispositions particulières</b>	Non renseigné		

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_063

Nom : Jardins et Lavoirs

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 RUE DE LA POSTE



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

### Genèse

Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager : OUI

### Dispositions particulières

*Non renseigné*

## Fontenay-Saint-Père

Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_093

Nom : Puits

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

11 RUE DE LA POSTE



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
<b>Dispositions particulières</b>	Non renseigné		

## Fontenay-Saint-Père


Edifice patrimoine urbain et rural

78246\_PAT\_076

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU SAUSSAYE



Etat : Dégradé

**PROTECTION :**

**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.
---------------	--

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

## Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246\_PAT\_047

Nom : Ferme en Pierre

Typologie : Corps de ferme

5 RUE DE L' ANCIENNE MAIRIE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246\_PAT\_101

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

LA GRAND COUR

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
Matériaux : Non renseigné		
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246\_PAT\_049

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

31 RUE DE LA GRANDE VALLEE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246\_PAT\_054

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

38 RUE DE LA GRANDE VALLEE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246\_PAT\_057


Nom : Ancien corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

3 RUE DE LA GRENOUILLERE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246\_PAT\_003

Nom : Moulin de La Folie

Typologie : Corps de ferme

ROUTE DE GUITRANCOURT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246\_PAT\_033

Nom : Ferme De La Celestine

Typologie : Corps de ferme

2 RUE LEON ANDRIEUX

Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246\_PAT\_013


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

1 RUE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246\_PAT\_007


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

22 RUE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246\_PAT\_022

Nom : Ancien corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

4 RUE DE MANTES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>porche</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246\_PAT\_066

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

16 RUE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246\_PAT\_098

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

1 RUE DE MONTGISON

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246\_PAT\_010

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

12 RUE DE LA PETITE VALLEE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246\_PAT\_075

Nom : Le Manoir Jan

Typologie : Corps de ferme

5 RUE DU SAUSSAYE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>manoir</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

## Fontenay-Saint-Père

Ensemble bâti

78246\_PAT\_004

Nom : Ferme De La Tilleuse

Typologie : Corps de ferme

ROUTE DE LA TILLEUSE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	



## Fontenay-Saint-Père

Fiche de protection

Rue de la Paix et rue Pasteur

**Ensemble Cohérent Patrimonial**

78246\_ECP\_001


### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie</b>  <b>&amp;</b>  <b>Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue et aux limites :  <i>maisons implantées sur un parcellaire de grande taille, à l'alignement de la voie ou avec un mur de pierre à l'alignement, et sur une ou deux limites séparatives</i>	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition :  <i>maisons en pierre avec parfois des porches et des lucarnes</i>
		Matériaux : <i>pierre, enduit</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Traitement des espaces libres : <i>de vastes espaces libres en façade et à l'arrière de la construction et très végétalisés</i>	
	Clôture : <i>mur de pierres</i>	



### OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver les caractéristiques de ce village moyenâgeux, les constructions et les clôtures témoignant de ce passé, les modifications apportées à ce quartier doivent s'insérer dans le tissu existant.



### DISPOSITIONS PARTICULIERES

#### Qualité urbaine & architecturale

*Les revêtements en pierre, les porches, les volets en bois, les ouvertures et les linteaux sont préservés et mis en valeur*

#### Qualité paysagère & écologique

*Traitement des espaces libres : les murs de clôture sur voie sont réalisés en pierres et les clôtures en limite séparative sont réalisées soit en pierres, soit en haie vive d'essences locales doublée ou non d'une grille*