

## FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

---

# GAILLON-SUR-MONTCIENT



## Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261\_PAT\_006

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE LA CAVEE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Elle porte les traits caractéristiques des rues de villages du Vexin par sa minéralité, son étroitesse et une certaine souplesse dans sa forme qui lui permet d'épouser le relief. L'urbanisation qui l'encadre présente une densité importante, le maillage est serré, avec des parcelles exiguës et un habitat souvent mitoyen tourné vers le centre bourg, ou implanté à l'alignement sur la voie, pour créer ce front urbain minéral. Cet îlot présente un tissu caractéristique des villages anciens.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural : OUI  
Paysager : OUI

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné  
Rapport aux limites : Sur aucune limite  
Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur  
Gabarit : R+1+C

### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
	Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261\_PAT\_030

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

3 RUE DE LA CAVEE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b> Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261\_PAT\_032

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

4 RUE DE LA CAVÉE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261\_PAT\_031

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

5 RUE DE LA CAVEE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b> Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261\_PAT\_033

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

6 RUE DE LA CAVEE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b> Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261\_PAT\_034

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

8 RUE DE LA CAVEE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261\_PAT\_037

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

6 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261\_PAT\_018

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

8 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Elle est remarquable par sa composition de façade, ordonnée et respectant un rythme dans la taille des ouvertures nombreuses. Le traitement du rapport à la rue est tout à fait différent de celui des anciennes fermes, encloses et aveugles sur la rue. La maison de bourg est visible depuis la rue. Elle est clôturée par un muret bas surmonté d'une grille métallique ajourée, où le végétal assure une présence notoire.		
<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Présence d'un espace paysager	

## Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261\_PAT\_038

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

10 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	Non renseigné	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261\_PAT\_021

Nom : Maisons et continuités minérales

Typologie : Maison rurale

16 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	<p>La maison implantée sur rue et son prolongement par un mur de clôture ancien en pierre participe à l'urbanité de la Grande Rue. La maison a fait l'objet d'une rénovation relativement récente. Le mur de clôture présente un intérêt patrimonial de par sa présence historique, son mode constructif en pierre et son caractère vernaculaire.</p>		
<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	<p>Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI</p>

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>volets, encadrements de fenêtres</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261\_PAT\_015

Nom : Villa

Typologie : Villa

23 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Cette ancienne villégiature est représentative d'un courant constructif marquant le tournant du XXème siècle et représenté par une typologie bien connue du bassin parisien.  
La grille d'entrée, ainsi que le muret de clôture en maçonnerie de pierre surmontée d'un grillage ajouré, sont associés à la typologie et au style cette villa.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique :  
Architectural : OUI  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

#### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul  
Rapport aux limites : Sur aucune limite  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : R+1+C

#### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>modénatures (chambranles, bandeaux), aisseliers, garde-corps, chaînage, pans de bois</i>

#### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261\_PAT\_014

Nom : Maison Rurale

Typologie : Maison rurale

49 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Le bâtiment situé en fond de la cour est un logement appartenant à l'ancien corps de ferme voisin, tandis que le haut proche, prolongé par un bâtiment implanté sur la rue (prolongement du bâtiment parcelle 59), participent à une continuité minérale qui confère à cette artère principale de la commune sa forte identité. L'ensemble se présente comme une ancienne ferme, actuellement restaurée en maison d'habitation. L'authenticité des lieux a été conservée.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural : OUI  
Paysager : OUI

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné  
Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)  
Autres éléments à préserver : Mur  
Gabarit : R+1

### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Porche et continuité Minérale</i>

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261\_PAT\_035


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

53 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261\_PAT\_027

Nom : Moulin du Metz

Typologie : Moulin

CHEMIN DU MOULIN DE METZ

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<p><b>Genèse</b></p>	<p>Adossé à une partie escarpée du coteau, le Moulin du Metz occupe une situation stratégique. Il était utilisé pour le moulage du blé. Les bâtiments ont été bien restaurés. Le cours d'eau apparait devant la demeure avec un dispositif de murets de soutènement permettant sa canalisation, une petite écluse et un lavoir. Le bâtiment Est présente une ouverture cintrée remarquable. Sa typologie constructive d'origine a été conservée.</p>		
<p><b>Période de construction</b></p>	<p><i>Non renseigné</i></p>	<p><b>Intérêt</b></p>	<p>Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI</p>

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<p><b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b></p>	<p>Rapport à la rue : En recul</p>	
	<p>Rapport aux limites : Sur aucune limite</p>	
	<p>Autres éléments à préserver : Petit patrimoine</p>	
<p>Gabarit : R+3+C</p>		
<p><b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b></p>	<p>Traitement de la façade</p>	<p>Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire</p>
	<p>Traitement de la toiture</p>	<p>Forme : 2 pans Matériaux : Ardoise</p>
	<p>Dispositions particulières</p>	<p><i>Non renseigné murets de soutènement de canalisations du cours d'eau + roue du moulin</i></p>
<p><b>Qualité paysagère &amp; écologique</b></p>	<p>Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné</p>	

## Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261\_PAT\_039


Nom : Villa

Typologie : Villa

2 BIS RUE DU POINT DU JOUR

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Linteau, cheminée, corniche, pans en bois, modénature</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

## Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261\_PAT\_024


Nom : Villegiature et dépendances

Typologie : Maison de notable

4 RUE DU POINT DU JOUR

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Le secteur dit du Clos Vigny et au Sud des Satais, présente une petite zone d'urbanisation ancienne détachée du bourg. D'anciennes maisons de villegiatures bien conservées relatent l'époque des propriétés de campagne. Ces demeures ont une valeur patrimoniale majeure car elles relatent un courant de l'histoire sociale et culturelle de la commune, et présentent des caractéristiques architecturales riches. Les matériaux, issus des ressources locales, démontrent des mises en œuvre pérennes.

### Période de construction

*XIXème XXème siècles*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural : OUI  
Paysager : OUI

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul  
Rapport aux limites : Sur aucune limite  
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire  
Gabarit : R+1+C

### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>modénatures + décors + polychomie des matériaux, mur</i>

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Jardin intéressant

## Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261\_PAT\_040

Nom : Villa

Typologie : Villa

9 RUE DU POINT DU JOUR

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Villa de villégiature qui relate l'époque des maisons secondaires de campagne.		
<b>Période de construction</b>	1er quart XX ème siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Modénature, arcade, fenêtre petit bois, saillies</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	<i>Arbre remarquable</i>	

## Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261\_PAT\_041

Nom : Villa

Typologie : Villa

RUE DU POINT DU JOUR

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Villa de villégiature qui relate l'époque des maisons secondaires de campagne.		
<b>Période de construction</b>	1er quart XX ème siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Encadrement, chaînage, modénature, souches de cheminées en briques, pans en bois, meulière et pierre</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

## Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261\_PAT\_028

Nom : Hôtel du moulin des Marais

Typologie : Moulin

RUE DU PONT DU JOUR - RD 313

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Le Moulin des Marais longe le cours d'eau de la Montcient qui apparait canalisé par des petits murets de soutènement en limites de parcelle. Une imposante souche de cheminée extérieure occupe la façade Ouest. La roue en bois à aubes est protégé par un auvent couvert en tuiles plates, rapporté sur la façade qui jouxte la Montcient. Le cours d'eau file donc le long de la bâtisse. Le bâtiment Nord-Ouest présente une coursive en bois. Il reste peu visible depuis l'espace public.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural : OUI  
Paysager : OUI

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul  
Rapport aux limites : Sur aucune limite  
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire  
Gabarit : R+2+C

### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>Des lucarnes à croupe sont présentes sur les versants de la toiture. Les gardes corps métalliques, que l'on retrouve sur le moulin du Metz, relate l'usage des poulies et la fonction ancienne de greniers des étages sous combles roue du Moulin + lavoir + piliers et grille du portail d'entrée</i>

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Gaillon-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78261\_PAT\_042

Nom : Lavoir du Metz

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DU MOULIN DE METZ



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

### Genèse

La Montcient est ici dérivée en un petit bras, la majeure partie du courant faisant tourner la roue du moulin, et alimente ce petit lavoir ; accoté au pont d'accès au moulin, il est abrité par un toit de tuiles. Sa petite taille suffit à un usage domestique.

### Période de construction

*XVIème XVIIème et XVIIIème siècle*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

Dispositions particulières

## Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261\_PAT\_023

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

2 RUE DE LA DOUAYE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

La parcelle 125 apparaît comme un ensemble enclos, fermé sur la rue et articulé autour d'une cour, typique des anciennes fermes vexinoises. Dans son prolongement la maison implantée sur la rue et qui appartient à la parcelle 130, se détache de l'ensemble de la ferme. Elle participe à constituer le principe de rue par son implantation et sa minéralité, mais reste cependant une construction de différente dans sa morphologie, qui reprend le langage architectural de la maison de bourg.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager : OUI

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : R+1+C

### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Une lucarne à croupe surplombe la principale travée d'ouvertures.</i>

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261\_PAT\_004


Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

3 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Cet îlot urbain est formé par une enceinte de murs en pierre relativement bien conservés. Il occupe une position importante dans le village puisqu'il représente à la fois l'une des façades urbaines de la Place de la Mairie, et simultanément un espace enclos jouxtant l'enceinte de parc de la mairie. Au cœur de cet îlot, la cour de l'ancienne école, qui présente un niveau haut et bas, ne présente pas de bâtiment d'intérêt. Elle crée néanmoins un vide qui tient lieu de respiration urbaine

**Période de construction**

*Non renseigné*

**Intérêt**

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

**Morphologie & Implantation des constructions**

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : R+1+C

**Qualité urbaine & architecturale**

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

**Qualité paysagère & écologique**

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261\_PAT\_016

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

3 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Situées à l'entrée de la Grande Rue, les maisons appartiennent au tissu historique de la commune. On retrouve leur tracé sur les cadastres napoléoniens, où ils se révèlent comme entités structurantes du centre bourg de par leurs caractéristiques d'implantation et de gabarits. Les maisons sont implantées en fond de parcelle, tandis que la continuité minérale donnant corps à la rue est encore partiellement assurée par un mur de clôture en pierre haut et massif.		
<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : mur de clôture	
	Gabarit : R+2	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261\_PAT\_022

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

12 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



**Genèse**

Les deux bâtiments implantés à l'angle de la Grande Rue et de la rue de la Douaye appartiennent au tissu historique de la commune et formaient à l'origine une exploitation agricole typique du pays du Vexin. La maison située à l'entrée de la parcelle présente une morphologie et des matériaux de construction propres aux maisons paysannes, avec une base rectangulaire d'environ 7 mètres de largeur.

**Période de construction**

*XIXème siècle*

**Intérêt**

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

**Morphologie & Implantation des constructions**

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : Ouverture  
Gabarit : R+1+C

**Qualité urbaine & architecturale**

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>volets</i>

**Qualité paysagère & écologique**

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261\_PAT\_012

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

13 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

L'ensemble bâti se compose comme une ancienne ferme de bourg. Son implantation forme une cour rectangulaire autour de laquelle sont organisées d'une part le logement avec sa façade Sud, et d'autre part des dépendances. L'ensemble est fermé sur la rue par un mur de clôture d'une certaine hauteur (environ 2 mètre), par conférant son caractère urbain.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural : OUI  
Paysager : OUI

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : mur de clôture + porche  
Gabarit : SS+R+1

### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Jardin intéressant

## Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261\_PAT\_013


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

25 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Les bâtiments qui composent la parcelle 197 présentent une ancienne ferme de bourg. L'implantation sur cour traduit un ensemble fermé, où l'on entre par un porche haut et couvert intégré dans le bâtiment sur rue. Transformations : Les percements du bâtiment ont été remaniés, mais certaines de ces caractéristiques, tels que son gabarit et sa minéralité (murs en moellons enduits) restent ceux d'origine.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager : OUI

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : mur de clôture + porche  
Gabarit : R+1

### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
	Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
	Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Jardin intéressant

## Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261\_PAT\_020

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

26\_28\_34 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Le corps de bâtiment présent sur la parcelle 240 présente un pignon implanté sur rue. Sa morphologie est typique des bâtiments du patrimoine rural vexinois, marqué par sa sobriété formelle, sur une base rectangulaire ou en L. Il crée par sa hauteur un encadrement fort, et par sa minéralité et le caractère tout aussi massif des murs bahuts en pierre et du haut porche couvert qui le prolonge un front bâti qui confère à la Grande Rue son urbanité.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique :  
Architectural : OUI  
Paysager : OUI

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Porche</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261\_PAT\_011

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

35 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Il a fait sur plusieurs points l'objet de remaniements qui ont altéré son caractère d'origine, comme l'extension côté rue. Son évolution et ses fonctions en font une entité singulière. L'implantation des principaux bâtiments, en retrait de la rue d'environ 15 mètres, suit celle des bâtiments en fond de cour sur les autres parcelles (à savoir le versant Ouest de la grande Rue). Par sa continuité, elle permet une cohérence de la forme urbaine générale.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

#### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : R+1+C

#### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
	Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

#### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261\_PAT\_007


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

36 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

L'ancienne ferme comprend d'une part un bâti organisée autour d'une cour rectangulaire fermée dont l'accès sur la Grande Rue se fait par un haut porche intégré dans le bâti et d'autre part une partie non bâtie accueillant vergers et cultures, enceinte d'un mur bahut en pierre de moellons calcaires hourdés et enduits. L'ensemble forme une unité fonctionnelle, au sein de laquelle chaque bâtiment présente aujourd'hui encore des caractéristiques typologiques propres à sa fonction.

### Période de construction

XIXe

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné

Rapport aux limites : Non concerné

Autres éléments à préserver : mur d'enceinte + porche + cour + vergers + porte charretière + portes en bois

Gabarit : R+C

### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade

Composition : Travées irrégulières

Matériaux : Moellon calcaire

Traitement de la toiture

Forme : 2 pans

Matériaux : Ardoise

Dispositions particulières

*Non renseigné*

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence

Espace paysager : Présence d'un espace paysager

## Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261\_PAT\_010

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

39 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Les constructions sont implantées en formant un groupement d'enclos représentatif des anciennes fermes sur cour. Leur implantation exprime une typologie caractéristique du pays vexinois. Les bâtiments situés en fond de cour sont peu visibles depuis la rue mais semblent avoir conservé leur volumétrie et leur écriture architecturale d'origine. Le lavoir, couvert et intégré dans un ensemble bâti, se présente comme élément important d'intérêt du patrimoine local.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : Petit patrimoine  
Gabarit : R+1+C

### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
	Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Lavoir</i>

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261\_PAT\_009

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

51 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



**Genèse**

Une partie des bâtiments est déjà présent sur le cadastre napoléonien, et leur disposition sur la parcelle, de même que leur écriture architecturale, sont représentatives de la typologie des anciennes fermes de bourg. La parcelle 67 se situe dans la continuité de ce tissu urbain. Le bâtiment sur rue de la parcelle 63 présente une composition de façade régulière et symétrique. Les ouvertures, nombreuses et rythmées, laissent supposer qu'il s'agissait de la partie logement.

**Période de construction**

*Non renseigné*

**Intérêt**

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

**Morphologie & Implantation des constructions**

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : porche  
Gabarit : R+1+C

**Qualité urbaine & architecturale**

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>bandeau, corniche, volets bois</i>

**Qualité paysagère & écologique**

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261\_PAT\_008


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

57 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Toutefois, la proximité des bâtiments, et notamment les pignons qui se jouxtent, ainsi que leur implantation, forment une cour sur la parcelle 253, qui confère à l'ensemble une typologie caractéristique du centre ancien. Les bâtiments s'inscrivent globalement en longueur dans le sens des courbes du niveau, au pied du coteau Nord du centre de Gaillon. Le relief est ici un élément protecteur, tandis que la cour est ouverte au Sud

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural : OUI  
Paysager : OUI

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : escalier en pierre  
Gabarit : R+1+C

### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
	Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261\_PAT\_036

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

5 PLACE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+2	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Lucarne, barre d'appui</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261\_PAT\_003

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

7\_9 PLACE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

La continuité bâtie qui encadre la place, soit par des façades implantées à l'alignement de la voie publique, soit par des murs opaques (souvent minéraux), forme un bornage latéral à cet espace en creux. Ce sont ces murs, façades de maisons tournés vers l'édifice religieux, l'église (Notre Dame de l'Assomption: classé au titre des monuments historiques par arrêté du 27 janvier 1934), implantées à l'alignement, et souvent leur minéralité, qui confèrent à la place publique son caractère urbain.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique :  
Architectural : OUI  
Paysager : OUI

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : R+1+C

### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>corniche, soubassement enduit, lucarne</i>

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Non renseigné  
Espace paysager : Non renseigné

## Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261\_PAT\_001

Nom : Golf du Château de la Chouette

Typologie : Château

1 RUE DU MONTCIENT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Le site du château de Gaillon se compose des entités du château avec ses dépendances, et de l'enceinte agricole Nord. Le château se compose d'un corps principal et d'une aile Ouest. Malgré de nombreuses transformations depuis 1583, il a conservé une cohérence de style et constructive. Un muret de soubassement, en pierre de taille, assure la jonction entre les deux niveaux du terrain. L'extrémité Nord du bâtiment bas se termine par une verrière.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique :  
Architectural : OUI  
Paysager :

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire  
Gabarit : R+3+C

### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>lucarnes, fenêtres cintrées, volets bois, épis de faîtage, bandeau volumétrie, ensemble bâti autour du jardin organisation du château, dépendances, enceinte agricole</i>

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Jardin intéressant

## Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261\_PAT\_029


Nom : Le presbytère

Typologie : Maison rurale

6 RUE DE LA MONTCIENT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Gaillon-sur-Montcient

Ensemble bâti

78261\_PAT\_025

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

3\_5 RUE DU POINT DU JOUR

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

La maison de la parcelle 213 présente la typologie d'un ancien pavillon individuel (première moitié du XXème siècle) implantée à l'orée du plateau Est de la commune, et situé en recul par rapport à la rue du Point du Jour. Les maisons mitoyennes situées sur les parcelles 86, 127 et 300 sont d'anciennes maisons rurales.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique :  
Architectural :  
Paysager : OUI

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : R+1+C

### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>volet vénitien modénatures (pavillons) + murs, murets et grilles (maisons rurales)</i>

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

