

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

GARGENVILLE

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_067

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 RUE DE L' ANCIENNE MAIRIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|--|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Autres Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_033

Nom : Grange

Typologie : Bâtiment agricole

10 RUE CHARLES LEVIEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Autres |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Non visible | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_008

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

23 RUE CHARLES LEVIEL

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | Non renseigné | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_093

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

28 AVENUE COLONEL FABIEN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | Non renseigné | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_087

Nom : Villa Les Yuccas

Typologie : Villa

4 RUE DANIELLE CASANOVA

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : SS+R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | <i>Encadrement des fenêtres, linteaux et bandeau en briques rouges Lucarnes à croupe</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Jardin intéressant | |
| | <i>Haie</i> | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_086

Nom : Villa

Typologie : Villa

26 RUE DANIELLE CASANOVA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : SS+R+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Frise, bandeau entre les étages, linteaux au dessus des fenêtres</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Jardin intéressant | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_023


Nom : Maison de bourg (Ancienne Poste)

Typologie : Maison de bourg

40 RUE DANIELLE CASANOVA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Chaînages d'angle en briques et encadrement des fenêtres (clef, appui, linteaux; mélange de matériaux (allège)</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_073

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

42 RUE DANIELLE CASANOVA

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : SS+R+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Linteaux en brique</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_020

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

95 RUE DANIELLE CASANOVA

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>lucarne</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_052

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

103 RUE DANIELLE CASANOVA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Niche et statue de la Vierge à l'Enfant</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Absence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_060

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

9 RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| Dispositions particulières | <i>lucarnes</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_051

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

19 RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | 1767 XVIIIème siècle | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|--|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | <i>La date de construction visible sur la façade : elle est entourée par le relief de la couche d'enduit utile à la restauration</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | Espace paysager : Non renseigné |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_058

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

31 RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Absence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_075

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

33 RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Bandeau entre les étages, encadrement des fenêtres (et clef)</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_074


Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

34 RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| Matériaux : Ardoise | | |
| Dispositions particulières | <i>trois lucarnes à fronton pignon et bas reliefs, une tourelle à l'arrière</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_057

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

39 BIS RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>lucarnes</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_012

Nom : Ancienne Mairie

Typologie : Maison de bourg

41 RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Le bâti présente une façade pignon donnant sur un parvis. XIXème siècle : mairie, XXème siècle : local d'activité suite au déplacement de la mairie - XXIème siècle : restauration complète

Période de construction

1880

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

| | |
|----------------------------|--|
| Traitement de la façade | Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit |
| Traitement de la toiture | Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique |
| Dispositions particulières | <i>bandeau, niche sur pignon, encadrement fenêtres</i> |

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Parc et jardin, boisement

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_070

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

49 RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>volets en bois, peints en bleu ciel</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_026

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

53 RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | <i>décors de céramique, linteaux brique, fenêtre gémellaire, croupe toit, souches cheminées</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_024


Nom : Mairie - Ecole

Typologie : Maison de bourg

2 PASSAGE DES ECOLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre de taille |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Ardoise | | |
| Dispositions particulières | <i>chainage d'angle en pierre, bandeaux et corniche moulurés</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |
| | <i>Alignement d'arbres</i> | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_043

Nom : Ecole

Typologie : Maison de bourg

5 PASSAGE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | Non renseigné | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_015

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

1 RUE DES FONTAINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | <i>Moulure fenêtre, bandeaux, corniche, garde-corps</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_046

Nom : Groupe scolaire

Typologie : Immeuble de ville

20 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : RDC | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_021

Nom : Les Cent Feuilles

Typologie : Villa

2 BIS RUE GUILLOCHEE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Ouverture | |
| | Gabarit : R+2+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| Matériaux : Ardoise | | |
| Dispositions particulières | <i>chaînage d'angle, entourage des fenêtres en pierre et brique, bandeau</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Jardin intéressant | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_064

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

6 RUE GUILLOCHEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | <i>croupe, bandeau brique</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_068

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 RUE JULIE THOUROUT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : RDC | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Autres |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| Matériaux : Non visible | | |
| Dispositions particulières | Non renseigné | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_022

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 BIS RUE JULIE THOUROUT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Porte charretière et gerbières</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Non renseigné | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_066

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

6 RUE JULIE THOUROUT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>marquise, escalier extérieur, pans bois façade, débords toiture</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_014


Nom : Maison de vigneron

Typologie : Maison rurale

7 RUE JULIE THOUROUT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : RDC | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Non renseigné | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_078

Nom : Villa

Typologie : Villa

12 QUAI LEON CHAUSSON

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| Matériaux : Tuile plate | | |
| Dispositions particulières | <i>encadrement en arcade des fenêtres (briques) et bandeau en briques rouges débords toiture</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |
| | <i>Haie</i> | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_077

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

20 QUAI LEON CHAUSSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| Matériaux : Autres | | |
| Dispositions particulières | <i>volets bois, chaînage angle, corniche</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_076

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

32 QUAI LEON CHAUSSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| Matériaux : Ardoise | | |
| Dispositions particulières | <i>perron, balcon, pan bois façade, croupe toit, bandeau, corniche</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |
| | <i>Haie</i> | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_061

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

36 QUAI LEON CHAUSSON

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>corniche, volets bois, marquise</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_083

Nom : Villa

Typologie : Villa

22 AVENUE LUCIE DESNOS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : SS+R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | <i>corniche, linteaux en brique</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant <i>Arbre isolé</i> | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_055

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison de bourg

46 AVENUE LUCIE DESNOS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| Dispositions particulières | <i>frise et trumeau en briques rouge alternées à une bande en cannelures</i> <i>Bandeau qui sépare l'étage de boutique du premier étage.</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_054

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

14 AVENUE MADEMOISELLE DOSNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>colombage au premier étage</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |
| | <i>Alignement d'arbres</i> | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_050


Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

22 AVENUE MADEMOISELLE DOSNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Autres |
| Matériaux : Ardoise | | |
| Dispositions particulières | <i>débord toiture, souches cheminées</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |
| | <i>Alignement d'arbres</i> | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_027

Nom : Ancien moulin

Typologie : Maison rurale

8 RUELLE DU MOULIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| | Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_044

Nom : Hôtel de Ville

Typologie : Maison de notable

11 BIS PLACE DU ONZE NOVEMBRE 1918

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| Matériaux : Ardoise | | |
| Dispositions particulières | <i>chainage d'angle, garde-corps, horloge sur la toiture</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_082


Nom : Villa

Typologie : Villa

4 RUE PIERRE ANDRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| Matériaux : Ardoise | | |
| Dispositions particulières | <i>marquise, encadrement ouvertures en brique, fenêtres cintrées, lucarne, soubassement en pierre, Carreau sur la colonne de droite à l'entrée avec une représentation d'une coquille Saint-Jacques jaune sur fond bleu.</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |
| | <i>Haie</i> | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_062

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

14 RUE PIERRE ANDRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>gardes-corps, linteaux acier</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_072


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

15 RUE PIERRE ANDRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|--|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | <i>chaînage angle en brique, encadrement des ouvertures brique bichrome, soubassement en pierre, lucarnes rampantes, escalier extérieur, marquises, épi faitage, débord toit</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | Espace paysager : Non renseigné |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_081

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

7 RUE RAOUL PUGNO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>lucarne à croupe</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_085

Nom : Villa

Typologie : Villa

24 RUE RAOUL PUGNO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | <i>Non renseigné</i> | Intérêt | Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |
| | <i>Haie</i> | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_080

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

26 RUE RAOUL PUGNO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>chainages verticaux, encadrement des fenêtres</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_011

Nom : Les Maisonnettes (Demeure De Nadia Et Lili Boulanger)

Typologie : Pavillon

1 AVENUE THIERS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Mme Boulanger mère achète un groupe de 3 maisons dénommé « les maisonnettes », C'est là que Lili Boulanger, première femme à obtenir, en 1913, le Premier grand prix de Rome de composition musicale à vingt ans, compose la majeure partie de son œuvre. C'est aussi là que Nadia Boulanger, pédagogue reconnue, côtoie Gabriel Fauré, d'Annunzio et Emile Verhaeren. Entre 1924 et 1937, « les maisonnettes » deviennent un centre d'enseignement musical réputé.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique :
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+C

Qualité urbaine & architecturale

| | |
|----------------------------|--|
| Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | Matériaux : Enduit |
| Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | Matériaux : Tuile plate |
| Dispositions particulières | <i>encadrement fenêtres, croupe toit</i> |

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_056

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

6 AVENUE THIERS

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>chainages d'angle en pierre, volets bois, corniche, bandeau</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_079

Nom : Villa

Typologie : Villa

7 AVENUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | XXème siècle | Intérêt | Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Autre | |
| | Gabarit : SS+R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Autres matériaux |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| Matériaux : Ardoise | | |
| Dispositions particulières | <i>Débord de toit porté par des jambettes</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

Gargenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_028

Nom : Croix Buisée

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

PLACE DE LA CROIX BUISEE



Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

| | | | |
|--------------------------------|---|----------------|---|
| Genèse | Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles. | | |
| Période de construction | <i>Non renseigné</i> | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |
| Dispositions particulières | <i>croix gravée d'un coeur à la croisée des branches</i> | | |

Gargenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_089

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DANIELLE CASANOVA



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :

Remarquable

| | |
|---------------|---------------|
| Genèse | Non renseigné |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Période de construction | <i>Non renseigné</i> | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
|----------------------------|----------------------|

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_030

Nom : Statue de la Vierge à l'Enfant

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

19 RUE DE LA DIVISION LECLERC



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | <i>Non renseigné</i> | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |
| Dispositions particulières | <i>modénature</i> | | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_003

Nom : Lavoir d'Hannecourt

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

23 RUE DE LA DIVISION LECLERC



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_005

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

58 RUE DE LA DIVISION LECLERC



Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

| | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |
| Dispositions particulières | Non renseigné | | |

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_019

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

66 RUE DE LA DIVISION LECLERC



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager : OUI

Dispositions particulières

Non renseigné

Gargenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_090

Nom : Stèle Frank Glover

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE FRANCK GLOVER



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

| | |
|---------------|---------------|
| Genèse | Non renseigné |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Période de construction | <i>Non renseigné</i> | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
|----------------------------|----------------------|

Gargenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_029

Nom : Croix de cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES GROUX



Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

| | |
|---------------|---|
| Genèse | Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles. |
|---------------|---|

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Période de construction | <i>Non renseigné</i> | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|

| | |
|----------------------------|--|
| Dispositions particulières | <i>motif de feuilles de vigne entrelacées, Christ en croix, Saint Jean et la Vierge sont représentés au pied de la croix</i> |
|----------------------------|--|

Gargenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_025

Nom : Plaque commémorative ; Monument commémoratif

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES GROUX



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

| | | | |
|--------------------------------|---|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |
| Dispositions particulières | <i>Plaque portant l'inscription "Ici repose Raoul Pugno, Montrouge 1852-Moscou 1914, maire de Gargenville de 1904 à 1908, compositeur, chef d'orchestre, un des plus grands pianistes de son temps, professeur et ami de Nadia Boulanger"</i> | | |

Gargenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_092

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE JEAN MERMOZ



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Gargenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_001

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

48 QUAI LEON CHAUSSON



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les lavoirs, fontaines et bassins se retrouvent en plusieurs points du territoire. La diversité de ces éléments atteste de la richesse en eau de la commune dans laquelle la Seine et quelques rus descendant du plateau constituent le cadre de la trame bleue. Ils participent à l'attractivité de la commune en constituant des points d'intérêt majeure le long de potentiels parcours touristiques piétonniers.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager : OUI

Dispositions particulières

Non renseigné

Gargenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_031

Nom : Monument aux Morts

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

11 BIS PLACE DU ONZE NOVEMBRE 1918



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :

Remarquable

| | |
|---------------|---------------|
| Genèse | Non renseigné |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Période de construction | <i>Non renseigné</i> | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
|----------------------------|----------------------|

Gargenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_034

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

8 RUE RAOUL PUGNO



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

| | |
|---------------|---------------|
| Genèse | Non renseigné |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Période de construction | <i>Non renseigné</i> | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| Dispositions particulières | <i>Deversoir en bronze en forme de tete de lion</i> |
|----------------------------|---|

Gargenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_004

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

2 RUE RENE CHOUQUET



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :

Remarquable

| | |
|---------------|---------------|
| Genèse | Non renseigné |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| Période de construction | <i>Non renseigné XIXème</i> | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------|---|

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
|----------------------------|----------------------|

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_016

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE RENE CHOUQUET



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement. Ce lavoir, le plus connu de Gargenville, est caractérisé par son originalité architecturale. Il est en effet bordé de galeries pavées retenant les talus de chaque côté et la niche du fond est dite en "cul de four".

Période de construction

Non renseigné
XIXème

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Gargenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78267_PAT_002

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

5 RUE RUISSEAU



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager : OUI

Dispositions particulières

Source alimentant le lavoir

Gargenville

Ensemble bâti

78267_PAT_036

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

97 RUE DANIELLE CASANOVA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : Non renseigné | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Traitement de la toiture | Forme : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Ensemble bâti

78267_PAT_059

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

99 RUE DANIELLE CASANOVA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Ensemble bâti

78267_PAT_038

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

7 TER RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : Non renseigné | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Traitement de la toiture | Forme : Non renseigné |
| Matériaux : Non renseigné | | |
| | Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Ensemble bâti

78267_PAT_065

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

32 RUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : Non renseigné | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Traitement de la toiture | Forme : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Ensemble bâti

78267_PAT_048

Nom : Maisons en série

Typologie : Ensemble bâti

3 RUE GUILLOCHEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|--|---|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | <i>Périmètre assez large qui comprend plusieurs parcelles. Le bâtiment du corps de ferme d'origine est en biais par rapport à la rue.</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Ensemble bâti

78267_PAT_071

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

16 RUE DU LAVOIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | Non renseigné | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Ensemble bâti

78267_PAT_091

Nom : Bâtiment administratif de la Cimenterie Calcia

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

6 QUAI LEON CHAUSSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

La construction du bâtiment administratif de la cimenterie Calcia date de 1953. Cette structure dans sa conception et les matériaux utilisés (brique), est caractéristique d'une architecture industrielle de la première moitié du XXème siècle.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique :
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1

Qualité urbaine & architecturale

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | Matériaux : Enduit |
| Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | Matériaux : Ardoise |
| Dispositions particulières | <i>lucarne, brique horloge</i> |

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant

Gargenville

Ensemble bâti

78267_PAT_049

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

2 RUE RAOUL PUGNO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | <i>Non renseigné</i> | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Gargenville

Ensemble bâti

78267_PAT_010

Nom : Château de Rangiport

Typologie : Château

1 AVENUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Si peu d'éléments transparaissent de l'histoire du château, il demeure un élément incontournable de l'histoire de Rangiport, à la fois port, lieu de passage, lieu de pêche (à la « Belle Epoque ») et qui marque aujourd'hui, la vie gargenvilloise. Cette grande maison noble comporte 2 niveaux et un grenier aménagé. Le corps du bâtiment dénote un léger décrochement au centre ainsi qu'un pavillon à l'extrémité semblant avoir été ajouté au XXème siècle.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

| | |
|----------------------------|--|
| Traitement de la façade | Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre de taille |
| Traitement de la toiture | Forme : 2 pans Matériaux : Ardoise |
| Dispositions particulières | <i>Encadrement des fenêtres, clef, fenêtre ronde (aile) et chaînages d'angle</i> |

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant

