

## FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

---

# GUERNES



## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_029

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 RUE DE L' ABBE GROUET

Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |                                      |                |   |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                  | maison rurale avec porte-charretière |                |   |
| <b>Période de construction</b> | <i>Non renseigné</i>                 | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : Aligné   |                                    |
|   | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) |                                    |
|   | Autres éléments à préserver : Ouverture                               |                                    |
|   | Gabarit : R+1   |                                    |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade   | Composition : Travées irrégulières |
|   |   | Matériaux : Moellon calcaire       |
|   | Traitement de la toiture  | Forme : 2 pans                     |
| Matériaux : Tuile mécanique                             |   |                                    |
| Dispositions particulières                              | <i>Porte charretière</i>  |                                    |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Absence  |                                    |
|   | Espace paysager : Non renseigné                                       |                                    |

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_005

Nom : Eglise Notre-Dame

Typologie : Patrimoine urbain et rural

21 BIS RUE DE L' ABBE GROUET

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |                                     |                |   |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                  | Eglise reconstruite après la guerre |                |   |
| <b>Période de construction</b> | <i>reconstruite après la guerre</i> | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : En recul                                |  |
|   | Rapport aux limites : Sur aucune limite                    |  |
|   | Autres éléments à préserver : Non renseigné                |  |
|   | Gabarit : HORS GABARIT                                     |  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade                                    | Composition : Autres<br>Matériaux : Enduit |
|   | Traitement de la toiture                                   | Forme : 2 pans<br>Matériaux : Ardoise      |
|   | Dispositions particulières                                 | <i>Non renseigné</i>                       |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné |  |

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_004

Nom : Presbytère

Typologie : Patrimoine urbain et rural

21 RUE DE L' ABBE GROUET

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |  |                |   |
|--------------------------------|--|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                  | ancien presbytère, intérêt surtout lié à des considérations historiques car le bâtiment semble dénaturé. |                |   |
| <b>Période de construction</b> | <i>Non renseigné</i>   | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : En recul                 |                                  |
|   | Rapport aux limites : Sur aucune limite     |                                  |
|   | Autres éléments à préserver : Non renseigné |                                  |
|   | Gabarit : R+1                               |                                  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade                     | Composition : Travées régulières |
|   |   | Matériaux : Enduit               |
|   | Traitement de la toiture                    | Forme : 2 pans                   |
| Matériaux : Tuile mécanique                             |   |                                  |
| Dispositions particulières                              | <i>Non renseigné</i>                        |                                  |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence                     |                                  |
|   | Espace paysager : Non renseigné             |                                  |

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_021


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

6 RUE EMILE LEDEBT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |               |  |   |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| <b>Genèse</b>                  | Non renseigné |  |   |
| <b>Période de construction</b> | Non renseigné |  | <b>Intérêt</b>  |
|                                |               |  | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : Aligné   |                                  |
|   | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) |                                  |
|   | Autres éléments à préserver : Non renseigné                           |                                  |
|   | Gabarit : R+C   |                                  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade   | Composition : Travées régulières |
|   |   | Matériaux : Moellon calcaire     |
|   | Traitement de la toiture  | Forme : 2 pans                   |
| Matériaux : Tuile mécanique                             |   |                                  |
| Dispositions particulières                              | <i>linteaux bois</i>  |                                  |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence   |                                  |
|   | Espace paysager : Non renseigné                                       |                                  |

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_037

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

2\_4\_6 RUELLE DES FOURNIER

Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |               |  |   |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| <b>Genèse</b>                  | Non renseigné |  |   |
| <b>Période de construction</b> | Non renseigné |  | <b>Intérêt</b>                                    |
|                                |               |  | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : Aligné   |                                    |
|   | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) |                                    |
|   | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire                     |                                    |
|   | Gabarit : R+C   |                                    |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade   | Composition : Travées irrégulières |
|   |   | Matériaux : Moellon calcaire       |
|   | Traitement de la toiture  | Forme : 2 pans                     |
| Matériaux : Tuile mécanique                             |   |                                    |
| Dispositions particulières                              | <i>Ancre</i>  |                                    |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence   |                                    |
|   | Espace paysager : Non renseigné                                       |                                    |

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_001

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 RUE DES GATINES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |   |                |   |
|--------------------------------|---|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                  | Grange ancienne remaniée au début du XXème siècle - local pompier |                |   |
| <b>Période de construction</b> | <i>Non renseigné</i>  | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : Aligné   |  |
|   | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) |  |
|   | Autres éléments à préserver : Autre                                   |  |
|   | Gabarit : R+1   |  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade   | Composition : Travées irrégulières<br>Matériaux : Pierre de taille |
|   | Traitement de la toiture  | Forme : 2 pans<br>Matériaux : Tuile mécanique                      |
|   | Dispositions particulières  | <i>Porte-charretière</i>   |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné            |  |

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_031


Nom : Mairie

Typologie : Maison rurale

PLACE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |               |                |   |
|--------------------------------|---------------|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                  | Non renseigné |                |   |
| <b>Période de construction</b> | Non renseigné | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : En recul                   |                                  |
|   | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) |                                  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Autres éléments à préserver : Non renseigné   |                                  |
|   | Gabarit : R+1                                 |                                  |
|   | Traitement de la façade                       | Composition : Travées régulières |
|   |   | Matériaux : Pierre de taille     |
| Traitement de la toiture                                | Forme : 4 pans                                |                                  |
|   | Matériaux : Tuile mécanique                   |                                  |
| Dispositions particulières                              | <i>Escalier</i>                               |                                  |
|   |   |                                  |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence                       |                                  |
|   | Espace paysager : Non renseigné               |                                  |

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_034

Nom : Ecole de Guernes

Typologie : Maison de bourg

1 RUE MARCEL PERRAUD

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |               |  |   |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| <b>Genèse</b>                  | Non renseigné |  |   |
| <b>Période de construction</b> | Non renseigné |  | <b>Intérêt</b>  |
|                                |               |  | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : En recul             |                                  |
|   | Rapport aux limites : Sur aucune limite |                                  |
|   | Autres éléments à préserver : Mur       |                                  |
|   | Gabarit : R+1                           |                                  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade                 | Composition : Travées régulières |
|   |   | Matériaux : Enduit               |
|   | Traitement de la toiture                | Forme : 4 pans                   |
| Matériaux : Tuile mécanique                             |   |                                  |
| Dispositions particulières                              | <i>Non renseigné</i>                    |                                  |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence                 |                                  |
|   | Espace paysager : Non renseigné         |                                  |

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_017


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

7 RUE MARCEL PERRAUD

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |   |                |   |
|--------------------------------|---|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                  | maison rurale avec porte charretière (ancienne grange remaniée). Blocage en moellons de calcaire grossièrement assisté. Fenêtre gerbière. |                |   |
| <b>Période de construction</b> | <i>Non renseigné</i>  | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : En recul   |                                    |
|   | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) |                                    |
|   | Autres éléments à préserver : Non renseigné                           |                                    |
|   | Gabarit : R+1   |                                    |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade   | Composition : Travées irrégulières |
|   |   | Matériaux : Moellon calcaire       |
|   | Traitement de la toiture  | Forme : 2 pans                     |
| Matériaux : Tuile plate                                 |   |                                    |
| Dispositions particulières                              | <i>Porte charretière</i>  |                                    |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence   |                                    |
|   | Espace paysager : Non renseigné                                       |                                    |

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_019

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

8 RUE MARCEL PERRAUD

Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |   |                |   |
|--------------------------------|---|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                  | remaniement des percements mais forme un ensemble avec 18, 20, 21 |                |   |
| <b>Période de construction</b> | <i>Non renseigné</i>  | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : En recul                       |                                  |
|   | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)     |                                  |
|   | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire |                                  |
|   | Gabarit : R+1+C                                   |                                  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade                           | Composition : Travées régulières |
|   |   | Matériaux : Composée             |
|   | Traitement de la toiture                          | Forme : 2 pans                   |
| Matériaux : Tuile mécanique                             |   |                                  |
| Dispositions particulières                              | <i>Encadrements en pierres</i>                    |                                  |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence                           |                                  |
|   | Espace paysager : Non renseigné                   |                                  |

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_018

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

10 RUE MARCEL PERRAUD

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |   |                |   |
|--------------------------------|---|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                  | maison rurale en blocage de moellons calcaire. Forment un petit ensemble intéressant avec 19,20,21. |                |   |
| <b>Période de construction</b> | <i>Non renseigné</i>  | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : En recul                   |                                    |
|   | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) |                                    |
|   | Autres éléments à préserver : Non renseigné   |                                    |
|   | Gabarit : R+1+C                               |                                    |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade                       | Composition : Travées irrégulières |
|   |   | Matériaux : Moellon calcaire       |
|   | Traitement de la toiture                      | Forme : 2 pans                     |
| Matériaux : Tuile mécanique                             |   |                                    |
| Dispositions particulières                              | <i>œil de bœuf, volet vénitien</i>            |                                    |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence                       |                                    |
|   | Espace paysager : Non renseigné               |                                    |

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_016


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

15 RUE MARCEL PERRAUD

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |                                      |                |   |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                  | maison rurale avec porte charretière |                |   |
| <b>Période de construction</b> | <i>Non renseigné</i>                 | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : En recul                    |                                    |
|   | Rapport aux limites : Sur aucune limite        |                                    |
|   | Autres éléments à préserver : Ouverture        |                                    |
|   | Gabarit : R+1                                  |                                    |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade                        | Composition : Travées irrégulières |
|   |  | Matériaux : Moellon calcaire       |
|   | Traitement de la toiture                       | Forme : 2 pans                     |
| Matériaux : Tuile plate                                 |  |                                    |
| Dispositions particulières                              | <i>Porte charretière, niche avec statuette</i> |                                    |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence                        |                                    |
|   | Espace paysager : Non renseigné                |                                    |

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_024


Nom : Villa

Typologie : Villa

3 RUE SAINT-ANNE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |               |  |   |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| <b>Genèse</b>                  | Non renseigné |  |   |
| <b>Période de construction</b> | Non renseigné |  | <b>Intérêt</b><br>Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : En recul                   |                                  |
|   | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) |                                  |
|   | Autres éléments à préserver : Non renseigné   |                                  |
|   | Gabarit : R+1+C                               |                                  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade                       | Composition : Travées régulières |
|   |   | Matériaux : Pierre meulière      |
|   | Traitement de la toiture                      | Forme : Complexe                 |
| Matériaux : Tuile mécanique                             |   |                                  |
| Dispositions particulières                              | Non renseigné                                 |                                  |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence                       |                                  |
|   | Espace paysager : Jardin intéressant          |                                  |

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_025

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 RUE SAINT-ANNE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |               |  |   |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| <b>Genèse</b>                  | Non renseigné |  |   |
| <b>Période de construction</b> | Non renseigné |  | <b>Intérêt</b>  |
|                                |               |  | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : Aligné                   |                                  |
|   | Rapport aux limites : Sur aucune limite     |                                  |
|   | Autres éléments à préserver : Non renseigné |                                  |
|   | Gabarit : SS+R+1                            |                                  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade                     | Composition : Travées régulières |
|   |   | Matériaux : Autres matériaux     |
|   | Traitement de la toiture                    | Forme : 4 pans                   |
| Matériaux : Tuile mécanique                             |   |                                  |
| Dispositions particulières                              | <i>Garde corps , chaînage d'angle, clef</i> |                                  |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence                     |                                  |
|   | Espace paysager : Non renseigné             |                                  |

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_026

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

6 RUE SAINT-ANNE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |               |  |   |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| <b>Genèse</b>                  | Non renseigné |  |   |
| <b>Période de construction</b> | Non renseigné |  | <b>Intérêt</b>  |
|                                |               |  | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : Aligné   |                                  |
|   | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) |                                  |
|   | Autres éléments à préserver : Non renseigné                           |                                  |
|   | Gabarit : R+1   |                                  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade   | Composition : Travées régulières |
|   |   | Matériaux : Moellon calcaire     |
|   | Traitement de la toiture  | Forme : 2 pans                   |
| Matériaux : Tuile mécanique                             |   |                                  |
| Dispositions particulières                              | Non renseigné   |                                  |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence   |                                  |
|   | Espace paysager : Non renseigné                                       |                                  |

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_033


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

11 RUE SAINT-ANNE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |               |                |   |
|--------------------------------|---------------|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                  | Non renseigné |                |   |
| <b>Période de construction</b> | Non renseigné | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : Aligné   |                                  |
|   | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) |                                  |
|   | Autres éléments à préserver : Non renseigné                           |                                  |
|   | Gabarit : R+1+C   |                                  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade   | Composition : Travées régulières |
|   |   | Matériaux : Enduit               |
|   | Traitement de la toiture  | Forme : 2 pans                   |
| Matériaux : Tuile mécanique                             |   |                                  |
| Dispositions particulières                              | <i>porche et clôture</i>  |                                  |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence   |                                  |
|   | Espace paysager : Non renseigné                                       |                                  |

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_028


Nom : Ensemble de maisons rurales

Typologie : Maison rurale

1 RUE SAINTE-BARBE

Etat : Dégradé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |                                       |                |   |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                  | ensemble d'édifices sur cour commune. |                |   |
| <b>Période de construction</b> | <i>Non renseigné</i>                  | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : En recul   |                                    |
|   | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) |                                    |
|   | Autres éléments à préserver : Non renseigné                           |                                    |
|   | Gabarit : R+1   |                                    |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade   | Composition : Travées irrégulières |
|   |   | Matériaux : Composée               |
|   | Traitement de la toiture  | Forme : 2 pans                     |
| Matériaux : Tuile mécanique                             |   |                                    |
| Dispositions particulières                              | <i>Non renseigné</i>  |                                    |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence   |                                    |
|   | Espace paysager : Non renseigné                                       |                                    |

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_038

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

13 RUE SAINTE-BARBE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |               |  |   |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| <b>Genèse</b>                  | Non renseigné |  |   |
| <b>Période de construction</b> | Non renseigné |  | <b>Intérêt</b><br>Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : Aligné                         |                                    |
|   | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)     |                                    |
|   | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire |                                    |
|   | Gabarit : R+1+C                                   |                                    |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade                           | Composition : Travées irrégulières |
|   |   | Matériaux : Enduit                 |
|   | Traitement de la toiture                          | Forme : 2 pans                     |
| Matériaux : Tuile mécanique                             |   |                                    |
| Dispositions particulières                              | <i>Non renseigné</i>                              |                                    |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence                           |                                    |
|   | Espace paysager : Non renseigné                   |                                    |

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_032


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 RUE DU SAS

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |               |  |   |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| <b>Genèse</b>                  | Non renseigné |  |   |
| <b>Période de construction</b> | Non renseigné |  | <b>Intérêt</b>  |
|                                |               |  | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : Aligné                     |                                  |
|   | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) |                                  |
|   | Autres éléments à préserver : Non renseigné   |                                  |
|   | Gabarit : R+1+C                               |                                  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade                       | Composition : Travées régulières |
|   |   | Matériaux : Enduit               |
|   | Traitement de la toiture                      | Forme : 4 pans                   |
| Matériaux : Tuile mécanique                             |   |                                  |
| Dispositions particulières                              | <i>colombages</i>                             |                                  |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence                       |                                  |
|   | Espace paysager : Non renseigné               |                                  |

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_036

Nom : Plaque Commémorative

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

28 RUE DE L' ABBE GROUET



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

|                                |               |                |   |
|--------------------------------|---------------|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                  | Non renseigné |                |   |
| <b>Période de construction</b> | Non renseigné | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |
| Dispositions particulières     | Non renseigné |                |   |

## Guernes


Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_002

Nom : Puits

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' ABBE GROUET



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>Genèse</b> | Puit ancien, très transformé |
|---------------|------------------------------|

|                                |                      |                |   |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|
| <b>Période de construction</b> | <i>Non renseigné</i> | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
|----------------------------|----------------------|

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_039

Nom : Stele Patton

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

BORDS DE SEINE



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

**Genèse**

Stèle Patton : 20 aout 1944 franchissement alliés - Seine

**Période de construction**

*Non renseigné*

**Intérêt**

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

Dispositions particulières

*Non renseigné*

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_003

Nom : Plaque commémorative

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

11 RUE DES CAILLOUETS



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

|                                   |               |  |   |
|-----------------------------------|---------------|--|---|
| <b>Genèse</b>                     | Non renseigné |  |   |
| <b>Période de construction</b>    | Non renseigné |  | <b>Intérêt</b><br>Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |
| <b>Dispositions particulières</b> | Non renseigné |  |   |

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_023

Nom : Plaque de signalisation

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

23 RUE EMILE LEDEBT



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

### Genèse

plaque dite "Michelin" en bon état. Lave émaillée sur support en béton armé.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

### Dispositions particulières

*Non renseigné*

## Guernes

Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_035

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 RUE DE MANTES



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

### Genèse

Croix en pierre d'environ 1 mètre de hauteur rapporté sur une façade. Élément de décors.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

### Dispositions particulières

*Non renseigné*

## Guernes


Edifice patrimoine urbain et rural

78290\_PAT\_030

Nom : Abri de cantonnier

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE MANTES



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| <b>Genèse</b> | maison dite "de cantonnier" |
|---------------|-----------------------------|

|                                |                      |                |   |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|
| <b>Période de construction</b> | <i>Non renseigné</i> | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
|----------------------------|----------------------|

## Guernes

Ensemble bâti

78290\_PAT\_009

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

21 RUE ANDRE MENDON

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |   |                |   |
|--------------------------------|---|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                  | fermette, grange sensiblement remaniée, maison rurale dite "de vigneron" avec cave au 1er niveau et accès à l'étage |                |   |
| <b>Période de construction</b> | <i>Non renseigné</i>  | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : Non concerné             |                                    |
|   | Rapport aux limites : Non concerné          |                                    |
|   | Autres éléments à préserver : Non renseigné |                                    |
|   | Gabarit : R+1                               |                                    |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade                     | Composition : Travées irrégulières |
|   |   | Matériaux : Moellon calcaire       |
|   | Traitement de la toiture                    | Forme : 2 pans                     |
| Matériaux : Tuile mécanique                             |   |                                    |
| Dispositions particulières                              | <i>Non renseigné</i>                        |                                    |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence                     |                                    |
|   | Espace paysager : Non renseigné             |                                    |

## Guernes

Ensemble bâti

78290\_PAT\_015

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

19 RUE EMILE LEDEBT

Etat : Dégradé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



**Genèse**

Ancienne ferme. Bâtiments sensiblement remaniés mais conservant la lisibilité de leur usage originale (grange)

**Période de construction**

*Non renseigné*

**Intérêt**

Historique :  
Architectural : OUI  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

**Morphologie & Implantation des constructions**

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : R+1+C

**Qualité urbaine & architecturale**

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Traitement de la façade    | Composition : Travées régulières |
|                            | Matériaux : Pierre de taille     |
| Traitement de la toiture   | Forme : 2 pans                   |
|                            | Matériaux : Tuile mécanique      |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i>             |

**Qualité paysagère & écologique**

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Guernes

Ensemble bâti

78290\_PAT\_022


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

23 RUE EMILE LEDEBT

Etat : Dégradé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |               |  |   |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| <b>Genèse</b>                  | Non renseigné |  |   |
| <b>Période de construction</b> | Non renseigné |  | <b>Intérêt</b>  |
|                                |               |  | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : Non concerné             |                                  |
|   | Rapport aux limites : Non concerné          |                                  |
|   | Autres éléments à préserver : Non renseigné |                                  |
|   | Gabarit : R+1                               |                                  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade                     | Composition : Travées régulières |
|   |   | Matériaux : Moellon calcaire     |
|   | Traitement de la toiture                    | Forme : 2 pans                   |
| Matériaux : Tuile plate                                 |   |                                  |
| Dispositions particulières                              | <i>Non renseigné</i>                        |                                  |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence                     |                                  |
|   | Espace paysager : Non renseigné             |                                  |

## Guernes

Ensemble bâti

78290\_PAT\_010

Nom : Ferme De Flicourt

Typologie : Corps de ferme

RUE DE FLICOURT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |               |  |   |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| <b>Genèse</b>                  | Non renseigné |  |   |
| <b>Période de construction</b> | Non renseigné |  | <b>Intérêt</b>  |
|                                |               |  | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : Non concerné  |                                  |
|   | Rapport aux limites : Non concerné   |                                  |
|   | Autres éléments à préserver : Non renseigné                                    |                                  |
|   | Gabarit : R+1+C  |                                  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade  | Composition : Travées régulières |
|   |  | Matériaux : Composée             |
|   | Traitement de la toiture   | Forme : 2 pans                   |
|   |  | Matériaux : Tuile mécanique      |
| Dispositions particulières                              | <i>Le pigeonnier de la Ferme de Flicourt<br/>Toiture conique du pigeonnier</i> |                                  |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence  |                                  |
|   | Espace paysager : Non renseigné  |                                  |

## Guernes

Ensemble bâti

78290\_PAT\_020

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

6 RUE MARCEL PERRAUD

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



|                                |   |                |   |
|--------------------------------|---|----------------|---|
| <b>Genèse</b>                  | remaniement des percements mais forme un ensemble avec 18, 20, 21 |                |   |
| <b>Période de construction</b> | <i>Non renseigné</i>  | <b>Intérêt</b> | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b> | Rapport à la rue : Non concerné             |                                  |
|   | Rapport aux limites : Non concerné          |                                  |
|   | Autres éléments à préserver : Non renseigné |                                  |
|   | Gabarit : R+2+C                             |                                  |
| <b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>             | Traitement de la façade                     | Composition : Travées régulières |
|   |   | Matériaux : Pierre meulière      |
|   | Traitement de la toiture                    | Forme : 2 pans                   |
| Matériaux : Tuile mécanique                             |   |                                  |
| Dispositions particulières                              | <i>Non renseigné</i>                        |                                  |
| <b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>               | Espace libre : Présence                     |                                  |
|   | Espace paysager : Non renseigné             |                                  |

