

## FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

---

# HARGEVILLE



## Hargeville

Edifice patrimoine urbain et rural

78300\_PAT\_001

Nom : Ancien presbytère

Typologie : Patrimoine urbain et rural

12 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

La monotonie de la façade septentrionale, très simple et sans décor, est rompue par deux tourelles carrées coiffées en chapeau de gendarme retroussé couvert de briques la première, au centre, forme avant-corps tandis que la seconde est située à l'extrémité nord-ouest.

### Période de construction

XVII<sup>ème</sup> siècle

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural : OUI  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

#### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné  
Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : R+1

#### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Chainage de grès aux angles, ancre, porte charretière</i>

#### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Hargeville

Edifice patrimoine urbain et rural

78300\_PAT\_005


Nom : Villa

Typologie : Villa

24 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



**Genèse**

Au sommet d'une maison de la seconde partie du XXème siècle, sont placées deux marottes faitières traditionnelles, en céramique vernissée verte, semblables à l'ancienne production de Condé-la-Poterie.

**Période de construction**

*XVIIIème siècle*

**Intérêt**

Historique :  
Architectural : OUI  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

**Morphologie & Implantation des constructions**

Rapport à la rue : En recul  
Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : R+1

**Qualité urbaine & architecturale**

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Épi de faitage, tourelle, colombage Pour mettre à l'abri des intempéries l'extrémité des poinçons d'un comble pyramidal, ceux-ci sont recouverts à l'aide de pots en terre cuite ou de lames de plomb. Les épis de faitage comportent une grande variété de formes et de couleurs. Les boules en f</i>

**Qualité paysagère & écologique**

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Hargeville

Edifice patrimoine urbain et rural

78300\_PAT\_004

Nom : Eglise Saint André

Typologie : Patrimoine urbain et rural

GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

La paroisse est érigée dès le XI<sup>e</sup> siècle. D'après les pouillés ecclésiastiques, la première église d'Archeville aurait été bâtie au XII<sup>e</sup> siècle. Remaniée au XVII<sup>e</sup> siècle, l'église est reconstruite en 1706 en tant que chef-lieu de paroisse, puis réduite en 1851 à l'état d'annexe d'Arnouville. Elle comporte une construction très simple, épaulée par des contreforts ; Cloche refondue en 1673.

### Période de construction

XII<sup>e</sup>ème et XVIII<sup>e</sup>ème siècle

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural : OUI  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

#### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul  
Rapport aux limites : Sur aucune limite  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : HORS GABARIT

#### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Contrefort, Coq de clocher (XIX<sup>e</sup> siècle), rétable (XVIII<sup>e</sup> siècle)</i>

#### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné

## Hargeville

Ensemble bâti

78300\_PAT\_002


Nom : Château de Hargeville

Typologie : Château

3 ROUTE DE THOIRY

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Le pavillon du château date du XVII<sup>ème</sup> siècle. Au XVIII<sup>ème</sup> siècle, une aile en retour est adjointe au pavillon. Pavillon carré élargi semble-t-il à partir des briques harpées. Façade probablement refaite après démolition du corps principal. Des chaînes de bossage en brique structurent son élévation.

### Période de construction

XVII<sup>ème</sup> et XVIII<sup>ème</sup> siècle

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

#### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : Mur  
Gabarit : R+1+C

#### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre de taille
Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	Chaînes de bossage, encadrement entre les fenêtres et les deux niveaux en brique Brique et pierre-chaînage harpée de briques aux angles, lucarnes

#### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Jardin intéressant

## Hargeville

Ensemble bâti

78300\_PAT\_003

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

ROUTE DE THOIRY

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

L'ancienne basse-cour est située en contrebas de la terrasse du château. Les bâtiments sont allongés en rectangle autour de la cour centrale. Ils sont construits en pierre du pays sous forme de moellons, parfois revêtus d'un crépi de ciment, et couverts de tuiles.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique :  
Architectural : OUI  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

#### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : R+1+C

#### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

#### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Jardin intéressant

