

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

LAINVILLE-EN-VEXIN

Lainville-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78329_PAT_009

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

3 RUE AUX CANES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel



| | | | |
|--------------------------------|--|----------------|---|
| Genèse | Bâti caractéristique et témoin d'un patrimonial rural présent sur le territoire. | | |
| Période de construction | <i>Non renseigné</i> | Intérêt | Historique : Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>volets de fer+mur bahut avec grille</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Lainville-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78329_PAT_018

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DES BOUTTEMONTS



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Lainville-en-Vexin


Edifice patrimoine urbain et rural

78329_PAT_007

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

13 RUE AUX CANES



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIème et XIIIème siècles.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Lainville-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78329_PAT_015

Nom : Lavoir de la Côte-Duché

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE LA COTE DUCHE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :

Remarquable

| | |
|---------------|---|
| Genèse | le lavoir de la Côte Duché fut construit en 1876; menaçant ruine il fut restauré en 1988. |
|---------------|---|

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Période de construction | <i>Non renseigné</i> | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
|----------------------------|----------------------|

Lainville-en-Vexin


Edifice patrimoine urbain et rural

78329_PAT_002

Nom : Croix de cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA MAIRIE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Lainville-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78329_PAT_014

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE LA MARE AUX POIS



Etat : Vestige

PROTECTION :

Remarquable

| | |
|---------------|--|
| Genèse | Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement. |
|---------------|--|

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Période de construction | <i>Non renseigné</i> | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
|----------------------------|----------------------|

Lainville-en-Vexin


Edifice patrimoine urbain et rural

78329_PAT_016

Nom : Croix de l'herminette

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU VEXIN



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

| | |
|---------------|--|
| Genèse | Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIème et XIIIème siècles. |
|---------------|--|

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Période de construction | <i>Non renseigné</i> | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
|----------------------------|----------------------|

Lainville-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78329_PAT_013

Nom : Croix de chemin

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU VEXIN



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

| | | | |
|--------------------------------|---|----------------|---|
| Genèse | Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles. | | |
| Période de construction | <i>Non renseigné</i> | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | | |

Lainville-en-Vexin

Ensemble bâti

78329_PAT_019

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

RUE DES BONNES JOIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Lainville-en-Vexin

Ensemble bâti

78329_PAT_004


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

2 RUE AUX CANES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| | Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Lainville-en-Vexin

Ensemble bâti

78329_PAT_006

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

7 RUE AUX CANES

Etat : Moyen

PROTECTION :
Exceptionnel



Genèse

Ancienne petite ferme de bourg. Bâti caractéristique et témoin d'un patrimoine lié à la terre.

Période de construction

XIX^{ème} s.

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1

Qualité urbaine & architecturale

| | |
|----------------------------|---|
| Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire |
| Traitement de la toiture | Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique |
| Dispositions particulières | <i>Composition de l'ensemble du bâti, lucarne pendante en gerbière.</i> |

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Lainville-en-Vexin

Ensemble bâti

78329_PAT_010

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

25 RUE AUX CANES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel



Genèse

Ancienne ferme en retrait par rapport à la rue. Bâti caractéristique et témoin d'un patrimoine lié à la terre.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique :
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

| | |
|----------------------------|---|
| Traitement de la façade | Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière |
| Traitement de la toiture | Forme : 2 pans Matériaux : Ardoise |
| Dispositions particulières | <i>Porte sur le pignon et escalier.</i> |

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Lainville-en-Vexin

Ensemble bâti

78329_PAT_003

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

40 RUE AUX CANES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Exceptionnel



Genèse

Petite ferme de bourg constituée de 2 bâtiments (logis et bâtiment d'exploitation). Ensemble bâti caractéristique et témoin d'un patrimoine lié à la terre.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

| | |
|----------------------------|--|
| Traitement de la façade | Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit |
| Traitement de la toiture | Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate |
| Dispositions particulières | <i>Composition de l'ensemble du bâti, lucarnes.</i> |

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Lainville-en-Vexin

Ensemble bâti

78329_PAT_011

Nom : Ferme Crussol

Typologie : Corps de ferme

9 IMPASSE CRUSSOL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel



Genèse

Grande ferme construite à l'emplacement des anciens communs du château se composant de plusieurs bâtiments encadrant une cour fermée. Les communs du château sont détruits en 1794.

Période de construction

XVII^{ème} XVIII^{ème} s.

Intérêt

Historique :
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>logis : persiennes, lucarnes en bâtière, corniche moulurée, bandeau, encadrement porte et fenêtre en RDC avec entablement. annexe : encadrement en pierre des baies, portail en pierre de taille, fronton triangulaire surmonté de pots à feu, décor volute, agrafe saillante sur porte piétonne.</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Lainville-en-Vexin

Ensemble bâti

78329_PAT_017


Nom : Ferme des Mégrimonts

Typologie : Corps de ferme

CHEMIN DE MEGRIMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Exceptionnel



Genèse

Ancienne ferme fortifiée bâtie sur le site historique d'une église du XVème siècle. Aujourd'hui réhabilitée en lieu de réception "Les bonnes Joies".

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

| | |
|----------------------------|--|
| Traitement de la façade | Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire |
| Traitement de la toiture | Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate |
| Dispositions particulières | <i>Hangar bois et brique, citerne, organisation du bâti</i> |

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Lainville-en-Vexin

Ensemble bâti

78329_PAT_012

Nom : Château

Typologie : Château

19 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel



Genèse

Construit en 1618 pour la famille de Senneterre, dans ce château séjournait durant ses chasses le roi Henri IV. Une demeure a été construite sur l'emplacement de ce château détruit par les révolutionnaires en 1794. Seul le porche d'entrée des grilles du château est d'origine. Les souterrains du château existent encore. Une ferme occupe l'emplacement des anciens communs.

Période de construction

1618

Intérêt

Historique :
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+2+C

Qualité urbaine & architecturale

| | |
|----------------------------|--|
| Traitement de la façade | Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit |
| Traitement de la toiture | Forme : 4 pans Matériaux : Ardoise |
| Dispositions particulières | <i>lucarne à fronton + corniche moulurée, bandeau avec corbeau, encadrement des ouvertures + tourelle Villégiature de style troubadour? conservation des volumes et percements existants</i> ONSERVATIO DE |

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

