

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

---

MANTES-LA-JOLIE



## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_085

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

72 RUE D' ALSACE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>chaînage d'angle en brique, encadrement fenêtre brique, soubassement pierre, marquise, linteau pierre et brique</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_084


Nom : Villa

Typologie : Villa

74 RUE D' ALSACE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>soupirail, linteau brique, volets bois</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_083

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

80 RUE D' ALSACE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Encadrement brique, barre d'appui, bandeau brique, chaînage angle brique</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_082

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

82 RUE D' ALSACE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Encadrement brique, barre d'appui, lucarne, chaînage d'angle brique, bandeau brique</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_047


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

84 RUE D' ALSACE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>corniche</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_053


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

1 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_064


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

2 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bandeau brique, marquise, lucarne</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_052

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

9 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>linteau acier motif, encadrement brique, garde-corps ferronnerie</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_077

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

12 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>croupe, épi de faitage, linteau pierre et brique, bandeau brique</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_051

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

15 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	Non renseigné	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_050

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

27 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>soubassement, linteau enduit</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_188

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

3 RUE CAMILLE THIBAUD

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>RDC façade en pierre, étage façade enduite, pans de bois</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_187

Nom : Maison jumelle

Typologie : Pavillon

7\_9 RUE CAMILLE THIBAUD

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteau brique ou enduit, décor façade, marquise</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_081

Nom : Immeuble collectif

Typologie : Immeuble collectif

1 RUE CHAMPEAU

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>lucarne, bandeau brique, linteau motif, encadrement brique, bandeau sous toit décoré, volets bois</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_080

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

3 RUE CHAMPEAU

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Colombage, lucarne, oriel, bandeau, RDC : meulière, étage : enduit</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_161

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

3 RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	Non renseigné	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_075

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

11 RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>sous-sol : pierre, étage : enduit, lucarne</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_076


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

15 RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	décor brick bichrome, linteau acier, marquise, garde-corps ferronnerie, corniche brique, lucarnes
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_189

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

40 RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>linteau cintré en brique</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_185

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

57 RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_184

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

81 BIS RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>sous-sol : façade pierre, étage : façade enduite</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_183

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

87 RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>linteau enduit, bandeau brique</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_054


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

22 RUE DENFERT ROCHEREAU

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>chainage d'angle pierre, encadrement baies enduit</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_072

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

55 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Brique, œil de bœuf, persienne, façade : pierre, brique, enduit, soubassement béton</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_073



Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

59 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>façade : pierre et enduit, marquise</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_074

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

61 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteau enduit, persienne</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_174

Nom : Bâtiment artisanal, industriel

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

92 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_175

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

98 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>modénature, oriel courbe</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_219

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

101 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>soubassement en pierre, linteau acier, modénature</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_176


Nom : Villa

Typologie : Villa

110 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>lucarne, linteau brique et pierre, chaînage d'angle en brique, bandeau brique, garde-corps ferronnerie</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_254


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

114 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>chainage d'angle enduit, encadrement ouverture enduit</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_255


Nom : Villa

Typologie : Villa

118 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>corniche, bandeau, garde-corps ferronnerie, marquise</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_179

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

140 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>encadrement baies et chaînage d'angle enduit</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_180

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

148 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Angle de chaînage en briques, linteau acier, bandeau brique</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_181


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

150 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Angle de chaînage en briques, barre d'appui, marquise, encadrement baie et décors brique</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_042

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

196 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_044

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

139 RUE MAURICE BRAUNSTEIN

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>façade : sous-sol en pierre, RDC enduit</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_045


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

145 RUE MAURICE BRAUNSTEIN

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	Non renseigné	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_041


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

68 RUE DE LA PAPETERIE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_186

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

14 RUE ROGER BRUNEL

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>soubassement enduit, linteau brique et pierre</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_163


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

4 RUE DE SEINE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>matériaux façade : sous-sol en pierre, R+1 enduit</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_162


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

6 RUE DE SEINE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_166

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

8 RUE DE SEINE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>barre-appui en bois, modénature brique, débord toit</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_164

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

8 RUE DE SEINE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>barre-appui en bois, modénature brique et pierre, débord toit</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_048


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

11 RUE DE SEINE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_165

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

12 RUE DE SEINE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteau acier, modénature et chaînage angle brique peinte</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_167

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

14 RUE DE SEINE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_168


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

18 RUE DE SEINE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_169

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

20 RUE DE SEINE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_160


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

5 RUE TOUTAIN

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>matériaux façade : sous-sol en pierre, RDC enduit</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361\_PAT\_182

Nom : Statue

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

159 RUE DE GASSICOURT



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

## Mantes-la-Jolie

Ensemble bâti

78361\_PAT\_078

Nom : Maisons en série

Typologie : Ensemble bâti

6\_8\_10 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>chainage d'angle en brique, encadrement des baies en brique, marquise, épi de faitage</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Ensemble bâti

78361\_PAT\_178

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

4\_6\_8\_10\_12 RUE DENFERT ROCHEREAU

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>lucarnes, linteau brique, volets bois</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Ensemble bâti

78361\_PAT\_049

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

11\_19 RUE DE SEINE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>garde-corps ferronnerie, encadrement des baies, soubassement enduit</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Mantes-la-Jolie

Ensemble bâti

78361\_PAT\_177

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

22\_24\_26 RUE DE SEINE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteau, soubassement, encadrement des baies</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	



## Mantes-la-Jolie

### Fiche de protection



Rue de la Pompe / rue Saint Vincent / avenue Victor Hugo

### Ensemble Cohérent Patrimonial

78361\_ECP\_001

#### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue et aux limites :  <i>constructions implantées en recul de la voie et sur une limite séparative</i>	
	Gabarit : <i>R+1</i>	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux :  <i>Moellons calcaires, briques</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Traitement des espaces libres : <i>espace végétalisé à l'arrière des constructions</i>	
	Clôtures : <i>elles sont constituées soit d'un mur plein en moellons calcaires, soit d'un soubassement en moellons calcaires ou en maçonnerie surmonté de grilles et doublé de haies.</i>	



#### OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la grande homogénéité des maisons lesquelles sont presque similaires. L'aspect végétal et le caractère très résidentiel de cet ensemble est en rupture avec les immeubles de ville voisins et constituent un élément de transition entre le centre-ville et la Seine, élément qu'il convient de ne pas dénaturer.



## Mantes-la-Jolie

### Fiche de protection

**Deux ensembles à Gassicourt** : un espace créé autour de la rue des Clos et un autre autour de la rue Pierre Toutain

**Un ensemble rue de l'Union**

### Ensemble Cohérent Urbain

78361\_ECU\_001 // 78361\_ECU\_002 // 78361\_ECU\_003


#### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie</b> <b>&amp;</b> <b>Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue et aux limites : <i>constructions en recul de l'alignement et sur une limite séparative lorsqu'il s'agit de constructions jumelées et en retrait des limites si construction isolée</i> <i>parcelles d'assez grande taille</i> <i>des annexes sont implantées en continuité des constructions ou en fond de parcelle</i>	
	Gabarit : R	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i> Matériaux : <i>enduit, volets bois de différentes couleurs, soubassements</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>trois à quatre pans</i> Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Traitement des espaces libres : <i>les espaces libres sont largement traités en espaces verts que ce soit à l'arrière ou à l'avant des constructions</i>	
	Clôtures : <i>clôtures basses mixtes et parfois doublées de haies, clôtures très végétales rue de l'Union</i>	



#### OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de ces ensembles.



## DISPOSITIONS PARTICULIERES

<p><b>Morphologie</b></p> <p><b>&amp;</b></p> <p><b>Implantation des constructions</b></p>	<p><i>Seules les annexes de petite taille en fond de jardin ou accolées à la construction sont admises, aucune surélévation n'est possible ni création d'ouvertures de toit</i></p> <p><i>L'emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de l'emprise totale de la construction principale sauf pour les projets réalisés au sein du périmètre de l'ECU 78361_ECU_002 où l'emprise au sol est portée à 40 % de l'emprise totale de la construction principale</i></p>
<p><b>Qualité paysagère &amp; écologique</b></p>	<p>Traitement des espaces libres : <i>les espaces libres sont végétalisés sur plus de la moitié de leur surface</i></p> <p>Clôtures : <i>les clôtures sont basses et ne peuvent être constituées de murs pleins</i></p> <p>Rue de l'Union : <i>les clôtures sont mixtes et doublées de haies ou uniquement constituées de haies</i></p>

## Mantes-la-Jolie

### Fiche de protection


Espace délimité par la rue Saint-Bonaventure, la rue des Cordeliers et la rue Maximilien Luce

### Ensemble Cohérent Urbain

78361\_ECU\_004

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue et aux limites :  <i>constructions en bande, en recul de l'alignement et en continu des limites séparatives</i>  <i>des espaces privatifs de forme longiligne et de petite taille</i>  <i>unité foncière constitué de quelques parcelles</i>	
	Gabarit : <i>R+1+C</i>	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux :  <i>Pierre, enduit de teinte claire</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Traitement des espaces libres : <i>jardin à l'arrière et espace arboré à l'avant</i>	
	Clôtures : <i>clôtures mixtes arborées</i>	



### OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la grande homogénéité de cet ensemble symbole du passé de la commune et caractérisé par sa morphologie urbaine et son architecture.



### DISPOSITIONS PARTICULIERES

<p><b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b></p>	<p>Traitement de la façade</p>	<p>Matériaux :</p> <p><i>les parties constituées de pierres et les volets en bois originaux sont préservés.</i></p> <p><i>l'enduit du crépi est de teinte claire</i></p>
<p><b>Qualité paysagère &amp; écologique</b></p>	<p>Clôtures : <i>par leur aspect, leurs proportions, leur hauteur et le choix de leur traitement, les clôtures s'harmonisent avec l'ensemble des clôtures de la rue .</i></p>	

## Mantes-la-Jolie

### Fiche de protection


**Gassicourt** : un espace desservi par la rue de la Papeterie et l'allée Îlot des Lacs

### Ensemble Cohérent Urbain

78361\_ECU\_005


#### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue et aux limites :  <i>les constructions sont en recul de l'alignement de la voie et en bande continue sur un parcellaire identique</i>	
	Gabarit : R+1 à R+2	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux :  <i>enduit, volets bois, briques</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Traitement des espaces libres : <i>les espaces libres sont largement traités en espaces verts que ce soit à l'arrière ou à l'avant des constructions</i>	
	Clôtures : <i>clôtures basses, mixtes ou en haie végétale</i>	



#### OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la grande homogénéité de cet ensemble.



### DISPOSITIONS PARTICULIERES

#### Qualité urbaine & architecturale

Seules les annexes de petite taille en fond de jardin ou accolées à la construction sont admises.

#### Qualité paysagère & écologique

Clôtures : *les clôtures sont basses et les espaces libres sont végétalisés sur plus de la moitié de leur surface.*

## Mantes-la-Jolie

### Fiche de protection


**Le Val Sully** : espace situé en limite Ouest du Val Fourré, le long du boulevard Sully

### Ensemble Cohérent Urbain

78361\_ECU\_006

#### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


<b>Morphologie</b> <b>&amp;</b> <b>Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue et aux limites :  <i>Deux voies distribuent les maisons individuelles qui sont implantées en bordure des voies en habitat isolé ou jumelé.</i>  <i>Les immeubles d'habitat collectif s'organisent le long de la voie principale de desserte de l'ilot.</i>	
	Gabarit : <i>R+1 et R+2</i>	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>enduit de teinte blanche et briques</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>quatre pans à faible pente</i>
		Matériaux : <i>teinte verte</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Traitement des espaces libres : <i>espaces verts et arbres entourant les constructions</i>	
	Clôtures : <i>elles sont basses et constituées de haies</i>	



#### OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cette opération qui est en rupture totale avec les formes d'habitat du quartier qui est caractérisé par des grands ensembles.

L'organisation urbaine constituée d'ilotés ouverts, d'une trame viaire très rationnelle et d'une grande homogénéité de nature et de teinte de matériaux est à sauvegarder.



### DISPOSITIONS PARTICULIERES

<p><b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b></p>	<p>Traitement de la façade</p>	<p>Composition : <i>les balcons, les parties constituées de brique et les toitures de teinte verte sont préservés</i></p>
<p><b>Qualité paysagère &amp; écologique</b></p>	<p>Clôtures : <i>elles sont constituées de haies .</i></p>	