

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MONTALET-LES-BOIS

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_001

Nom : Mairie (Ancien moulin)

Typologie : Maison rurale

29 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Bâtiment d'une ancienne exploitation liée au Moulin hydraulique sur la Bernon. Sa fonction d'origine: utiliser l'énergie de l'eau à des fins agricoles ou artisanales a été abandonné. Début XIXème siècle: moulin à eau - XXème siècle: reconversion en mairie. Ce site est actuellement devenu un bâtiment administratif regroupant la mairie et la salle communale. Transformations : modification et ajout d'ouvertures en façades, terrasse en façade Sud, muret et garde de-corps en façade Sud.

Période de construction

XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Encadrement des ouvertures, bandeaux, corniche</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_002

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 RUE DE L' EGLISE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Ancien corps de ferme – exploitation agricole abandonnée. Une porte surélevée, 2 fenêtres. Entre la rue de l'église et le ru, 2 bâtiments perpendiculaires avec une cour devant le bâtiment d'exploitation. Un ancien bâtiment d'exploitation dans le prolongement du logis avec 2 gerbières. Le reste des ouvertures a été très transformé. Transformations: percements récents sur le bâti ancien, notamment sur le pignon Sud; extensions à usage artisanal (bâtis accolés au pignon Ouest)

Période de construction

XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>bandeau, corniche, pilastres, encadrement des ouvertures avec agrafe saillante</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_004

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maisons d'habitations - ancienne grange		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_005


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

6 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Ensemble bâti composé de deux corps de bâtiments (maison rurale ancienne traditionnelle et un bâti annexe) Transformations : ouvertures sur les façades de la maison d'habitation		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_006

Nom : Maison rurale et porche

Typologie : Maison rurale

9 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maisons traditionnelles rurales d'habitation.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_009

Nom : Maison d'habitation Les Sansonnets

Typologie : Maison de bourg

13 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	ancienne maison bourgeoise
---------------	----------------------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>bandeau, corniche, moulurée, barre d'appui, œil de bœuf</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_008


Nom : Ancienne Mairie - Ecole

Typologie : Maison rurale

14 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Bâtiment édifié au XIXème siècle pour accueillir les fonctions de la Mairie et d'école du village. Transformations : création de bâtiments annexes
---------------	---

Période de construction	<i>XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Plaque sur façade</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_031

Nom : Eglise Notre-Dame-de-la-Nativite

Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

XIIIème siècle : plan de l'église - XVème siècle : importante modification - XIXème siècle : remaniement. Cimetière derrière l'église avec mur d'enceinte en moellon beurrés avec chaperon couvert de tuiles plates. Extérieur : église, porche précédant la nef, clocher, chevet pentagonal. Intérieur : nef de 2 travées, chœur; chevet percé de 3 fenêtres en plein cintre, église et porche : toiture de tuile plate, clocher en ardoise.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : HORS GABARIT

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Autres
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_021

Nom : Maisons rurales "Hameau Les Ferrets"

Typologie : Maison rurale

RUE DES LAVANDIERES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maisons rurales anciennes. Ensemble composé de deux bâtiments. Transformations : Percements récents sur le bâti ancien.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>volets bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_018

Nom : Ancien Café de Montalet

Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE MEGRIMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Ancien café/épicerie et maisons d'habitation.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Soubassement, volets</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_030


Nom : Maison La Roseraie

Typologie : Maison de bourg

7 RUE DE MEGRIMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Ouvertures: régulières, 4 fenêtres 6 carreaux, persiennes, 2 entrées de cave, ancienne gerbière avec poulie sur pignon-Décor: corniche, décor d'enduit teint en rouge et gris-Petit porche couvert et mur sur rue .Soubassement en moellon jointoyé et enduit en panneaux sur façade, moellon enduit sur pignon. Maison avec pignon sur rue, façade avant sur jardin clos et façade arrière sur petite cour. Actuellement mur partiellement effondré.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+2

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>dessin façade</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_019

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

11 RUE DE MEGRIMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Ensemble de 3 maisons d'habitation. Transformations : des ouvertures ont été ajoutées, et d'autre probablement agrandies. Certaines des ouvertures sont en PVC, alors que les ouvertures d'origine devaient être en bois.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_036

Nom : Grange avec un porche

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

7 RUE DE L' EGLISE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	Non renseigné		

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_029

Nom : Croix de chemin

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DE L' EGLISE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Soubassement : socle parallélépipédique en 3 parties-Fût: pyramidal-Croix latine ; Croix en pierre située à l'intersection de 3 voies, massif floral aménagé en arrière-plan		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>		

Montalet-le-Bois


Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_028

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' EGLISE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

lavoir fermé sur un côté, une rangée de carreaux à laver le long du ru (état très ancien). Fontaine alimentée par le ru. Ru canalisé avec à l'extrémité une pierre à laver marquant sans doute l'emplacement d'un ancien lavoir individuel;

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Montalet-le-Bois


Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_027

Nom : Croix de cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' EGLISE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Soubassement : socle parallélépipédique surmonté d'un bloc trapézoïdal. Croix en pierre au centre du cimetière.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>		

Montalet-le-Bois


Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_026

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES LAVANDIERES



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Petit patrimoine identitaire.
Bâti vernaculaire.
Transformations :
Enduits, équipements électrique, ciment au sol ; Un abreuvoir au niveau de la voie.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Montalet-le-Bois


Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_033

Nom : Lavoir de la Mare Aux Fées

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DE MEULAN



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	lavoir fermé sur 3 côtés, 2 bassins, carreaux à laver sur un côté. Lavoir plus ou moins asséché, situé au bord de la route, légèrement de biais.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>		

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_013

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

4_8_10_12 RUE ANDRE GODET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>front bâti formant une "rue-corridor"</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_011

Nom : Ancien corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

5 RUE ANDRE GODET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Ancien corps de ferme et maison d'habitation. Transformation : percements, notamment de la maison d'habitation. La façade a été remaniée – la volumétrie d'ensemble a été conservée. Les gerbières placées sous la ligne d'égout (panne sablière ayant une fonction de linteau) sont des éléments d'origine. Un ancien passage donnant accès aux champs, à l'arrière, semble avoir été fermé sur le mur Nord.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique :
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+2

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>mur d'enceinte (une partie écroulée), gerbières, volumétrie</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_014

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

16 RUE ANDRE GODET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Ancien corps de ferme – exploitation agricole. Corps de bâtiment ancien principal sur lequel s'adosse un bâtiment plus récent (anciennement atelier). Transformations : percements récents sur le bâti ancien. Nombreux remaniement sur l'atelier, ayant dégradé sa qualité architecturale. Un bâtiment dans le prolongement percé de 3 ouvertures. irrégulières, 2 fenêtres, une gerbière. Bâtiment en front de rue, ancienne façade principale sur cour;

Période de construction

début XIXe siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : mur de clôture
Gabarit : R+1

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_015

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

18 RUE ANDRE GODET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Ancien corps de bâtiments, origine agricole. Ensemble urbain composé de plusieurs bâtiments relié par une continuité minérale forte, due aux façades implantées perpendiculairement à la RD 205 et rue A. Godet.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>lucarnes rampantes</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_044

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

ROUTE DE CARRIERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>encadrement des baies, ouverture cintrées</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_043

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

ROUTE DE CARRIÈRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>auvent, volets bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_003

Nom : Ancienne Forge

Typologie : Maison de bourg

3 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

4 fenêtres, une porte, une fenêtre sur pignon ; Petite ferme de bourg constituée de 2 bâtiments parallèles avec pignon sur rue; Petite maison élémentaire accolée au logis. Bâtiments d'exploitation parallèle au logis. Mur de clôture avec chaperon en tuiles mécaniques

Période de construction

début XIXe siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : SS+R+1

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>corniche moulurée</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_007

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

10 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Ensemble composé de 3 maisons d'habitations, mitoyennes. une porte accessible par quelques marches, 2 fenêtres, un volet de bois au rez-de-chaussée . Petite maison en front de rue avec murs mitoyens.		
Période de construction	début XIXème siècle Année	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>corniche, soubassement, encadrement des ouvertures</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_024

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

14 ROUTE DES FERETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Ensemble bâti à vocation agricole composé de 2 bâtiments principaux dont une ancienne grange et d'une maison d'habitation. Maison d'habitation non visible depuis la rue. Petite exploitation le long de la rue avec cour. Un bâtiment en retour d'équerre percé de gerbières. Grange sur rue avec pignon en lattes de bois. Reste du muret du potager avec vestige de la porte piétonne en gros moellon de pierre.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique :
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_023

Nom : Ferme Dubois

Typologie : Corps de ferme

16 ROUTE DES FERETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Ancien corps de ferme et habitation. Ensemble à vocation agricole.
Transformations: percements sur le pignon. Peu de visibilité des bâtiments anciens depuis la rue. Granges et hangars. Mur de clôture en moellon enduit. Toiture refaite pour une part en tuiles mécaniques. Fenêtres percées sur le pignon. Ferme à cour fermée, située le long de la route, à la sortie du hameau.

Période de construction

XIXe siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : murs de clôture + porche ?
Gabarit : R+1

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>porches</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_042


Nom : La Ferme de Damply

Typologie : Corps de ferme

1 ROUTE DE HEDES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_022

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

9 RUE DES LAVANDIERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Ancien corps de ferme et habitation. Ensemble composé de deux bâtiments principaux (maison et corps de ferme) et de 2 annexes, et d'un mur d'enceinte.
Transformation : adjonction d'une serre sur la façade. Grange avec long pan de mur sur la sente de la Bernon percé de plusieurs gerbières. Porche couvert. Ferme à cour fermée en bout de hameau ouvrant sur les champs.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique :
Architectural :
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_020

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

15 RUE DES LAVANDIERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

L'ancien corps de ferme à toujours aujourd'hui une vocation agricole. Les autres bâtiments sont des maisons d'habitation, dont une partie fait l'objet d'adaptation pour optimiser l'habitabilité. (Fenêtre de toit, ouvertures ajoutées ou modifiées...)

Transformations: modification de certaines façades.
Optimisation de l'habitabilité des volumes existants.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_017

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

4 RUE DE MEGRIMONT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

fenêtres modernes, 2 ouvertures de cave cintrées au rez-de-chaussée ; Petite charreterie et remise avec pignon sur rue et toiture en tuiles plates. Une porte de grenier à foin à imposte (ancien vitrage)

Période de construction

XIXe siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>porte charretière</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_016

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

1 ROUTE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Ancien corps de ferme. Ensemble composé de plusieurs bâtiments anciens où l'on retrouve le principe du corps de ferme avec l'habitation sur cour + 1 bâti correspondant certainement à une ancienne grange.
Transformations : façades très remaniées. Adjonction d'un hangar annexe.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique :
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_040


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

19 ROUTE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_041

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

21 ROUTE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Non renseigné

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_032

Nom : Le Moulin des Près

Typologie : Moulin

16 CHEMIN DU MOULIN DES PRES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	