

## FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

---

# MORAINVILLIERS



## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_063

Nom : Tour

Typologie : Patrimoine urbain et rural

4 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
Matériaux : Autres		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_064


Nom : Villa

Typologie : Villa

5 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>façade principale : brique, façade pignon : pierre, décors brique, fen<sup>^</sup>tre cintrée, linteau acier, garde-corps ferronnerie, épi de faî-tage, croupe</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_061


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

12 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Lucarne, Corniche, Seuil de fenetre</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_020


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

4 RUE DE LA BARDAURY

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIXème siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_111

Nom : Bâtiment agricole

Typologie : Bâtiment agricole

6 PLACE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Cour privée donnant sur le 6 rue du Château. Des états de bâtis assez disparates (du bon et authentique à vériste)		
<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_087


Nom : Villa

Typologie : Villa

2 RUE DU CHEMIN CREUX

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIXème siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Colombage, lucarnes, pans de bois, petits vitrages</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	



## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_088

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

3 RUE DU CHEMIN CREUX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_086

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 RUE DU CHEMIN CREUX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>bandeaux d'encadrement + corniche + portail en serrurerie + marquise</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_095


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Ancienne dépendance du restaurant du château et épicerie.		
<b>Période de construction</b>	<i>XIXème siècle</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Gardes-corps ferronnerie, ouvertures cintrées Fenêtre avec vitraux</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_094


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Ancien restaurant édifié à l'emplacement de 2 maisons vers 1953 par la famille Preslier qui avait utilisé pour la façade et pour l'intérieur le même décor.		
<b>Période de construction</b>	1953	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Façade : pierre et bois, colombage, lucarne</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_096

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

3 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Ancienne dépendance (bar) du restaurant du Château		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Porte voûtée en pierre</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_097

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	et ancienne boucherie au n°4bis (vétuste)		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_098

Nom : Ecole élémentaire

Typologie : Immeuble de ville

5 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> XX <sup>ème</sup> siècles	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>cloche "Gabrielle"</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_099

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

6 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIXème siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>ancien garage de type maison anglo-normande</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	



## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_101

Nom : Maison

Typologie : Maison de bourg

7 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XVIIIème XIXème siècles	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_100


Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

8 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XVIIIème XIXèmes siècles	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>lucarne + épi de toit + corniche</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_102


Nom : Maison de maraîcher

Typologie : Maison rurale

10 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XVIIIème XIXème siècles	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : RDC	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>garde corps</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_104

Nom : Maison de maraîcher

Typologie : Maison de bourg

12 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XVIIIème XIXème siècles	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>lucarnes, marquise</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_106


Nom : Maison de maraîcher

Typologie : Maison de bourg

16 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_060

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

9 RUE DE LA CROIX PAQUET

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_023

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

7 RUE DE LA FOSSE ROUGE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>muret + grille sur rue + balcon + dandeaux lissés</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_119

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

2 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	



## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_058

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

4 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>lucarnes, ancre</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_057

Nom : Maison

Typologie : Maison de bourg

6 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>lucarnes</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_053

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

20 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XXème siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_051

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

22 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Ancienne ferme du château de Benainvilliers. coupure verte entre Benainvilliers et l'entrée de Morainvilliers.		
<b>Période de construction</b>	XVIIIème XIXème siècles	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_046

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

25 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> XX <sup>ème</sup> siècles	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Piliers brique</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	
	<i>Arbre isolé</i>	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_042


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

38 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>marquise, modénature brique ; garde corps</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_040


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

41 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	<i>fin XIXème siècle</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 4 pans	
	Matériaux : Tuile mécanique	
Dispositions particulières	<i>pans de bois + lucarne + portail fer forgé</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_039


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

44 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	<i>XVIIIème siècle</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>lucarne</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	



## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_038

Nom : Boulangerie

Typologie : Maison avec boutique

45 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	2 lucarnes à la capucine, corniche	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_037

Nom : Maison

Typologie : Maison de bourg

46 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+C		
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>lucarne à pignon</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_035

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

49 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Maison en fond de cour construite au XVème siècle, augmentée en 1860 d'une construction en retour jusqu'à la rue pour Jean-Baptiste Mignot, marchand de vin à Paris.		
<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Garde corps maison en L</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_033


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

50 GRANDE RUE

Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	XVIIIème XIXème siècles	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-------------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_034


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

51 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Cheminée</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_032

Nom : Ancien presbytère

Typologie : Patrimoine urbain et rural

55 GRANDE RUE

Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Presbytère construit au chevet de l'église vraisemblablement dans la seconde moitié du XVème siècle. La grange en bord de rue a été construite en 1769 pour le curé Esnault. Le bâtiment du logis a été prolongé au cours du XIXème siècle.

### Période de construction

2nd moitié du XVIème fin XVIIIème  
XIXème siècle

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager : OUI

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné  
Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)  
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire  
Gabarit : R+1+C

### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
	Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Non visible
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Parc et jardin, boisement

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_001


Nom : Maison

Typologie : Maison de bourg

56 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	XIXème siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>lucarne</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_004

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

61 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XVIIIème XIXème siècles	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	



## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_005

Nom : Villa

Typologie : Villa

62 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	début XXème	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>chaînage angle brique rouge, décor linteau brique bichrome, décors sur façade brique, épi de faîtage, croupe</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_006

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

64 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XVIIIème XIXème siècles	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>lucarnes</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_008

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

68 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XVIIIème XIXème siècles	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>lucarne</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_009


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

69 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_010


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

71 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIXème siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_014


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

75 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XVIIIème XIXème siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Marquise</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_012


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

76 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_016


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

88 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	ancien café + ancienne forge à l'arrière		
<b>Période de construction</b>	<i>XIXème siècle</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	



## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_022


Nom : Grange

Typologie : Bâtiment agricole

95 GRANDE RUE

Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non renseigné		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_017

Nom : Maison

Typologie : Maison de bourg

96 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Garde corps</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_018


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

98 GRANDE RUE

Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> XX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Marquise, Chainage d'angle, modénature</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_059


Nom : Le Clos de Sevestre

Typologie : Maison de notable

13 CHEMIN DES GRAVIERS

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>œil de bœuf, tourelle, corniche, lucarne</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	
	<i>Arbre isolé</i>	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_079


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

8 RUE L' HERMITAGE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIXème siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_080

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

17 RUE L' HERMITAGE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Constructions primitives du XVème siècle dont il subsiste la cave en bord de rue. Reconstruction vers 1900 selon un plan en L autour de la cour pour logis et annexes agricoles.		
<b>Période de construction</b>	XVIIème XIXème limite XXème siècles	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_082


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

32 BIS RUE L' HERMITAGE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIXème XXème siècles	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_081


Nom : Villa

Typologie : Villa

32 RUE L' HERMITAGE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> XX <sup>ème</sup> siècles	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Colombage</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	



## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_078


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

4 IMPASSE DU LEVANT

Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XVIIIème XIXème siècles	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_113

Nom : Chapelle du Château de Saint-André

Typologie : Patrimoine urbain et rural

1 RUE SAINTE-ANNE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Le château est reconstruit en 1817 pour Félix Gonse. Le parc est créé au cours du XIXe siècle. La chapelle est ajoutée de l'autre côté de la rue Sainte-Anne en 1909.

### Période de construction

1909  
XIXème siècle

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural : OUI  
Paysager : OUI

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné  
Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)  
Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur  
Gabarit : HORS GABARIT

### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Lucarne, garde corps, corniche, seuil de fenetre</i>

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Jardin intéressant

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_085

Nom : Maison de villegiature

Typologie : Villa

13 RUE SAINTE-ANNE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	<i>XIXème siècle</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>pan bois, croupe</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_090

Nom : Anciennes serres

Typologie : Bâtiment agricole

15 RUE SAINTE-ANNE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	anciennes serres du château du Val Joli		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Colombage</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	



## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_030

Nom : Ancienne tuilerie

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

3 ALLEE DES TILLEULS

Etat : Vestige

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	<i>XIIIème XIXème siècles</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Autres Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_027


Nom : Ancienne Mairie - école

Typologie : Maison rurale

1 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Les plans de cette mairie/école ont été dressés en 1847 par l'architecte Ruelle. La construction a été faite en 1852 et 1853. Elle a été rénovée en 2017. Sur les anciennes cartes postales, présence de volets persiennes.

### Période de construction

1852 - 1853  
XIX<sup>ème</sup> siècle

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural : OUI  
Paysager :

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

### Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné  
Rapport aux limites : Sur aucune limite  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : R+1+C

### Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	corniche + moulure

### Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Non renseigné  
Espace paysager : Non renseigné

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_029


Nom : Ecole élémentaire

Typologie : Immeuble de ville

3 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



**Genèse**

On retrouve plusieurs bâtiments sur ce plan dans la région (école type des années 1950)

**Période de construction**

1955  
XXème siècle

**Intérêt**

Historique : OUI  
Architectural : OUI  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

**Morphologie & Implantation des constructions**

Rapport à la rue : En recul  
Rapport aux limites : Sur aucune limite  
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire  
Gabarit : R+C

**Qualité urbaine & architecturale**

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>lucarne</i>

**Qualité paysagère & écologique**

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Non renseigné



## Morainvilliers


Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_070

Nom : Croix de chemin

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 RUE DE LA CROIX



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

### Genèse

Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIème et XIIIème siècles.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

### Dispositions particulières

*Non renseigné*

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_071

Nom : Croix de chemin

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA CROIX DE L'ORME



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

**Genèse**

Croix vraisemblablement romane qui se trouvait e 1820 à l'entrée de Bures au carrefour du chemin rural 32.

**Période de construction**

*Non renseigné*

**Intérêt**

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

Dispositions particulières

*Non renseigné*

## Morainvilliers


Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_074

Nom : Monument aux Morts

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA GRANDE HAIE



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	<i>sculpture + ferronnerie</i>		

## Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_073

Nom : Croix de cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA GRANDE HAIE



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

### Genèse

Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

### Période de construction

*Non renseigné*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

### Dispositions particulières

*Non renseigné*

## Morainvilliers


Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_069

Nom : Lavoir des Marottes

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA GRANDE HAIE



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

<b>Genèse</b>	ancien lavoir en bon état
---------------	---------------------------

<b>Période de construction</b>	<i>XIXème siècle</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

## Morainvilliers


Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_072

Nom : Calvaire

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

GRANDE RUE



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

**Genèse**

Non renseigné

**Période de construction**

*Non renseigné*

**Intérêt**

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

Dispositions particulières

*sculptures*

## Morainvilliers


Edifice patrimoine urbain et rural

78431\_PAT\_118

Nom : Tour

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU VAL JOLI



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
<b>Dispositions particulières</b>	Non renseigné		

## Morainvilliers

Ensemble bâti

78431\_PAT\_062


Nom : Château de Benainvilliers

Typologie : Château

10 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



**Genèse**

ancien relais de chasse (Louis XIV) ayant servi aussi d'hôpital pendant la seconde guerre mondiale.

**Période de construction**

*XVIIème à XXème siècles*

**Intérêt**

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

**Morphologie & Implantation des constructions**

Rapport à la rue : Non concerné

Rapport aux limites : Non concerné

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire

Gabarit : R+1+C

**Qualité urbaine & architecturale**

Traitement de la façade

Composition : Travées régulières

Matériaux : Enduit

Traitement de la toiture

Forme : Mansardée

Matériaux : Ardoise

Dispositions particulières

*fronton + corniches*

**Qualité paysagère & écologique**

Espace libre : Présence

Espace paysager : Jardin intéressant



## Morainvilliers

Ensemble bâti

78431\_PAT\_075

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

4\_6 RUE DU CENTRE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Ancienne salle de cinéma + restaurant pour le n°6 rue du Centre		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Enseigne, porche arrondi</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Ensemble bâti

78431\_PAT\_092


Nom : Château de Saint André

Typologie : Château

PLACE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



**Genèse**

Château construit en 1817 pour Félix Gonse. Sa famille étant propriétaire du domaine depuis la fin de l'Ancien Régime. La chapelle est ajoutée de l'autre côté de la rue de Sainte-Anne pour Madame Withcomb. Bâtiment restauré.

**Période de construction**

1817  
fin XIXème siècle

**Intérêt**

Historique : OUI  
Architectural : OUI  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

**Morphologie & Implantation des constructions**

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire  
Gabarit : R+2+C

**Qualité urbaine & architecturale**

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>gardes corps en ferronnerie, sculpture, corniche, fronton, lucarne</i>

**Qualité paysagère & écologique**

Espace libre : Présence  
Espace paysager : Jardin intéressant

## Morainvilliers

Ensemble bâti

78431\_PAT\_084


Nom : Château du Val Joli

Typologie : Château

8 RUE DU CHEMIN CREUX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Château de Gabrielle, maîtresse de Napoléon III.		
<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

## Morainvilliers

Ensemble bâti

78431\_PAT\_108


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

3 RUE DE LA CRETTE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	Non renseigné	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Ensemble bâti

78431\_PAT\_105

Nom : Cours d'Enfer

Typologie : Cour commune

14 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : Non renseigné	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : pierres enduites
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
Matériaux : tuiles mécaniques + plates + zinc		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Ensemble bâti

78431\_PAT\_024


Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

11 RUE DE LA FOSSE ROUGE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIXème siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire + mur + ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Ensemble bâti

78431\_PAT\_055

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

8 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XVIIIème XIXème siècles	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Poutre en bois,</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Ensemble bâti

78431\_PAT\_050

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

22 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Ancienne ferme du château de Benainvilliers		
<b>Période de construction</b>	XVIIIème XIXème siècles	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>porte cintrée avec moellons</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	



## Morainvilliers

Ensemble bâti

78431\_PAT\_047


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

23 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	1865 <i>XIXème siècle</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>œil de bœuf avec brique</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Ensemble bâti

78431\_PAT\_043

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

33 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
Matériaux : Non renseigné		
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Ensemble bâti

78431\_PAT\_036

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

48 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>lucarne</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Ensemble bâti

78431\_PAT\_002


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

58 GRANDE RUE

Etat : Dégradé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Ensemble bâti

78431\_PAT\_003


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

59 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



**Genèse**

Ferme du Château de Romainville sur Ecquevilly

**Période de construction**

*XVIIIème XIXème siècles*

**Intérêt**

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

**Morphologie & Implantation des constructions**

Rapport à la rue : Non concerné  
Rapport aux limites : Non concerné  
Autres éléments à préserver : Non renseigné  
Gabarit : R+1+C

**Qualité urbaine & architecturale**

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Porche, ancre</i>

**Qualité paysagère & écologique**

Espace libre : présence  
Espace paysager : Parc et jardin, boisement

## Morainvilliers

Ensemble bâti

78431\_PAT\_007


Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

65 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>XIIIème XIXème siècles</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-------------------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : travées irrégulières Matériaux : pierres enduites
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : tuiles plates tuiles mécaniques
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Ensemble bâti

78431\_PAT\_011


Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

73 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XIX <sup>ème</sup> siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire + mur	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

## Morainvilliers

Ensemble bâti

78431\_PAT\_116

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

84 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	Non renseigné		<b>Intérêt</b>
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
Matériaux : Non renseigné		
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : présence	
	Espace paysager : Non renseigné	



## Morainvilliers

Ensemble bâti

78431\_PAT\_067

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

7 BIS RUE DE LA MARE AUX CHATS

Etat : Moyen

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XVIIIème XIXème siècles	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+c	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Ensemble bâti

78431\_PAT\_114


Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

3\_5\_7\_9 RUE SAINTE-ANNE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



<b>Genèse</b>	Non renseigné		
<b>Période de construction</b>	XVIIIème XIXème siècles	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Morainvilliers

Ensemble bâti

78431\_PAT\_025


Nom : Château

Typologie : Château

6 ALLEE DES TILLEULS

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



### Genèse

Le château primitif et sa ferme ont peut-être été construits au XVème siècle. Vers 1832, le Baron Charles Davilliers élève un nouvel édifice sur la pente dominant le château qui devient bâtiment des communs. Il est actuellement très dénaturé. Vue depuis le site sur les toits du village.

### Période de construction

*XIXème siècle*

### Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>sculptures, ferronnerie, lucarne, corniche, ouvertures cintrées</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

