

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MOUSSEAUX-SUR-SEINE

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_034


Nom : Villa

Typologie : Villa

3 RUE DE LA CHARRIERE A VIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^e siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>volets, formes des ouvertures, toit, linteaux</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_038

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 ROUTE DU FEUCHERET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	2 lucarnes à bâtière	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_028

Nom : Villa

Typologie : Villa

5 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>colombages + 1 lucarne à bâtière</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_027

Nom : Villa

Typologie : Villa

5 BIS GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1e moitié XXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>colombage + 3 lucarnes à bâtière</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_029

Nom : Auberge Les Terrasses

Typologie : Maison de bourg

6 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^e siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>colombage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_030


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

12 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1e moitié XXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>colombage + balcon en bois+ épi de faitage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_026

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

13 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>1e moitié XXe siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>colombages en partie haute de la maison</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_025

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

15 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XIXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Porche charretière</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_024

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

17 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>œil de bœuf, volet vénitien, cellier troglodyte - bove</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_031

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

20 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_023

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

21 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XIX ^e siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>cellier troglodyte - bove</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_035

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

25 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_032

Nom : Villa

Typologie : Villa

27 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^e siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	3 lucarnes à bâtière, formes de fenêtres, modénatures, ancadrements	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_022

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

33 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Porte charretière</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_036

Nom : Villa

Typologie : Villa

34 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1e moitié XXe siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_021

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

35 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	maison rurale en L avec petite porte charretière		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Porte charretière, barre d'appui, volet vénitien</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_033

Nom : Villa

Typologie : Villa

44 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^e siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>épi de faitage, encadrement</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_020

Nom : Restaurant

Typologie : Maison avec boutique

45 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_019

Nom : Ancienne école + pressoir dans bove

Typologie : Maison de bourg

51 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	ancienne école transformée en appartements, pressoir dans un bove		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_018

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

53 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_017

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

55 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	date de construction en brique en partie haute "1895"		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>lucarne à bâtière</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_016


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

63 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_014

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

69 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Colombages</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_013

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

77 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Porte charretière</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_012

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

77 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Porte charretière</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_011

Nom : Mairie

Typologie : Maison de bourg

81 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	bâtiment de la mairie depuis 1995		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>volets, fronton triangulaire étroit et percé d'un oculus</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_010

Nom : Eglise Saint Léger

Typologie : Patrimoine urbain et rural

81 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_009

Nom : Eglise troglodyte

Typologie : Patrimoine urbain et rural

83 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel



Genèse

L'église primitive se trouve sur le plateau au milieu du cimetière et serait datée du IX^{ème} siècle. La seconde église est creusée dans la falaise calcaire au XVIII^{ème} siècle. Il n'en reste que le clocher carré d'une toiture conique en pierres. Elle émerge au second plan de l'édifice contemporain, en haut de la roche taillée à pic.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : HORS GABARIT

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Autres matériaux
Traitement de la toiture	Forme : Autres Matériaux : Autres
Dispositions particulières	<i>Croix, ensemble des caractéristique architecturales</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_007

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

89 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Porte charretière</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_006

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

91 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Porte charretière</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_005

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

95 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Porte charretière</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_004

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

101 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_037

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

115 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^e siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>colombage + terrasse</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_001

Nom : Hangar

Typologie : Bâtiment agricole

ROUTE DE LA ROCHE GUYON



Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>colombage, poutre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_003


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

19 CHEMIN DE VETHEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_002

Nom : Villa

Typologie : Villa

33 CHEMIN DE VETHEUIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_015

Nom : Cellier troglodyte

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

63 BIS GRANDE RUE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Ces excavations creusées dans la colline se retrouvent souvent sur cette partie du territoire. Ayant servi d'habitation à l'époque, elles sont utilisées actuellement comme hangar ou cave.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>espace naturel creusé dans le calcaire</i>
----------------------------	---

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_008

Nom : Bove

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

83 BIS GRANDE RUE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	Non renseigné		

Mousseaux-sur-Seine

Fiche de protection

Grande Rue, côté numéros impairs

Ensemble Cohérent Patrimonial

78437_ECP_001


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>Alignement à la voie et en continu des limites séparatives, parcelles rectangulaires.</i>	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>volets bois, enduits clairs</i>
	Traitement de la toiture	Forme : deux pans
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>jardin à l'arrière donnant sur un espace naturel</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'homogénéité de cet ensemble qui constitue une véritable entrée de commune rurale.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de
la façade

Matériaux : *les menuiseries sont en bois et les volets en bois
originels sont à sauvegarder.*