
FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MERICOURT

Méricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_005

Nom : Mairie - Ecole

Typologie : Maison de bourg

5 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1909 1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>chaînage d'angle enduit et briques, linteau acier, bandeau, encadrement fenêtres</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Méricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_004

Nom : Eglise de la Nativité de la Très
Sainte Vierge

Typologie : Patrimoine urbain et rural

6 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1537 - 1768 XVI ^e siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>clocher</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Méricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_001

Nom : Maison éclusière

Typologie : Pavillon

6 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>chaînage d'angle brique, encadrement fenêtres brique, bandeau brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Méricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_008

Nom : Borne kilométrique

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 ROUTE DE BONNIERES



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>fin XXème et début XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>		

Méricourt


Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_003

Nom : Caves (Boves)

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

79 GRANDE RUE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Méricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_006

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

93 GRANDE RUE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Méricourt


Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_002

Nom : Calvaire

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

13 RUE VIELLE COTE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

