

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ORGEVAL

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_035


Nom : Hôtel restaurant : Le Moulin d'Orgeval

Typologie : Moulin

RUE DE L' ABBAYE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Frédéric Chartier, ancien maire d'Orgeval et propriétaire des Bouillons Chartier, achète en 1923 le moulin à eau des Bouillons qui a appartenu aux moines Prémontrés de l'abbaye d'Abbecourt depuis le XVème siècle jusqu'à la révolution. Il le transforme en hôtel restaurant réputé, connu aujourd'hui sous le nom de Moulin d'Orgeval. Le parc est inscrit au pré-inventaire des jardins remarquables.

Période de construction

1920
1er & 2nd quarts XXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Petit patrimoine
Gabarit : SS+R+2+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>décrochement de la façade complexité de la toiture + régularité des ouvertures + décrochement de la façade</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_019

Nom : Abbaye d'Abbécourt

Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE L' ABBAYE



Etat : Vestige

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ensemble de fontaines recouvertes par la végétation. Elles sont condamnées par une grille		
Période de construction	1180 XIIème XVIIIème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Ensemble des ruines</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_043

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

51 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>régularité des ouvertures + volumétrie + volets + escalier</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_018

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

RUE DES BOUILLONS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>matériaux + harmonie chromatique entre les volets et la barrière</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_025

Nom : Bâtiment d'exploitation maraîchère

Typologie : Maison rurale

11 RUE DE LA BUISSONNERIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Bâtiment d'exploitation maraîchère pouvant dater du XVème siècle. Le logis primitif à droite de la cour a été détruit au milieu du XXème siècle. Un nouveau logis a été aménagé dans une partie du bâtiment agricole.		
Période de construction	XVIIIème XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>escalier de distribution extérieure</i> <i>toiture + enduit façade + volumétrie</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_027

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

164 RUE DE LA BUTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_028


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

167 RUE DE LA BUTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Maison d'apparence massive, disposée en L (ou U). Elle comporte des lucarnes œil-de-bœuf au premier étage.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)

Autres éléments à préserver : Ouverture

Gabarit : R+2

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade

Composition : Travées irrégulières

Matériaux : Enduit

Traitement de la toiture

Forme : 2 pans

Matériaux : Tuile mécanique

Dispositions particulières

"œil-de-bœuf"
lucarnes + volumétrie

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence

Espace paysager : Non renseigné

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_029

Nom : Villa

Typologie : Villa

406 RUE DE LA BUTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Vaste maison de plan rectangulaire. Terrasse avec colonnades.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>terrasse avec colonnade lucarnes rampantes + souches de cheminée + matériaux</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_032

Nom : Villa

Typologie : Villa

62 RUE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

La propriété Dumènil fait partie du domaine privé de la commune par le biais d'une donation. Le parc est inscrit au pré-inventaire général du patrimoine culturel comme parc remarquable.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique :
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Pierre de taille
Traitement de la toiture	Forme : Complexe
	Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>composition d'ensemble du parc</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant

Orgeval


Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_195

Nom : Villa

Typologie : Villa

321 RUE DE LA CHAPELLE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_006

Nom : Villa

Typologie : Villa

561 RUE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Maison de campagne construite en 1872 pour Léonie Poinfinet de Sivry et vendue en 1881 à Julien Giguet fondateur à Grenelle. La serre a été construite en 1886. Nordling, qui sauva Paris en 1945, occupa cette villa de campagne dans les années 50-60.

Période de construction

1872-1886
3e quart XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire
Gabarit : SS+R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>moulure des baies, soubassement pierre, chaînage d'angle. Régularité des ouvertures + volumétrie (massivité du bâti) + couleur des volets rappelant celle de la toiture en ardoise.</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_030

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

624 RUE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maison de caractère		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_007


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

770 RUE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maison ancienne située dans le hameau de la Chapelle		
Période de construction	XVII ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>toiture+ pignon + volumétrie</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_013

Nom : Chapelle Saint-Jean

Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE LA CHAPELLE SAINT-JEAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Chapelle pouvant dater du XIII^{ème} siècle. Elle faisait partie du fief de Tessancourt-le-Grand, resté longtemps distinct des seigneurs d'Orgeval. Elle constitue le monument complet le plus ancien de la commune. Position urbaine remarquable au cœur du hameau de la Chapelle.

Période de construction

XIII^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : HORS GABARIT

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_015

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

426 RUE DU CHATEAU ROUGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Passionné de chevaux, le Dr Dumont a transformé la propriété et y a réalisé un champs de course en bas de sa propriété qui n'existe plus. Le bâtiment sera modifié en manoir normand. De nombreux artistes y sont séjourné (Marc Chagall, Jean Cocteau, Jacques Prévert et des artistes plus récents de variétés)

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>matériaux, croupe, lucarne, balcon en bois</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_046

Nom : Villa

Typologie : Villa

20 BIS RUE DU DOCTEUR MAURER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maison de caractère comportant deux toits. A noter la qualité de l'ornementation des façades : frises de briques, pans de bois, figures géométriques.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>complexité de la volumétrie et de la toiture + diversité ds matériaux (meulière, brique) , chaînage d'angle en brique, encadrement des baies et linteaux cintrés en brique, lucarne, souche de cheminée, épi de faîtage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_012

Nom : Mairie

Typologie : Villa

123 AVENUE DU DOCTEUR MAURER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Mairie d'Orgeval depuis 1972, construite par Frédéric Chartier, qui a été maire d'Orgeval de 1892 à 1925. Il est aussi le créateur des célèbres Bouillons Chartier. En 1923, Frédéric Chartier achète le moulin à eaux des Bouillons qui a appartenu aux moines prémontrés de l'abbaye d'Abbecourt depuis le XVème siècle jusqu'à la révolution. Il le transforme en hôtel restaurant réputé, connu aujourd'hui sous le nom de Moulin d'Orgeval. Le parc est inscrit au pré-inventaire des jardins remarquables.

Période de construction

1905
1er quart XXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Petit patrimoine
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>complexité de la toiture et de la volumétrie + composition et décoration des façades (ferroserie + brique bichromie, pierre), linteaux brique contrés, tourelle, lucarnes, épi de faîtage girouette. Piliers et grille d'entrée, muret de clôture.</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_031

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

23 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maison de plan rectangulaire implantée en redan par rapport à la voirie. Omniprésence de la brique qui joue notamment un rôle de parement dans la structure des angles (assises alternées) et les linteaux. Présence d'une terrasse au premier étage dotée d'une balustrade en brique.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>diversité des matériaux (brique, meulière), chaînage d'angle brique, fenêtres cintrées, linteaux brique ou acier, corniche/ bandeau brique, épi faitage, soubassement terrasse avec balustrade en pierre.</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_021

Nom : Villa

Typologie : Villa

16 RUE DE FEUCHEROLLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>volumétrie + matériaux (meulière, brique) + lucarnes rampantes + linteaux brique , croupe</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_008

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

177 RUE DE FEUCHEROLLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Grande maison de plan rectangulaire avec annexe. Les linteaux bleu clair sont assortis aux fenêtres.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Grande maison de plan rectangulaire avec annexe. Les linteaux bleu clair sont assortis aux fenêtres. volumétrie + harmonie chromatique + régularité des ouvertures</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	Espace paysager : Non renseigné

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_024

Nom : Maison bourg

Typologie : Maison de bourg

947 RUE DE FEUCHEROLLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	ensemble composé d'une maison ancienne, d'une remise, d'une resserre et d'une étable		
Période de construction	XVIII ^{ème} siècle ?	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_009


Nom : Villa

Typologie : Villa

978 RUE DE FEUCHEROLLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Grande maison de campagne de plan rectangulaire		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Balcon et colonnes bois, avancée toiture, volumétrie</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_033

Nom : Ancienne gare

Typologie : Maison rurale

52 RUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maison de caractère		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteaux brique et pierre, ouvertures fenêtres cintrées, volets bois, débord toiture.</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_004

Nom : Maison dite Villa Saint Jean

Typologie : Maison de notable

2 RUE DE LA GRANDE FONTAINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Grande maison de campagne de plan carré, située dans le hameau de la Chapelle. Cette vaste propriété de 1 hectare comportait auparavant une étable.		
Période de construction	<i>milieu XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>bandeau, chaînage d'angle en pierre, encadrement fenêtres, volets vois.</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_048

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 RUE HENRI GRISET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Cette propriété, au champ des biens, fut acquise par la famille Griset en 1882. Henri Griset fut maire d'Orgeval de 1935 à 47 et 1956 à 59. Il est l'auteur du livre Histoire d'Orgeval éditée en 1951.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>lucarnes (jacobines et capucines) + façade meulière et brique, encadrement des baies brique, chaînage d'angle brique, linteau acier et décor brique, portail d'entrée piliers brique et grille en fer-ronnerie.</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_042

Nom : Villa Les Sergeries

Typologie : Villa

172 CHEMIN DE LA MALRUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maison avec toit de chaume		
Période de construction	<i>premier quart du XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Autres		
Dispositions particulières	<i>Maison avec toit de chaume complexité de la toiture et de la volumétrie + matériaux +</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_003

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

10 RUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	L'ensemble présente un agencement complexe où se juxtaposent un bâtiment principal de plan rectangulaire et une petite tour carrée accolée à celui-ci.		
Période de construction	XIXème siècle ?	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>décrochement de façade côté cour + régularité des ouvertures</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	Espace paysager : Non renseigné

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_047

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

130 RUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maison plan carré. La brique joue le rôle de parement dans la structure des angles (assises alternées), de même pour l'encadrement des fenêtres et lucarnes		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>harmonie chromatique (polychrome), décors brique (fenêtres cintrées, encadrement des baies, chaînage d'angle, bandeau), escalier en pierre, soubassement</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_045


Nom : Villa

Typologie : Villa

307 RUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>construction brique, décors corniche en brique, bois & enduit, croupe, balcon bois, auvent, lucarne.</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_010

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

19 RUE DE MONTAMETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Grande maison de plan carré. On note le nombre élevé de fenêtres (sur rue, en pignon)		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>volumétrie + matériaux + régularité des ouvertures</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_044


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

143 RUE DES MONTAMETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Grande maison de plan rectangulaire, perpendiculaire à la rue. Une petite véranda est située à l'entrée de la maison.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>lucarne à croupe volumétrie + régularité des ouvertures + lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_050

Nom : Maison restaurant

Typologie : Maison avec boutique

892 RUE DE L' ORME GAUTHIER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maison en deux parties partiellement recouverte de lière. Les barreaux de fenêtre (blancs) contrastent avec les encadrements de couleur sombre. Importantes surfaces vitrées en rez-de-chaussée.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>harmonie chromatique + épi de faîtage + décor enduit + débord toiture harmonie chromatique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_038


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

8 RUE PARMENTIER

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maison ancienne située dans le hameau de la Chapelle.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>encadrement des baies, soubassement en pierre, volets en bois.</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_020

Nom : La Maison Blanche.

Typologie : Maison avec boutique

2087 ROUTE DE QUARANTE SOUS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Cet ancien restaurant et marchand de vin, se trouve au bord de la route des Quarantes Sous. Le nom aurait pour origine, au 19 -ème siècle, soit les 40 sous que touchait les ouvriers travaillant sur la route, soit le prix au m² payé pour l'exploitation en vue de l'alignement de la route.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
	Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>volumétrie + couleur</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_016


Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

497 RUE DE LA VERTE SALLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Grande maison sise au milieu d'un parc arboré		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_041

Nom : Villa

Typologie : Villa

1 RUE DE VILLENES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Grande maison de plan rectangulaire composé d'un avant corps central polygonal possédant sa propre toiture. Villa de style anglo-normande.		
Période de construction	<i>premier quart XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>complexité de la toiture et de la volumétrie, balcons lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval


Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_034

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' ABBAYE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	Lavoir, ceinturé par des murs, situés légèrement en contre-bas par rapport à la voirie. Il comporte un bassin et des appentis implantés symétriquement de part et d'autre de celui-ci.
---------------	--

Période de construction	<i>XVIIIème XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-------------------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>bassin + appentis + symétrie de l'ensemble</i>
----------------------------	---

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_017

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' ABBAYE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :

Remarquable

Genèse

Une très ancienne fontaine minérale fut retrouvée par le docteur Ferragus, médecin de l'abbaye de Poissy. Il en parla au docteur Gouttard, médecin du roi et Louis XIV fit remettre la fontaine en état. Ses eaux ferrugineuses eurent en grande réputation du début du XVIIIème siècle jusqu'à la Révolution. La fontaine fut comblée vers 1827. Il existe encore 2 fontaines couvertes qui alimentaient en eau l'abbaye par des conduites souterraines.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI

Architectural :

Paysager :

Dispositions particulières

grilles

Orgeval


Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_037

Nom : Vestige

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE MORAINVILLIERS



Etat : Vestige

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	<i>ensemble du lavoir</i>		

Orgeval


Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_001

Nom : Croix de la Folie

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN RURAL



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Croix reposant sur un bloc de pierre rectangulaire.

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_014

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

5 CHEMIN DES BERGERIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>agencement, volumétrie des bâtiments</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_040

Nom : Ancienne ferme Devaux

Typologie : Corps de ferme

13 RUE DE BETHEMEMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Ensemble constitué de vestiges. D'une fontaine et d'un lavoir situés en contrebas par rapport à la voirie. Du lavoir, partiellement restauré, persiste le bassin. Sa toiture a été supprimée. La clé de voûte de la fontaine porte la date de 1848.

Période de construction

XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>lucarne clé de voûte de la fontaine, bassin</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_026

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

RUE DE LA BUTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>volumétrie + matériaux</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_002

Nom : Château de la Brunetterie (ancien communs)

Typologie : Château

1 RUE DE COLOMBERT

Etat : Vestige

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Anciens communs du château de la Brunetterie, datant du XVIIIème siècle et figurant au 1er cadastre de Napoléon publié en 1821. La Brunetterie fait partie du patrimoine privé de la commune depuis 1990. Le parc est inscrit au pré-inventaire général du patrimoine culturel comme parc remarquable depuis 2003. Le château a été détruit en 2017.

Période de construction

1884
2nd moitié XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : Non visible

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Autres matériaux
Traitement de la toiture	Forme : Autres Matériaux : Non visible
Dispositions particulières	Non renseigné

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_022

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

72 RUE DE FEUCHEROLLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur + bâtiments extérieurs communs + terrasse en terre-plein	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>régularité des ouvertures, volets bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_023


Nom : MANOIR COULEAU

Typologie : Château

RUE DE FEUCHEROLLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Manoir construit vers les XV^{ème} et XVII^{ème} siècles, puis agrandi. Un escalier en vis a été ajouté au milieu du XIX^{ème} siècle. Il est devenu ferme de la fin du XVIII^{ème} siècle ou du début du XIX^{ème} siècle. Il aurait été un relais de chasse de François 1^{er}. Le parc est inscrit au pré-inventaire général du patrimoine culturel comme parc remarquable. Maison de caractères aux couleurs contrastées.

Période de construction

XV^e siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
Dispositions particulières	<i>diversité des matériaux, complexité de la toiture et la volumétrie, régularité des ouvertures, escalier extérieur, lucarne, épi de faîtage manoir + communs + ferme</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_049

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

154 RUE HENRI GRISET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>régularité dans les ouvertures, diversité des matériaux, volumétrie</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_036

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

RUE DE L'ORNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>régularité des ouvertures + volets + escalier + lucarne à croupe</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_039

Nom : Ancien corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

239 RUE DE PICQUENARD

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Ancienne ferme où les Orgevalais achetais le lait jusqu'aux années 50.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_011

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

35 RUE DE LA VERTE SALLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_005

Nom : Château de la Verte Salle

Typologie : Château

309 RUE DE LA VERTE SALLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Petit château doté d'un perron qui a été complété d'un porche dorique au cours du premier quart du XIXème siècle. Les communs ont été détruits au cours du XIXème siècle. Le parc est inscrit au pré-inventaire général du patrimoine culturel comme parc remarquable.

Période de construction

XVIIIème siècle

Intérêt

Historique :
Architectural :
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire
Gabarit : SS+R+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>sculpture, colonnes, escalier extérieur, perron, porche dorique</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant

Orgeval

Fiche de protection	Rue de la Chapelle / rue du Maréchal Foch / rue du Dr Maurer
Ensemble Cohérent Patrimonial	78466_ECP_001


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>maisons de bourg avec boutiques en rez-de-chaussée situées à l'alignement de la voie, en continu, sur un parcellaire étroit et formant un front bâti qui structure l'espace public.</i>	
	aligné et continu Gabarit : R+C à R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>crépi, meulière, enduit</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans ou complexe</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>cours peu végétalisées et jardins légèrement arborés.</i>	
	Clôture : absence	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver le caractère villageois du centre et ses commerces en rez-de-chaussée. Une attention particulière est portée aux devantures des boutiques, à la morphologie, au gabarit des constructions et aux lucarnes remarquables.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade

Composition : *les formes des portes existantes sont conservées*