

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

PORCHEVILLE

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_021


Nom : Eglise Saint-Séverin Saint-Fiacre

Typologie : Patrimoine urbain et rural

GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	13 ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Clocher en tour carré munie de contreforts</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_019

Nom : Piscine Tournesol

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

AVENUE LOUIS TIBALDI

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1970	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Autres		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_015

Nom : Villa

Typologie : Villa

3 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Oeil de bœuf, angle de chaînage, corniche, épi de toit, chambranle</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_014

Nom : Villa

Typologie : Villa

5 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Colombage, œil de bœuf, lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_013

Nom : Les Garus

Typologie : Villa

7 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>chainage d'angle en brique, lucarnes, modénatures, fenêtres cintrées, linteau brique et pierre, auvent, bandeau en brique,</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_009

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

12 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>encadrement fenêtre, lucarnes</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_008

Nom : Villa

Typologie : Villa

14 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>modénature, bandeau bichrome brique, chaînage d'angle en brique, épis de faîtage, croupe, linteaux brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_012

Nom : Villa

Typologie : Villa

15 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>œil de bœuf, façade en brique, encadrement des fenêtres, marquise, corniches, chaînage d'angle, arc en anse de panier, extension avec toiture-terrasse</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_011

Nom : Villa

Typologie : Villa

17 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>pierre, brique, porche, pans de bois, tour avec toit conique (pigeonnier)</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_007

Nom : Villa

Typologie : Villa

18 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_006

Nom : Villa

Typologie : Villa

20 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>garde corps en bois blanc, bandeau brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_010

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

27 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>pierre, brique, bois,, lucarne rampante, oculus</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_004

Nom : Villa

Typologie : Villa

32 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>bandeau et décor brique modénature cheminée décorative, ligne faitage, lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_005

Nom : Villa

Typologie : Villa

35 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bandeau brique, décor bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Présence d'un espace paysager	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_003

Nom : Villa

Typologie : Villa

44 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>bandeau brique, fenêtres cintrées, linteaux brique bichrome, auvent, garde-corps ferronnerie, débord toit bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Présence d'un espace paysager	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_002

Nom : Villa

Typologie : Villa

47 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>bois apparent, croupe</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_001

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

51 BOULEVARD LUCIEN BOURJALLIAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>croupe, épi de faitage, soubassement pierre, lucarne rampante</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_016

Nom : Villa

Typologie : Villa

35 RUE DES PRESOIRS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Linteau cintré brique, lucarne rampante, bandeau bichrome bique, auvent, linteau acier, soupirail</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_020


Nom : Villa

Typologie : Villa

39 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Porcheville

Edifice patrimoine urbain et rural

78501_PAT_018


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

96 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>lucarne, soubassement pierre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Porcheville

Ensemble bâti

78501_PAT_017

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

37_39 RUE DE LA GRANDE DIME

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Porte cochère, porche, corniche, volumétrie du bâti, gabarit des ouvertures</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence d'un espace libre d'un espace libre Espace paysager : Non renseigné	

