

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ROLLEBOISE

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_020

Nom : Villa

Typologie : Villa

1 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>pan bois, bandeau, soubassement</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_023

Nom : La Jeannette

Typologie : Villa

3 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_025

Nom : HOTEL RESTAURANT LA CORNICHE

Typologie : Villa

5 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XIXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>dôme, lucarne, linteau pierre, corniche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_026

Nom : Villa

Typologie : Villa

11 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	--	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>pans bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_028


Nom : Villa

Typologie : Villa

13 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>1e moitié XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Colombage, épis faitage</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_036

Nom : Maisons rurales

Typologie : Maison rurale

16 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_029

Nom : Villa

Typologie : Villa

17 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_024

Nom : Villa

Typologie : Villa

20 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	--	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>épis faitage, balcon, angle de chaînage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_037


Nom : Maisons rurales

Typologie : Maison rurale

27 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_027

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

32 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	--	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Colombage, épi de faitage, croupe</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_038

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

50 ROUTE DE LA CORNICHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_033


Nom : Villa

Typologie : Villa

2 RUE MAXIMILIEN LUCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_032

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

7 RUE MAXIMILIEN LUCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>pans bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_030

Nom : Villa la Roche Fleurie

Typologie : Villa

8 RUE MAXIMILIEN LUCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>croupe</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_031


Nom : Eglise Saint Michel

Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE MAXIMILIEN LUCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Croix sur clocher</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_021

Nom : La villa du Pourquoi Pas

Typologie : Villa

29 ROUTE DE MERICOURT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>1e moitié XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Pans bois, balcon, bow-windows, croupe, épi de faitage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_018

Nom : Maison rurale "Les Quatre vents"

Typologie : Maison rurale

36 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^e me siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>épis de faitage, croupe, pan de bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_019

Nom : Le manoir Sarita

Typologie : Maison de bourg

40 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1908 1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_007

Nom : Mairie

Typologie : Maison rurale

43 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Autres		
Dispositions particulières	<i>pans bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_008

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

57 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^e me siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Colombage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_009

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

59 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_010


Nom : Pavillon : Ancienne Maison avec boutique

Typologie : Pavillon

73 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>pans de bois, lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_011


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

79 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_012

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

81 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_013

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

97 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>lucarne, corniche, bandeau, linteau cintré</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_014

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

103 ROUTE NATIONALE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Modénature</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_015


Nom : Les Fours à Chaux

Typologie : Maison de bourg

107 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; 1e moitié XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Encadrement fenêtres, chaînage d'angle, soubassement, lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_016

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

115 ROUTE NATIONALE

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_017

Nom : Riverside

Typologie : Maison de bourg

117 ROUTE NATIONALE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_034

Nom : Caves troglodytes

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

5 RUE MAXIMILIEN LUCE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>antecadastre</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	---------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Rolleboise

Ensemble bâti

78528_PAT_035

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

6 RUE MAXIMILIEN LUCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

