

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

SAILLY

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_020

Nom : Maison remarquable

Typologie : Maison de bourg

1 RUE DES BONNES JOIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | Non renseigné | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_024

Nom : Ecole (ancienne mairie)

Typologie : Maison de bourg

1 RUE DES CHAMPS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_030

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 RUE DES CHAMPS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Ouverture | |
| | Gabarit : R+2 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_028

Nom : Maison remarquable

Typologie : Maison rurale

4 RUE DES CHAMPS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Façade | |
| | Gabarit : R+2 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>piers de portail en pierre de taille</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_044


Nom : Domaine de Montcient

Typologie : Maison de notable

DOMAINE DU CHATEAU DU PRIEURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel



Genèse

A l'intérieur du domaine du Montcient se trouve le château lequel est voisin du prieuré du Montcient qui a été fondé au début du XIIème siècle.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+2+C

Qualité urbaine & architecturale

| | |
|----------------------------|---|
| Traitement de la façade | Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit |
| Traitement de la toiture | Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate |
| Dispositions particulières | <i>Façade complète (corniche, ouvertures romane) Les dimensions, percements, toiture et décors sont préservés</i> |

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_043

Nom : Communs du château

Typologie : Maison rurale

2 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_019

Nom : Ancienne dépendance du château

Typologie : Maison de bourg

2 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Façade | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>œil de bœuf , angle de chaînage</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Jardin intéressant | |
| | <i>Alignement d'arbres</i> | |

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_012

Nom : Maisons rurales

Typologie : Maison rurale

5 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Ouverture | |
| | Gabarit : R+2 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>porche de ferme</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_003

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 RUE DE LA FERME

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Ouverture | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Corniche, porche</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_014

Nom : Eglise Saint Sulpice

Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE LA FERME

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : HORS GABARIT | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| Matériaux : Autres | | |
| Dispositions particulières | <i>mur en pierre</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_006

Nom : Maison élémentaire

Typologie : Maison rurale

1 RUE DE MONTCIENT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | Plaque "ZH" | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_042

Nom : Ancien presbytère

Typologie : Patrimoine urbain et rural

2 IMPASSE DU PRESBYTERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | XIX ^{ème} siècle | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>œil de bœuf</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_034

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

2 IMPASSE SAINT LAURENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_035

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

3 RUE SAINT LAURENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|--|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné | |

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_001

Nom : Chapelle

Typologie : Patrimoine urbain et rural

CHEMIN DE LA VALLEE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | XVII ^{ème} siècle | Intérêt | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|--|--|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : En recul | |
| | Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : HORS GABARIT | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Autres Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | <i>Clocher, modénature pierre, mur en pierre</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné <i>Alignement d'arbres</i> | |

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_011


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

9 ROUTE DE VETHEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Aligné | |
| | Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Façade | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Porte charretière</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Sailly


Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_015

Nom : Pompe à eau

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' EGLISE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |
| Dispositions particulières | <i>barrière en fer forgé</i> | | |

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_005

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' EGLISE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_010

Nom : Croix de cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE LA VALLEE AU CLERC



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_007

Nom : La petite ferme

Typologie : Corps de ferme

3 RUE DES BONNES JOIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | XVIII ^{ème} siècle | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|--|--|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné | |

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_046

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

6 RUE DES BONNES JOIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| | Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_026


Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

7_9 RUE DES BONNES JOIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| | Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_045


Nom : Prieuré de Montcient-Fontaine

Typologie : Ensemble bâti

DOMAINE DE MONTCIENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel



Genèse

Vestige de l'ancien prieuré de Montcient-Fontaine, de l'ordre de Grandmont. De ce prieuré subsiste un grand bâtiment en quadrilatère qui, à l'origine, entoure un cloître dont l'emplacement demeure visible. Abandonné par les religieux à la fin du XVII^e s., l'établissement est converti en ferme, vendue comme bien national en 1791 ; chapelle démolie en 1774. Le reste est restauré vers 1897.

Période de construction

XII^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire
Gabarit : R+2

Qualité urbaine & architecturale

| | |
|----------------------------|--|
| Traitement de la façade | Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire |
| Traitement de la toiture | Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate |
| Dispositions particulières | <i>Ancre, vitreaux</i> |

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant
Arbre remarquable

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_004


Nom : Le moulin

Typologie : Ensemble bâti

3 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|--|--|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | <i>mur en pierre</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné | |

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_017


Nom : Château de Sailly

Typologie : Château

2 RUE DE LA FERME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | XVIIème, XVIIIème, XIXème siècles | Intérêt | Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+2+C | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| Matériaux : Ardoise | | |
| Dispositions particulières | <i>grille en fer forgé, escalier entrée, encadrement porte entrée, bandeaux, corniche, lucarne, épis de faîtage</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Jardin intéressant | |

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_002


Nom : Ferme du Colombier

Typologie : Corps de ferme

4 RUE DE LA FERME

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel



Genèse

Une ancienne bergerie, un colombier et des granges, le tout disposé autour d'une grande cour, constitue un ensemble fortifié qui a appartenu à Mme de Maintenon. Le colombier date du XVIIIe siècle.

Période de construction

XVIIIème ; XIXème ; XXème siècles

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire
Gabarit : R+C

Qualité urbaine & architecturale

| | |
|----------------------------|--|
| Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire |
| Traitement de la toiture | Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique |
| Dispositions particulières | <i>Lucarne engagée , Colombier , cour de ferme ,</i> |

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_021

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

1 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | Intérêt | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Façade | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_008

Nom : Mairie

Typologie : Corps de ferme

21 RUE SAINT LAURENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Ouverture | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>porche de ferme</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_009


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

2 ROUTE DE VETHEUIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| Dispositions particulières | <i>mur en pierre</i> | |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_013

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

14 ROUTE DE VETHEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| Genèse | Non renseigné | | |
| Période de construction | Non renseigné | | Intérêt |
| | | | Historique : OUI Architectural : Paysager : |

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Morphologie & Implantation des constructions | Rapport à la rue : Non concerné | |
| | Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| Qualité urbaine & architecturale | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| Matériaux : Tuile mécanique | | |
| | Dispositions particulières | <i>Non renseigné</i> |
| Qualité paysagère & écologique | Espace libre : Présence | |
| | Espace paysager : Non renseigné | |